

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

PGS LÊ KIỀU

**GIÁO TRÌNH
THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG
BÊ TÔNG CỐT THÉP**

HÀ NỘI THÁNG 07.2002

Phân Mở Đầu

Giáo trình này là giáo trình chuyên đề nhằm hướng dẫn những điều cơ bản để lập thiết kế biện pháp công nghệ để thi công, giúp cho việc giám sát và nghiệm thu phần thô nhà cao tầng xây chen tại các thành phố.

Do tính thực tiễn của giáo trình nên nội dung không giải thích những nguyên tắc của thi công cơ sở mà được thể hiện theo dạng các chỉ dẫn công nghệ.

Giáo trình này có sử dụng các Tiêu chuẩn Xây dựng đã ban hành về thi công nhà cao tầng như :

TCXD 194:1997 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

TCXD 203 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

TCXD 199 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400-600

TCXD 200 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bê tông bơm

TCXD 197 : 1997 Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi

TCXD 196 : 1997 Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi.

TCXD 202 : 1997 Nhà cao tầng - Thi công phần thân

TCXD 201 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCXD 206 : 1998 Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công

Giáo trình này được sử dụng làm cơ sở để lập các yêu cầu kỹ thuật nêu trong bộ hồ sơ mời thầu và các bản vẽ. Nếu trong bộ hồ sơ kỹ thuật đã có Hồ sơ mời thầu thì những nội dung bổ sung của giáo trình này sẽ làm phong phú các yêu cầu công nghệ c ho thi công nhà cao tầng. Tuân theo những khuyến nghị của giáo trình này sau khi được chủ đầu tư chấp thuận có thể được coi như cơ sở để lập giá thi công.

Chương I

Những điều cần biết chung

1.1 Kiểm tra hồ sơ thi công và thực tế hiện trường

Hồ sơ thi công bao gồm phần Các yêu cầu kỹ thuật trong bộ Hồ sơ mời thầu, toàn bộ bản vẽ sử dụng để thực hiện dự án, toàn bộ dữ liệu về địa hình, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình , catalogues về vật liệu xây dựng theo yêu cầu , catalogues về bán thành phẩm và các văn bản khác cần thiết phải lưu giữ tại phòng kỹ thuật thi công. Cần có tổng tiến độ yêu cầu.

Cần kiểm tra tình trạng thực tế cũng như các kích thước và cao trình tại hiện trường.

Trước khi thi công cần nghiên cứu rất kỹ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu. Cần kiểm tra mọi kích thước và cao trình trong các bản vẽ, chú ý đảm bảo sự trùng khớp các dữ liệu giữa các bản vẽ với nhau.

Khi thấy những điều giữa hồ sơ và thực tiễn chưa khớp hoặc thiếu sót cần bàn bạc cách sử lý thống nhất về những khác biệt phát hiện được với chủ đầu tư trước khi tiến hành công việc.

Cần có kỹ sư triển khai thiết kế chi tiết và quán triệt các biện pháp thi công mới được vạch có tính chất phương hướng khi nộp hồ sơ thầu. Phải rà soát lại tổng tiến độ thi công do Hồ sơ mời thầu chỉ định để phối hợp đồng bộ các khâu từ xây đến lắp nhằm vạch kế hoạch phối hợp trong tổng tiến độ. Khi sử dụng các bán thành phẩm thương phẩm hoặc cần có thầu phụ tham gia cần thiết lập bản vẽ chỉ dẫn thi công hoặc yêu cầu phối hợp bổ sung trình chủ đầu tư duyệt trước khi thi công.

Trên công trường có nhiều bên tham gia thì thông thường bên thầu chính là người duy nhất chịu trách nhiệm về bảo đảm phối hợp về kết cấu, cơ khí và các công tác kỹ thuật khác nên khi rà soát tổng tiến độ cần có cách nhìn tổng quát. Nếu công trường đơn giản thì việc tổ chức phối hợp thường do chủ đầu tư trực tiếp đôn đốc.

Các bản vẽ triển khai thi công cần lưu ý đến các chi tiết kỹ thuật sẽ đặt trong bê tông hoặc khối xây cũng như các lỗ chừa định trước tránh đục đẽo sau này. Bên thầu chính phải phát hiện các sai sót của thiết kế về sự thiếu chú ý

phối hợp chung để chủ đầu tư nhất trí trước khi thi công. Thông thường các bản vẽ phần xây chưa đủ tầm bao quát các phần lắp, phần trang bị mà quá trình thi công phải phối hợp tạo điều kiện để tránh đục đẽo hoặc đã làm rồi phải làm lại hoặc chỉnh sửa.

1.2 Điều cần chú ý chung về an toàn, bảo hộ khi thi công :

Cần thiết lưu tâm đến tín hiệu an toàn hàng không khi công trình thi công vượt lên cao .Khi công trình xây đạt độ cao vượt quá 10 mét, phải làm và thắp đèn và cắm cờ đỏ báo hiệu độ cao theo qui định an toàn hàng không. Có thể bố trí đèn và cờ đỏ trên đỉnh cần trực tháp hoặc tháp cao nhất công trình. Đèn phải phát ra ánh sáng màu da cam và có công suất lớn hơn 100 W. Chụp đèn trong suốt, không cản độ sáng do đèn phát ra. Đèn và cờ có thể nhìn thấy từ bất kỳ vị trí nào trên không.

Phải làm bảng báo hiệu số tầng đang thi công và báo hiệu những tầng dưới đã thi công. Bản hiệu viết chữ có chiều cao chữ ít nhất 1 mét, bề dày nét chữ 10 cm. Chữ sơn màu đậm khác biệt màu với các bộ phận kết cấu chung quanh chữ.

Đường dây dẫn điện đi lộ trần không được nằm trong vùng ảnh hưởng của cần trực. Cáp điện và các phương tiện viễn thông đi trong ống ngầm theo đúng chỉ dẫn nghiệp vụ chuyên ngành.

Khi đường dây cắt ngang luồng vận chuyển, đường dây trên không phải đảm bảo độ cao theo qui định, đường cáp ngầm phải đặt sâu trên 1 mét so với mặt đường và phải đặt trong trong ống bao ngoài bằng thép hoặc ống bê tông để bảo vệ.

Mọi công việc gây ồn và chấn động làm ảnh hưởng sự nghỉ ngơi và yên tĩnh của dân cư gần công trường không nên tiến hành từ 23 giờ đến 5 giờ sáng. Trong trường hợp khẩn thiết cần có sự thoả thuận với những hộ sẽ bị ảnh hưởng và rất hạn chế xảy ra. Hạn chế tối đa việc phát ra tiếng ồn của máy bằng các phương tiện giảm chấn cũng như của các phương tiện loa đài.

Cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn , bảo hộ lao động. Quần, áo, mũ, găng tay, giày ủng, kính bảo hộ cho mọi dạng lao động đều được trang bị đầy đủ. Các khu vực nguy hiểm như phạm vi hoạt động của cần trực, của máy đào và các máy móc khác, phạm vi có thể có khả năng nguy hiểm do vật trên cao rớt xuống, phạm vi có thể rớt xuống hố đào sâu, cung trượt đất, đều có rào chắn tạm và có báo hiệu màu sắc đèn và cờ cũng như được sơn

theo quy định. Không chất tải quanh mép hố sâu. Những sàn có độ cao hở trên 2mét cần có lan can chống rơi ngã và lưới chắn đỡ phía dưới. Nơi làm việc phải đảm bảo độ sáng theo qui định và mức ôn dưới mức quy định. Nơi phát sinh bụi, hơi và mùi độc hại, nơi phát ra ánh sáng hô quang điện cần được che chắn và công nhân làm việc ở nơi này được trang bị mặt nạ chuyên dụng.

Cần tuân thủ sự quản lý Nhà nước của các cơ quan quản lý đô thị .Việc sử dụng hè đường, cần có sự thoả thuận của cơ quan quản lý tương ứng và nên hạn chế đến mức tối thiểu.

1.3. Những điều cần lưu ý đặc biệt khi thi công xây chen.

Cần khảo sát và đánh giá đầy đủ về tình trạng các công trình hiện hữu liền kề cả về phần nổi cũng như phần chìm để có giải pháp thi công và chi phí phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình hiện hữu . Việc khảo sát và đánh giá phải làm đúng các qui định hiện hành, có ghi hình ảnh để lưu trữ và lập biên bản có xác nhận đầy đủ của các bên liên quan.

Khi nghi ngờ về địa giới và phần ngầm của công trình hiện hữu sẽ ảnh hưởng đến thi công cũng như sự an toàn cho công trình hiện hữu phải cùng chủ đầu tư thống nhất biện pháp giải quyết cũng như về kinh phí sử lý. Cần bàn bạc và thống nhất chế độ và trách nhiệm bảo hiểm cho công trình hiện hữu và sự bảo hiểm này có sự tham gia của cơ quan bảo hiểm chuyên trách.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi gấp công trình liền kề hiện hữu quá rệu rã, có khả năng xập đổ trong quá trình thi công, cần thông qua chủ đầu tư, bàn bạc với chủ sở hữu công trình hiện hữu giải pháp hợp lý mà các bên cùng chấp nhận được. Việc chống đỡ cho công trình liền kề hiện hữu trong quá trình thi công là một trong những khả năng nếu thấy cần thiết.

Quá trình thi công ngoài việc theo dõi kích thước hình học và biến dạng của công trình xây dựng còn cần theo dõi độ bioến dạng của công trình liền kề để có giải pháp ngăn chặn sự cố đáng tiếc có khả năng xảy ra.

Với móng cọc nhồi tạo lỗ kiểu xoay nên để lại ống vách cho những cọc sát nhà liền kề hiện hữu. Móng cọc nhồi đào bằng máy gầu ngoạm phải làm cùi chắn đủ sâu tại đường phân giới khu đất và không nhất thiết thu hồi sau khi làm xong móng công trình.

Hạ mức nước ngầm khi thi công xây chen thường ảnh hưởng đến sự lún công trình liền kề nên hạn chế hoặc không sử dụng biện pháp hạ nước ngầm vì lý do an toàn.

Nếu có phần ngầm của công trình liền kề hiện hữu lấn vào mặt bằng thi công cần bàn bạc sử lý trước khi tiến hành thi công phần nền móng.

Khi cần neo tường chắn trong đất cần được thoả thuận của cơ quan hữu quan và chủ sử dụng đất liền kề.

Công trình xây dựng nằm cách đê sông nhỏ hơn 100 mét phải có thoả thuận của cơ quan quản lý đê điều về các biện pháp thiết kế và thi công phần ngầm.

Khi thi công sát nhà bên có tải lớn tác động lên đất cũng như khi công trình làm hố móng sâu hơn đáy móng nhà bên , cần có biện pháp chống thành vách bằng cù thép hoặc cù bê tông ứng lực trước để giữ an toàn khi thi công công trình cũng như đảm bảo an toàn cho nhà liền kề. Thiết kế tường cù phải chú ý đến văng chống và neo đảm bảo biến dạng trong phạm vi được phép. Biện pháp cần thông qua Chủ nhiệm dự án và được phê duyệt làm cơ sở pháp lý để thi công.

Khi công trình vượt khỏi điểm cao nhất của công trình hiện hữu liền kề sát lộ giới hai bên cần làm sàn che chắn đủ đảm bảo an toàn chống vữa hoặc vật liệu rơi trực tiếp và có thoả thuận của chủ công trình liền kề về các giải pháp thích hợp cho an toàn.

Việc làm hàng rào và panô giới thiệu công trình phải tuân theo quy tắc của thành phố (hàng rào cao trên 2,5 mét, chắc chắn và kín khít, phần trên có đoạn chêch độ chêch 30° hướng vào trong công trường không nhỏ hơn 0,5 mét). Với nhà hiện hữu liền kề khuyến khích làm rào kín tối độ cao theo quy tắc chung và có sự bàn bạc thống nhất với chủ sử dụng nhà liền kề về các mặt an toàn và thích nghi trong quá trình thi công.

Khi có lối đi lại công cộng không thể tránh được nằm trong vùng ảnh hưởng của phạm vi thi công cần làm thành ống giao thông an toàn cho người qua lại. Ống này được che chắn an toàn và có hai đầu phải nằm ngoài phạm vi nguy hiểm.

Cần che phủ kín mặt dàn giáo ngoài công trình bằng lưới dù kín và chắc chắn để đảm bảo không rơi rác xây dựng ra khỏi khu vực thi công. Rác xây dựng từ trên các tầng cao đưa xuống bằng thùng kín do cần cầu chuyển xuống hoặc qua ống dẫn kín mà đầu dưới phải có vải bạt chùm sát đất để giảm tối đa lượng bụi gây trên công trường.

Xe chở đất đào ra trong công trường và chất gây bẩn cho đường phố phải kín khít để không chảy ra đường phố, phải rửa sạch gầm và bánh xe trước khi lăn bánh ra đường công cộng.

Nước thải đổ ra cống công cộng phải gạn lăng cặn và bùn, đất và được thoả thuận của cơ quan quản lý nước thải đô thị.

Cần thiết kế tổng mặt bằng cho nhiều giai đoạn thi công và tuân thủ theo thiết kế tổng mặt bằng này nhằm tránh bày bừa vật liệu và cấu kiện ra đường công cộng, tránh hiện tượng phải di chuyển kho bãi, sân phục vụ thi công làm tăng chi phí về di chuyển cũng như tốn hao hụt thi công.

Khi thiết kế các biện pháp thi công nên sử dụng bê tông chế trộn sẵn và đưa vào vị trí công trình bằng bơm bê tông để giảm đến mức tối đa những công việc phải làm tại hiện trường. Cần gia công những cấu kiện và bán thành phẩm tại địa điểm khác và chuyên chở đến lắp tại hiện trường . Tranh thủ những diện tích vừa thi công xong để làm mặt bằng thi công , gia công nhưng phải tuân theo các qui định kỹ thuật về thời gian được chất xếp tải trên sàn hoặc mặt bằng.

Cần tổ chức những nhóm được phân công làm vệ sinh công nghiệp , đảm bảo mặt bằng thi công an toàn , sạch sẽ , không gây tai nạn hay trở ngại cho thi công tiếp tục cũng như thuận lợi cho di chuyển trên mặt bằng.

Chương II

Công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị ở đây được hiểu là chuẩn bị xây dựng.

2.1 Kiểm tra hiện trường và hồ sơ thi công:

Việc di chuyển, phá dỡ công trình cũ ở hiện trường không nằm trong đối tượng của giáo trình này nhưng phải hoàn tất khi bàn giao mặt bằng cho thi công.

Khi thi công trên nền đất yếu phải gia cố như gia tải, gia tải kết hợp bắc thám hoặc các biện pháp khác cần có hồ sơ kiểm tra độ cố kết của đất, hồ sơ ghi nhận những dữ liệu hiện đạt của nền đất được cơ quan thu thập dữ liệu phát biểu bằng văn bản, có sự phê duyệt dữ liệu chính thức của chủ đầu tư.

Nhà thầu phải kiểm tra kỹ mặt bằng để lường hết mọi khó khăn xảy ra trong quá trình thi công sau này. Mọi sai lệch với điều kiện đấu thầu cân bàn bạc với chủ đầu tư để có giải pháp thỏa đáng ngay trước khi thi công.

2.2. Chuẩn bị mặt bằng thi công:

Giao nhận mốc giới và cao trình cần tiến hành chu đáo, có sự chứng kiến và xác nhận của chính quyền địa phương liên quan. Sau khi nhận địa giới cần xây dựng ngay rào chắn bảo vệ khu vực được giao.

Mốc cao trình phải được thiết lập chính thức theo đúng yêu cầu kỹ thuật và được rào chắn bảo vệ, để làm căn cứ thi công sau này.

Cần xử lý ngay việc thoát nước mặt bằng. Việc thoát nước mặt bằng gắn liền với các giải pháp tổng mặt bằng xây dựng giai đoạn thi công phần ngầm.

Mọi điều kiện cung cấp kỹ thuật cho thi công như cấp điện, nước, phương tiện thông tin phục vụ thi công được chuẩn bị trước nhất. Đầu cung cấp kỹ thuật phải được chủ đầu tư giao tại biên giới công trường. Nếu nhà thầu nhận luôn cả khâu cung cấp này thì phần việc ngoài địa giới thi công phải tiến hành trước khi triển khai tổng mặt bằng thi công.

Công trình sử dụng cọc nhồi và cọc barrettes , tường trong đất thì trong thiết kế thi công, cần thiết kế thu hồi dung dịch khoan bentonite với hai ý nghĩa đảm bảo vệ sinh công nghiệp và kinh tế. Tuỳ theo thiết kế trình tự thi công cọc nhồi và tường barrettes mà vách hệ rãnh thu hồi dịch khoan cũng như vị trí các hố tách cát, máy tách cát và máy bơm dịch sử dụng lại.

Gần cổng ra vào của phương tiện vận chuyển cần làm hố thu nước đã thi công và cầu rửa gầm xe, rửa bánh xe ô tô chở đất trong quá trình thi công phần ngầm đảm bảo vệ sinh và an toàn đô thị. Hố này tách biệt với hố thu hồi dịch khoan.

Phải giữ cho mặt bằng thi công các giai đoạn (kể cả thi công phần ngầm) luôn khô ráo và gọn, sạch.

2.3 Chuẩn bị và xây dựng kho bãi :

Kho bãi phải phù hợp với các yêu cầu bảo quản cũng như gia công.

Kho, bãi vật tư, thiết bị cần sắp xếp chu đáo, dễ nhập xuất hàng cũng như an toàn, bảo quản tốt, chống mất mát, hư hỏng. Phần nền kho, bãi cần cao ráo, không bị ngập úng khi mưa to và dài ngày. Kho bãi phải bám lấy đường, xá để thuận tiện chuyên chở.

Bãi ngoài trời phải làm kê, đệm để hàng cát chứa không đặt trực tiếp lên nền. Bãi vật liệu rời phải có nền tốt , không lún, không trộn với vật liệu cát chứa và thu hồi được hết vật liệu. Kho thoáng chỉ có mái mà không có tường phải đảm bảo mưa, nắng hắt, rơi vào trong làm biến đổi tính chất của vật liệu cát chứa. Kho chứa trong nhà, nhà phải thông thoáng, có sàn kê. Sự sắp xếp sao cho hàng cát chứa dễ tìm, dễ bảo quản, nguyên tắc là hàng nhập trước phải dễ lấy ra sử dụng trước. Hệ thống bảo vệ đủ chắc chắn, tin cậy, chống mất mát. Cần lưu ý đến những hàng có thể tự cháy, hoặc cháy được do kích thích của nguồn do con người gây ra để có giải pháp ngăn chặn cháy nổ đúng yêu cầu.

Những hàng có chế độ bảo quản riêng phải tuân theo những yêu cầu bảo vệ, cần có giải pháp cất chứa riêng.

2.4 Chuẩn bị đường thi công:

Tốt nhất là kết hợp đường lâu dài với đường thi công. Nên làm nền đường lâu dài trước để sử dụng trong quá trình thi công. Sau này khi thi công xong, chỉ cần tu chỉnh phần nền chút ít và làm áo đường hoàn chỉnh sử dụng lâu dài . Cần chú ý khâu thoát nước cho đường thi công tránh hiện tượng lún sụt cản trở trong quá trình thi công. Không nên vì hà tiện chút ít chi phí trong khâu

thoát nước nên đường thi công mà gây cản trở thi công và mất vệ sinh công nghiệp.

Đường lô giao thông trong công trường theo phương ngang cũng như phương thẳng đứng cho mọi loại phương tiện (kể cả người đi bộ) cần đảm bảo chất lượng nền, điều kiện gắn kết để ổn định cũng như chiều rộng ngang và các trang bị che chắn (lan can, lưới chắn) đủ an toàn, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và thuận tiện cho sử dụng.

Các đường cáp (điện mạnh và điện yếu) , đường ống (cấp thải nước và năng lượng , khí các loại) được gọi chung là đường kỹ thuật khi cắt ngang đường giao thông, phải bố trí lộ dẫn ở đủ độ cao an toàn nếu các đường ấy đi trên không, nếu đường kỹ thuật ấy đi ngầm thì phải bố trí đi trong ống và chôn đủ độ sâu. Đường lô kỹ thuật cần bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn chống tai nạn. Khi thiết kế đường cho xe cộ phải kết hợp nghiên cứu đồng thời hệ thống dẫn kỹ thuật để đảm bảo vận hành các hệ thống được thuận lợi và an toàn.

2.5 Điều kiện vệ sinh và an toàn :

Công trường cần bố trí khu toilet đảm bảo sạch sẽ và vệ sinh. Khu toilet phải ở cuối gió và đủ cao ráo sạch sẽ, có nước đáp ứng yêu cầu cọ rửa thường xuyên và có rãnh thoát nước. Đường vào khu toilet phải dễ đi, trên mặt lát gạch hoặc láng vữa xi măng , không chỉ để nền đất, trơn trượt khi trời mưa. Có chế độ đảm bảo vệ sinh hàng buổi lao động thể hiện văn minh công nghiệp.

Trạm xá cấp cứu và bảo đảm sức khoẻ phải dễ tìm. Mọi nơi trên công trường có thể nhìn thấy được vị trí trạm xá y tế . Tại trạm xá phải có biển hiệu , cờ hiệu màu trắng có chữ thập đỏ giữa cờ, ban đêm phải có đèn báo hiệu . Vị trí trạm y tế, cấp cứu phải gần đường đi lại , tiện sử dụng ô tô cấp cứu khi cần thiết cũng như vi khí hậu môi trường dễ chịu. Không bố trí trạm xá gần cảng tin cũng như nơi phát sinh bụi bặm, tiếng ồn. Nên bố trí trạm xá gần nơi trực an toàn lao động chung của công trường. Cần bố trí điện thoại, trang bị bộ đàm dễ sử dụng.

Mặt bằng khu vực thao tác của máy thi công như cẩu trục , máy đào, cần được rào chắn tạm thời bằng cọc kim loại có chằng dây thừng sơn vằn đỏ-trắng để giới hạn phạm vi di chuyển của người trên mặt bằng cũng như báo hiệu nguy hiểm. Khu vực nổ mìn, khu vực phá dỡ phải có che chắn đặc biệt theo điều lệ an toàn riêng.

Quanh hố sâu phải có rào chắn để người không bị tụt ngã xuống hố bất ngờ. Được làm rào thưa nhưng thanh ngang của hàng rào phải có ít nhất ba hàng ngang và phải sơn vằn đỏ - trắng đủ gây chú ý cho người qua lại. Ban đêm phải có đèn báo hiệu khu vực rào.

Hết sức chú ý đến an toàn lao động khi thi công trên cao. Phải có lan can an toàn cho mọi vị trí thi công có khả năng rơi xuống thấp. Cần có lưới che đỡ những nơi thi công mặt ngoài trên cao. Giáo mặt ngoài cần có lưới bọc bên ngoài và có sàn đỡ, ngăn vật liệu, rác rơi từ trên cao xuống thấp. Sàn đỡ không thấp hơn vị trí thi công quá 3 mét.

2.6 Lán trại, văn phòng :

Cần bố trí tại văn phòng điều hành thi công đầy đủ phương tiện liên lạc đối nội và đối ngoại. Cần trang bị điện thoại và máy faximine, máy tăng âm và hệ loa thông báo ra hiện trường.

Tại văn phòng kỹ thuật thi công ngoài một bộ hồ sơ bản vẽ thi công đầy đủ để kỹ sư, kỹ thuật tra cứu bất kỳ lúc nào phải có tủ để lưu trữ một bộ thiết kế và hồ sơ thi công đầy đủ chỉ để sử dụng đặc biệt do lệnh kỹ sư trưởng thi công. Các tài liệu địa chất công trình và địa chất thuỷ văn (làm theo TCXD 194:1997, Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật) phải bày ở chỗ mà người thi công có thể lấy để tham khảo bất kỳ lúc nào. Dụng cụ kiểm tra chất lượng bentonite cũng như các dụng cụ kiểm tra đơn giản khác như máy theodolites, niveleurs, thước dây, thước cuộn, nivô, quả dọi, thước tầm chuẩn 2m, 4m, . . . phải đầy đủ và sẵn sàng sử dụng được.

Phương tiện liên lạc điện thoại, máy faximile, e-mail và máy tính điện tử luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng được và có người trực ban. Phương tiện ra lệnh bằng tiếng nói (micro-ampli-loa - đài) luôn trong tình trạng vận hành được nhưng phải hạn chế sử dụng vì có thể gây sự không tập trung cho công việc của công nhân. Nên trang bị bộ đàm nội bộ để điều khiển từ trung tâm văn phòng kỹ thuật đến các kỹ sư, đội trưởng thi công ở các vị trí trên khắp công trường.

Kỹ thuật đo đạc kỹ thuật phục vụ thi công và nghiệm thu tuân theo TCXD 203:1997, Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

Chương III

Thi công phần ngầm.

Trong điều kiện xây chen tại Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, nên thi công cọc khoan nhồi hoặc tường barrette trước khi đào đất làm đài và tầng hầm nếu có.

3.1 Thi công cọc khoan nhồi:

3.1.1. Điều chung:

Thi công cọc khoan nhồi tuân theo TCXD 197:1997, Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi. TCXD 196:1997, Nhà cao tầng - Công tác thử tính và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi. TCXD 206:1998. Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công.

Thi công cọc khoan nhồi còn tuân thủ các yêu cầu ghi trong bộ hồ sơ mời thầu của công trình. Những điều ghi trong giáo trình này được coi như lời khuyên quan trọng cần được các bên chủ đầu tư, bên thi công và kiểm tra chất lượng tham khảo , nếu chấp nhận sẽ được coi là điều kiện hợp đồng.

Cần làm tốt công tác chuẩn bị trước khi thi công. Mặt cắt địa tầng phải treo tại phòng kỹ thuật và hồ sơ địa chất được để liền kề . Cứ khoan được 2m sâu cho mỗi cọc kỹ sư phải đổi chiều giữa lớp đất thực tế và địa tầng do khảo sát cung cấp. Khi có khác biệt phải thông báo cho đại diện kỹ thuật của chủ đầu tư để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Trước khi thi công cần để tại phòng kỹ thuật đầy đủ dụng cụ kiểm tra chất lượng dung dịch giữ thành vách khi khoan.

Cần phổ biến đầy đủ qui trình thi công và các yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện an toàn cũng như sự phối hợp cho mọi thành viên tham gia thi công trước khi bắt tay vào công tác.

Việc ghi chép quá trình thi công cần được thực hiện nghiêm túc theo qui định và bảng biểu trong TCXD 197:1997, Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi.

3.1.2. Trình tự hợp lý tiến hành khoan nhồi như sau:

- (1). Tiến hành các công tác chuẩn bị như làm hệ rãnh và hố thu hồi dịch khoan. Chế tạo dịch khoan. Đặt ống dẫn dịch khoan tới hố đào.
- (2). Quy định sơ đồ di chuyển máy đào theo trình tự các cọc nhằm tuân thủ nguyên tắc kỹ thuật và sự hợp lý trong di chuyển máy.
- (3). Định vị lỗ khoan (nên sử dụng dường bê tông cốt thép).
- (4). Khoan mồi khoảng 1 mét đầu.
- (5). Lắp và đưa ống vách vào vị trí.
- (6). Khoan tạo lỗ có sử dụng dung dịch giữ thành vách.
- (7). Lắp cốt thép.
- (8). Lắp ống tremi và ống xục khí
- (9). Xục rửa giảm hàm lượng cát trong lỗ khoan
- (10). Đổ bê tông
- (11). Rút ống vách.

3.1.3. Sơ đồ di chuyển lỗ khoan trong quá trình khoan nhiều cọc

Lỗ khoan mới phải cách lỗ khoan vừa thi công trong vòng 7 ngày một khoảng cách tối thiểu là 3 lần đường kính cọc nhồi để tránh những rung động ảnh hưởng chất lượng bê tông cọc đang phát triển cường độ. Cần so sánh các phương án di chuyển sao cho thi công hợp lý về sử dụng trang thiết bị, tổng độ dài máy đào phải di chuyển là ngắn nhất trong những phương án có thể để đạt thời gian nhanh nhất. Cũng cần chú ý đến các công trình lân cận, chiếu cố đến các yêu cầu về sử dụng và đảm bảo an toàn cho các công trình này.

3.1.4. Công tác định vị

Hệ thống mốc chuẩn được vạch vào nơi không dịch chuyển qua quá trình thi công, được sử dụng thường xuyên để kiểm tra trong thời gian thi công.

Nên làm dường định vị miệng lỗ khoan bằng tấm bê tông cốt thép ghép hai nửa ôm ngoài ống vách. Tấm này được tháo ra sử dụng cho lỗ khoan khác khi đã khoan được sâu đến hết tầm ống vách.

3.1.5 Nguyên tắc chính về thiết bị thi công

Việc chọn máy khoan nhồi phụ thuộc đường kính, độ sâu cọc và tính chất các lớp đất theo độ sâu... Cần lựa chọn công suất máy lớn hơn sức làm việc thực tế xấp xỉ 20%.

Máy móc cần được kiểm tra kỹ mọi bộ phận (bộ phận phát động lực, truyền động, dây cáp, chốt khớp nối, gàu ...) trước khi tiến hành công tác khoan.

Những máy phụ trợ cho thi công cọc nhồi như máy khuấy trộn bentonite, máy tách cát khi phải thu hồi bentonite, máy nén khi để xục rửa hố khoan phải được kiểm tra để vận hành tốt trước khi tiến hành một lỗ khoan.

3.1.6 Giữ thành vách và thổi rửa khi khoan đủ độ sâu

Đối với lớp đất trên cùng được gọi là lớp mặt, sử dụng vách bằng ống cuốn bằng tôn có chiều dày tôn là 8 ~ 20 mm. Đường kính trong ống tôn này bằng đường kính cọc. Ống vách này để lại trong đất khi cọc thi công sát ngay nhà lân cận kề sát. Nếu cọc xa nhà lân cận kề sát thì nên rút lên sử dụng cho cọc thi công tiếp. Nếu rút lên thì thời điểm rút ống là 15 phút sau khi đổ bê tông xong. Nếu để chậm sau 2 giờ sẽ gặp khó khăn do hình thành lực bám dính giữa bê tông cọc và vách này.

Dung dịch giữ thành khi đào qua ống vách tôn có thể sử dụng một trong hai thứ sau: dung dịch bùn bentonite hoặc dịch khoan supermud. Khi sử dụng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng loại theo hồ sơ bán hàng.

* Sử dụng dung dịch khoan bentonite:

Nên chế sẵn dung dịch khoan đủ dùng cho một ngày công tác nếu dùng bentonite. Sử dụng bentonite cần có bể khuấy trộn bentonite và có silô chứa. Lượng chứa tại hiện trường nên khoảng sử dụng cho 3 đến 4 cọc nếu khả năng thi công được 3 ~ 4 cọc.

Dung dịch được trộn trong một bể có dung tích khoảng 10 m^3 rồi bơm lên silo chứa. Cần đảm bảo nguồn nước đủ cấp cho việc chế tạo dung dịch. Tại bể trộn bố trí máy khuấy để tạo được dung dịch đồng đều. Nếu thu hồi dịch khoan nên làm giàu dịch khoan dùng lại bằng cách bơm bentonite thu hồi vào bể trộn và cho thêm bentonite cho đạt các chỉ tiêu.

Điều 2.6 của TCXD 197:1997 nêu các yêu cầu của dịch khoan.

* Sử dụng dung dịch khoan SuperMud:

Việc sử dụng chất SuperMud để làm dung dịch khoan là đáng khuyến khích. Liều lượng sử dụng là 1/800 (supermud/ nước). SuperMud là dạng chất dẻo trắng, hơi nhão hòa tan trong nước. SuperMud tạo lớp vỏ siêu mỏng giữ thành vách.

SuperMud không chứa các thành phần hoá gây ô nhiễm môi trường E.P.A.

SuperMud không bền, bị phân huỷ sau 8 giờ sau khi tiếp xúc với Chlorine, Calcium.

Không cần có biện pháp phòng hộ lao động đặc biệt.

Có thể hoà trực tiếp SuperMud vào nước không cần khuấy nhiều hoặc chỉ cần cho nước chảy qua SuperMud, không tốn silô chứa. Nước thải trong hố khoan ra thường ít khi thu hồi và có thể xả trực tiếp vào cống công cộng vì chứa cặn bùn không đáng kể.

Sử dụng SuperMud chi phí cho khâu dịch khoan thường nhỏ hơn sử dụng bentonite.

Để tạo áp lực đẩy ngược từ trong hố khoan ép ra thành vách không cho xập thành, cần cung cấp dịch khoan giữ cho cao trình của mặt dung dịch trong lỗ khoan cao hơn mức nước ngầm tĩnh ở đất bên ngoài tối thiểu là 1,5 mét. Thường nên ở mức cao hơn là 3 mét.

Khi khoan đến độ sâu thiết kế cần kiểm tra độ sâu cho chính xác và lấy mẫu dung dịch bentonite tại đáy lỗ khoan để kiểm tra hàm lượng cát. Sau khi ngừng khoan 30 phút, dùng gầu đáy thoái vét cát lắng đọng.

Sau đó tiến hành thổi rửa.

+ Thời gian thải rò : tái thi lù 30 phút, tröèc khi thải rò phii kìm tra cҮc ½c trong cõa bïn bentonit theo cҮc chxtiÅu ½t nÅu . Tí y tÖh hÖh cҮc tháng sâ kìm tra nïy mï dù bÝo thời gian thải rò . Phii thải rò ½t khi ½t cҮc ½c trong yÅu c· u .

+ Chì ú , trong thời gian thải rò phii bã sung liÅn tòc dung dÌh bïn töci cho ½t sâ bïn l¹n cҮt vï mïn khoan bÙquÝtrÖh thải ½t y ho c hït ra . Chi ëu cao cõa mít trÅn lèp dung dÌh bïn phii cao hơn mõec ng m än ½t hõi cõa khu vực hâ khoan lï 1,5 m³t . NÆ kháng ½t ½æcao nïy cÙ kh nïng xºp thïnh vÝch hâ khoan do Ýp lúc ½t vï mõec bÅn ngoi hâ gþy ra . NÆ kháng bºo ½t m dung tràng cõa bïn töci nhõ yÅu c· u cñng gþy ra xºp vÝch hâ khoan do ½t kïn Ýp lúc bÅn ngoi hâ .

VÈ ½æsu ½t y càc khoan nhãi : do ngõe thiÆ kÆch x ½t h . Tháng thõéng ½t y càc nÅn ½t trong lèp cҮt to h-t cÜhïm lõi ng shi cuæ klich thöec h-t trÅn 10 mm lèn hơn 20% t÷ 1,5 ½t 2 m³t trê lÅn .

‡ i ëu kïn cò thi cõa tñng cång trÖh , quyÆ ½t h ½æsu cõa càc phii theo tñi tràng tĩnh toÝn mï mãi càc phii chÙi .

Sự cố hay gặp khi khoan tạo lỗ là xập vách do mức bentonite trong hố thấp hơn mức nước ngầm bên ngoài, phải nhanh chóng bổ sung bentonite. Bentonite loãng quá cũng gây xập vách.

Nhiều khi khoan chưa đến độ sâu thiết kế gặp phải thấu kính bùn hay thấu kính cuội sỏi mật độ dày đặc hoặc cỡ hạt lớn (hiện tượng trầm tích đáy ao hồ xưa). Khi gặp túi bùn cần sử dụng dung dịch khoan có mật độ lớn thêm để khoan qua. Khi gặp cuội sỏi dày đặc hoặc đường kính hạt lớn cần đổi đầu khoan. Đầu thùng không thích hợp với đường kính cuội sỏi có cỡ hạt bằng 1/2 chiều rộng khe hở nạo đất. Trường hợp này phải dùng đầu gầu xoắn (augerflight) hoặc dùng mũi khoan đường kính nhỏ đục qua lớp cuội sỏi.

3.1.7 Cảng nghî l°p cát th^{3/0} :

Cát th^{3/0} trong cày khoan nhái sụt ít ú nghẽn chìa tui mịn chèo tĩnh chất cát t-o. Tí y ngõéi thiế kAE quy ½ thõng nhõng thõéng th^{3/0} ít khi ljm ½ chiêu sụt cõa cày. Thanh th^{3/0} liÊn hiÊn nay chAEt-o dji 11,7 m^{3/t} nân cát th^{3/0} cõa cày khoan nhái hay chàn ljm baé sâ cõa 11 m^{3/t}.

Cát th^{3/0} ½i c khuyAEh ½i thi nh lăng t÷ng ½-n 11,7 m^{3/t}. Khi ½i c ph^{3/0} sÁt xuáng hâ khoan t÷ng lăng. Lăng dõe i nái vì lăng trân theo cÝch buæk khi ½i th÷ lăng dõe i g-n hAE chiêu dji , ngÝng thanh ½e tû lân vÝch châng lĩa qua lăng ½i buæk ½i nái th^{3/0}. Sau ½uth÷ tiA. Toj n bælæng th^{3/0} ½i c mÙc treo vj o miñg vÝch châng bæng 3 sì i Φ16 vj nhung sì i nýy dì ng hñ quang ½i n c°t ½i trõec khi ljm vÝch lân .

Th^{3/0} dàc cõa lăng th^{3/0} hay dì ng Φ25 ~ Φ28 , cÝc thanh dàc cÝch nhau 150 ~ 200 mm . t ai cÚthì vÝng trÝn hay xo°n . t õéng klinh th^{3/0} ½ai hay dì ng Φ10 ~ Φ12 .

Khi dùng máy LEFFER để khoan, phải treo lồng thép vào móc cẩu của máy đào. Khi tháo ống vỏ kiêm mũi đào để cho ống ra sau khi đổ bê tông phải tháo móc treo cốt thép, sau đó lại phải móc treo lại khi xoay rút những đoạn ống tiếp tục. Nếu thép tỳ xuống đáy hố khoan, phải có tín hiệu theo dõi sự có mặt của cốt thép tại vị trí. Nếu thấy thép có khả năng bị chìm, phải treo giữ ngay.

3.1.8 Công nghệ đổ bê tông:

BÀ táng ½i c ½a khi ½i kìm tra ½es-ch hâ khoan vj viÍc ½t cát th^{3/0}.

Thõéng l°p l-i áng tr^{3/0} mie dì ng khi thãi røa lít c trõec ljm áng d^{1/n} bÀ táng .

Cấp phai bát táng do thiækếtba thuộn và phải thông qua chủ nhiệm dự án.

Nên dùng bê tông chế trộn sẵn thương phẩm. Thường dùng có phụ gia kéo dài thời gian đồng kết đồng thời với phụ gia giảm nước (loại R4 của Sika với tỷ lệ #0,8 ~ 1%) để phòng quá trình vận chuyển bị kéo dài cũng như chờ đợi tuyến thi công tại công trường.

†æsot cõa bát táng thõéng chàn t÷ 120 mm ½ 160 mm ¼ ½ öng ½ Eu kiín thi cáng (workability) . Næ kháng ½ ½æsot theo yÅu c· u mi lõi ng nõec ½ vòi t qua mõc cho ph³p ph· i dí ng phò gia hÜa dÀo . Kháng nÅn ¼ ½æsot quÝlèn (quÝ 160 mm) sÁ nh hõéng ½ ½æt chít lõi ng bát táng.

(i) Thiækếtba dòng cho cáng tÝc bát táng :

- Bát táng chætraæ s³n chê ½ ½æt b±ng xe chuyÅn dòng ;
- Öng dí n bát táng t÷ phí u ½ xuâng ½æsot yÅu c· u ;
- Phí u hõng bát táng t÷ xe ½ nái vìe áng dí n ;
- GiÝ ½ áng v·i phí u . GiÝ n·i y ½ má t· e trÅn .

(ii) CÝc yÅu c· u ½ bát táng :

- Bê tông đến công công trường được ngăn lại để kiểm tra : phẩm chất chung qua quan sát bằng mắt. Kiểm tra độ sụt hình côn Abrams và đúc mẫu để kiểm tra phá huỷ mẫu khi đến tuổi.

- Öng dí n bát táng ½ ði c n·i t b±ng bao t· i chứa vữa dẻo ximăng cát 1:3 ho·c n·i t b±ng t· i nyláng chõa h-t bat xáp ¼ trÝnh sú t-o nÅn nhùng t· i khí trong bát táng lì c ½ ban ½ u . N·i t n·i y sÁbÙbát táng ½ y ra khi ½ .

- MiÍng döèi cõa áng dí n bát táng luán ngºp trong bát táng tái thiù u lì 1 m³ nhõng kháng nÅn sµu hcn 3 m³.

- Khi ½ bát táng , bát táng ½ ði c ½ a xuâng sµu trong lÝng khai bát táng, qua miÍng áng sÁtr·n ra chung quanh , nµng ph· n bát táng ½ ½ u l·n trÅn , bát táng ½ ði c nµng t÷ ½ lÝn l·n trÅn . Nhõ thÆ ch×cÜ mæt lèp trÅn c·i ng cõa bát táng tiÆ x·c vìe nõec , cÝn bát táng giù nguyÅn chít lõi ng nhõ khi chæt-o .

- Ph· m c·p cõa bát táng tái thiù u lì C 25 (töçng ½öçng mÝc 300 thi nghiÍm theo m¹u lºp phöçng).

- Bát táng ph· i ½ ½ ½ ½æcao . Khi rÜt mÀcuái c·i ng , lì c nµng r·t vÝch ½ ði c 1,5 m³ nÅn ½ thÅm bát táng ½ b·i v·i o chå bát táng ch·y lan v·i o nhùng hác quanh vÝch ½ ði c t-o nÅn, næ cÜ , khi khoan sµu . Cần đổ cho bê tông trào khỏi ống vách khoảng 20 ~ 30 cm vì đây là lớp bê tông tiếp xúc với bentonite sợ rằng chất lượng xấu.

3.2 Kiểm tra trong quá trình thi công cọc khoan nhồi :

Các đặc trưng kỹ thuật dùng kiểm tra các khâu trong quá trình thi công cọc nhồi và cọc, tường barrette chủ yếu như sau:

(1) Đặc trưng $\frac{1}{2}$ m vùi lấp cọc vỉa kè lấp m tra :

* Đặc trưng:

- Vùi lấp cọc cát cát vỉa o hố tròn cát tròn vỉa hố tròn gác .
- Cao tròn mít hố khoan
- Cao tròn mít $\frac{1}{2}$ m t-i nçi cát hố khoan
- Cao tròn $\frac{1}{2}$ m hố khoan

* Kè lấp m tra :

- Độ ngang mực kinh vỉa thôay bùn kè lấp m tra theo nghiêng vò $\frac{1}{2}$ c .
(Ngõe i thúc hiên nhanh m vò $\frac{1}{2}$ c phai cù chong chép hìnghen $\frac{1}{2}$ c).

(2) Đặc trưng hố hắc cát hố khoan vỉa kè lấp m tra :

* Đặc trưng :

- Độ ngang kinh hố khoan hoac sáu $\frac{1}{2}$ m $\frac{1}{2}$ m $\frac{1}{2}$ m .
- Độ ngang lú thuyết cát . Độ ngang lú thuyết tay
- Chiều sâu lỗ khoan lú thuyết, chiều sâu thúc tay
- Chiều dài i áng vách .
- Cao tròn $\frac{1}{2}$ m vỉa chun áng vách .

* Kè lấp m tra :

Độ $\frac{1}{2}$ c bằng thôec vỉa mực $\frac{1}{2}$ c .

Phai thúc hiên nghiêm tictic quy phai m $\frac{1}{2}$ m kích thôec hố hắc vỉa dung sai khi $\frac{1}{2}$ m .

(3) Đặc trưng $\frac{1}{2}$ m chặt cát tròn :

* Đặc trưng :

- Cố 2 m theo chiều sâu cát hố khoan l-i quan sát thực tế và má tay lo-i $\frac{1}{2}$ m gip phai khi khoan $\frac{1}{2}$ m i chiết vì tay i lú $\frac{1}{2}$ m chặt cát tròn $\frac{1}{2}$ m cát quan khai o sút $\frac{1}{2}$ m chặt bao thang qua mít cát lỗ khoan them dýe lun con .

Phải m bao tinh trung thúc khi quan sát. Khi thấy khay vì tì i lìu khao sét phải bày ngay cho bắn thiếk vài bắn tõ vịnh kilm và cung i phẩy sơ lù ngay.

(4) Đặc điểm cõa bùn khoan :

* Đặc điểm :

Nhờ đặc điểm chختiẤu½ biế: Dung tràng, ½enhết, hòn lõi ng cát, lèp và bùn thịnh vượng (cake), chxsâ lắc, ½apH.

* Kilm tra:

Trần hiên trống cõa thanh phải bao động có thể nghiên m và kilm tra đặc chختiẤu cõa dung dãy bùn bentonit.

(5) Đặc điểm cõa cát tháp và kilm tra :

* Đặc điểm :

- Kích thước cõa thanh tháp tăng lo-i sơ dòng
- Hỗn d-ng phi hì p vì thiếk
- Lo-i tháp sơ dòng (mìn hiên, hỗn d-ng mít ngoại thanh, đặc chختiẤu cát lùn thiếkcõa lo-i tháp vàng sơ dòng).
- Cây tẩy hì p thịnh khung, lăng vài vùtrí tõcng vài gi-a đặc thanh.
- Đặc điểm (gác, bùn bùn, bùn bùn), khuỷt cõdõe mõc cho phông kháng.
- Đặc điểm chi tiếchán ng m cho kếcõu hoóc cáng viêc tiáp theo : chi tiếk và sau hòn, mõt sõt, chún bu lóng, áng quan sát khi dùng kiểm tra sỉẤu pm, dùng kiểm tra phông x- (carrota).

* Kilm tra:

Quan sát bao mõt, và bao thõec cuộn ngõn, thể nghiên m đặc tính chõt cát lùn trong phông thể nghiên m, nếu cần.

(6) Đặc điểm véc bát táng và kilm tra :

* Đặc điểm :


- Thịt nh phèn, cõp phai .

- Chặt lõi ng cât liêu lèn , cât liêu mìn (kĩch thõec h-t , ½gác , ½æ lín cҮc h-t kháng ½t yÅu c-u , ½æs-ch vìi ch t b m b,n)
 - Xi m ng : ph m c p , cҮc chxtiÅu c  l u , cҮc h m lõi ng c h-i : ki m , sunph t ...
 - N ec : ch t lõi ng
 - Ph gia : cҮc chxtiÅu k p thu t , ch ng ch c a nh  s n xu t .
 - ‡æs t c a h n h  p b t ng , cҮch I y ½es t .
 - L y m u k l m tra ch t lõi ng b t ng ½  h a c ng .
 - K l m tra vi c ½  b t ng (chi u cao ½  , c t ½ nh c c , chi u d i c c tr ec ho n thi n , kh i lõi ng l u thuy t ng  ng , kh i lõi ng th c t t  ½ ed  gi a th c t t i l u thuy t ng ...)
 - ‡ ng cong ½  b t ng (quan h  kh i lõi ng - chi u cao ½  k  t  ½ y c c tr e l n)

* K l m tra :

Ch ng ch v t li u c a n i cung c p b t ng
Thi k th i nh ph n b t ng c s  th pa thu n c a b n k p thu t k l m tra ch t lõi ng .
‡æs t c a b t ng.
CҮch I y m u v i qu ytr ch I y m u .
K l m tra gi y giao h ng (t ch k giao h ng)
Bi n b n ch ng k t  vi c  p m u .

3.3 . Công nghệ kiểm tra chất lượng cọc nhồi chủ yếu như sau:



Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng chất lượng cọc nhồi

- * Điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn.
- * Trang thiết bị thi công
- * Công nghệ thi công.
- * Chất lượng của từng công đoạn thi công.
- * Vật liệu thi công.

Việc kiểm tra kỹ chất lượng thi công từng công đoạn sẽ làm giảm được các khuyết tật của sản phẩm cuối cùng của cọc nhồi.

Cần lưu ý các khuyết tật có thể :

+ Trong khâu chuẩn bị thi công chưa tốt như định vị hố khoan không chính xác dẫn đến sai vị trí.

+ Trong khâu thi công : Công đoạn tạo lõi để xập vách, để co tiết diện cọc, để nghiêng cọc quá mức cho phép. Nhiều khi thi công chưa đến chiều sâu tính toán mà bên thi công đã dừng khoan để làm các khâu tiếp theo, có khi sự dừng này được đồng tình của người giám sát hoặc thiết kế không có kinh nghiệm quyết định mà khuyết tật này chỉ được phát hiện là sai khi thử tải khi đủ ngày.

Công đoạn đổ bê tông khi đáy hố khoan còn bùn lắng đọng, rút ống nhanh làm cho chất lượng bê tông không đồng đều, bị túi bùn trong thân cọc. Có khi để thân cọc bị đứt đoạn.

Công đoạn rút ống vách có thể làm cho cọc bị nhắc lên một đoạn. cọc bị thắt tiết diện.

Những khuyết tật này trong quá trình thi công có thể giảm thiểu đến tối đa nhờ khâu kiểm tra chất lượng được tiến hành đúng thời điểm, nghiêm túc và theo đúng trình tự kỹ thuật, sử dụng phương tiện kiểm tra đảm bảo chuẩn xác.

Kiểm tra chất lượng sau khi thi công nhằm khẳng định lại sức chịu tải đã tính toán phù hợp với dự báo khi thiết kế. Kiểm tra chất lượng cọc sau khi thi công là cách làm thụ động nhưng cần thiết. Có thể kiểm tra lại không chỉ chất lượng chịu tải của nền mà còn cả chất lượng bê tông của bản thân cọc nữa.

Kiểm tra trước khi thi công:

(i) Cần lập phương án thi công kỹ lưỡng, trong đó ấn định chỉ tiêu kỹ thuật phải đạt và các bước cần kiểm tra cũng như sự chuẩn bị công cụ kiểm tra. Những công cụ kiểm tra đã được cơ quan kiểm định đã kiểm và đang còn thời hạn sử dụng. Thiết kế phải để thường trực những dụng cụ kiểm tra chất lượng này kể với nơi thi công và luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ. Phương án thi công này phải được tư vấn giám sát chất lượng thỏa thuận và ký sự đại diện chủ đầu tư là chủ nhiệm dự án đồng ý.

(ii) Cần có tài liệu địa chất công trình do bên khoan thăm dò đã cung cấp cho thiết kế để ngay tại nơi thi công sẽ dùng đối chiếu với thực tế khoan.

(iii) Kiểm tra tình trạng vận hành của máy thi công, dây cáp, dây cẩu, bộ phận truyền lực, thiết bị hãm, các phụ tùng máy khoan như bắp chuột, gầu, răng gầu, các máy phụ trợ phục vụ khâu bùn khoan, khâu lọc cát như máy bơm khuấy bùn, máy tách cát, sàng cát.

(iv) Kiểm tra lối định vị công trình và từng cọc. Kiểm tra các mốc khống chế nằm trong và ngoài công trình, kể cả các mốc khống chế nằm ngoài công trường. Những máy đo đặc phải được kiểm định và thời hạn được sử dụng đang còn hiệu lực. Người tiến hành các công tác về xác định các đặc trưng hình học của công trình phải là người được phép hành nghề và có chứng chỉ.

Kiểm tra trong khi thi công:

Ngoài những điều nêu trong phần 3.2 trên, quá trình thi công cần kiểm tra chặt chẽ từng công đoạn đã yêu cầu kiểm tra:

(i) Kiểm tra chất lượng kích thước hình học. Những số liệu cần được khẳng định: vị trí từng cọc theo hai trực vuông góc do bản vẽ thi công xác định. Việc kiểm tra dựa vào hệ thống trực gốc trong và ngoài công trường. Kiểm tra các cao trình: mặt đất thiên nhiên quanh cọc, cao trình mặt trên ống vách. Độ thẳng đứng của ống vách hoặc độ nghiêng cần thiết nếu được thiết kế cũng cần kiểm tra. Biện pháp kiểm tra độ thẳng đứng hay độ nghiêng này đã giải trình và được kỹ sư đại diện chủ đầu tư duyệt. Người kiểm tra phải có chứng chỉ hành nghề đo đạc.

(ii) Kiểm tra các đặc trưng của địa chất công trình và thuỷ văn. Cứ khoan được 2 mét cần kiểm tra loại đất ở vị trí thực địa có đúng khớp với báo cáo địa chất của bên khảo sát đã lập trước đây không. Cần ghi chép theo thực tế và nhận xét những điều khác nhau, trình bên kỹ sư đại diện chủ đầu tư để cùng thiết kế quyết định những điều chỉnh nếu cần thiết. Đã có công trình ngay tại Hà nội vào cuối năm 1994, khi quyết định ngừng khoan để làm tiếp các khâu sau không đổi chiếu với mặt cắt địa chất cũng như người quyết định không am tường về địa chất nên đã phải bỏ hai cọc đã được đổ bê tông không đảm bảo độ sâu và kết quả ép tĩnh thử tải chỉ đạt 150% tải tính toán cọc đã hỏng.

(iii) Kiểm tra dung dịch khoan trước khi cấp dung dịch vào hố khoan, khi khoan đủ độ sâu và khi xúc rửa làm sạch hố khoan xong.

(iv) Kiểm tra cốt thép trước khi thả xuống hố khoan. Các chỉ tiêu phải kiểm tra là đường kính thanh, độ dài thanh chủ, khoảng cách giữa các thanh, độ sạch dầu mỡ.

(v) Kiểm tra đáy hố khoan: Chiều sâu hố khoan được đo hai lần, ngay sau khi vừa đạt độ sâu thiết kế và sau khi để lắng và vét lại. Sau khi thả cốt thép và thả ống tremie, trước lúc đổ bê tông nên kiểm tra để xác định lớp cát lắng. Nếu cần có thể lấy thép lên, lấy ống tremie lên để vét tiếp cho đạt độ sạch đáy hố. Để đáy hố không sạch sẽ gây ra độ lún dư quá mức cho phép.

(vi) Kiểm tra các khâu của bê tông trước khi đổ vào hố. Các chỉ tiêu kiểm tra là chất lượng vật liệu thành phần của bê tông bao gồm cốt liệu, xi măng, nước, chất phụ gia, cấp phối. Đến công trường tiếp tục kiểm tra độ sụt Abram's, đúc mẫu để kiểm tra số hiệu, sơ bộ đánh giá thời gian sơ ninh.

(vii) Các khâu cần kiểm tra khác như nguồn cấp điện năng khi thi công, kiểm tra sự liên lạc trong quá trình cung ứng bê tông, kiểm tra độ thông của máng, mương đón dung dịch trào từ hố khi đổ bê tông ...

Các phương pháp kiểm tra chất lượng cọc nhồi sau khi thi công xong:

Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi dựa vào TCXD 196:1997, Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi. Tiêu chuẩn này mới đề cập đến ba loại thử: nén tĩnh, phương pháp biến dạng nhỏ PIT và phương pháp siêu âm.

Những phương án có thể sử dụng do chủ nhiệm dự án quyết định:

(i) *Kiểm tra bằng phương pháp tĩnh :*

Phương pháp tải tĩnh :

Phương pháp này cho đến hiện nay được coi là phương pháp trực quan, dễ nhận thức và đáng tin cậy nhất. Theo yêu cầu của chủ đầu tư mà có thể thực hiện theo kiểu nén, kéo dọc trực cọc hoặc đẩy theo phương vuông góc với trực cọc. Thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện nhiều nhất nên chủ yếu đề cập ở đây là nén tĩnh.

Có thể chọn một trong hai qui trình nén tĩnh chủ yếu được sử dụng là qui trình tải trọng không đổi (Maintained Load, ML) và qui trình tốc độ dịch chuyển không đổi (Constant Rate of Penetration, CRP).

Qui trình nén với tải trọng không đổi (ML) cho ta đánh giá khả năng chịu tải của cọc và độ lún của cọc theo thời gian. Thí nghiệm này đòi hỏi nhiều thời gian, kéo dài thời gian tới vài ngày.

Qui trình nén với tốc độ dịch chuyển không đổi (CRP) thường chỉ dùng đánh giá khả năng chịu tải giới hạn của cọc, thường chỉ cần 3 đến 5 giờ.

Nhìn chung tiêu chuẩn thí nghiệm nén tĩnh của nhiều nước trên thế giới ít khác biệt. Ta có thể so sánh tiêu chuẩn ASTM 1143-81 (Hoa kỳ), BS 2004 (Anh) và TCXD 196-1997 như sau:

Qui trình nén chậm với tải trọng không đổi			
Chỉ tiêu so sánh	ASTM D1143-81	BS 2004	TCXD 196-1997
Tải trọng nén tối đa, Qmax	200%Qa*	150%Qa~200%Qa	200%Qa
Độ lớn cấp tăng tải	25%Qa 0,25 mm/h	25%Qa 0,10mm/h	25%Qmax 0,10 mm/h
Tốc độ lún ổn định qui ước	200%Qa và 12≤ t ≤ 24h	100%Qa, 150%Qa với t ≥ 6h	(100%&200%)Qa = 24h
Cấp tải trọng đặc biệt và thời gian giữ tải của cấp đó	50%Qa		25%Qmax
Độ lớn cấp hạ tải		25%Qa	
Qui trình tốc độ chuyển dịch không đổi			
Chỉ tiêu so sánh	ASTM D 1143-81	BS 2004	TCXD 196-1997
Tốc độ chuyển dịch	0,25- 25mm/min cho cọc trong đất sét 0,75~2,5mm/min cho cọc trong đất rời	Không thể qui định cụ thể	Chưa có qui định cho loại thử kiều này.
Qui định về dừng thí nghiệm	Đạt tải trọng giới hạn đã định trước Chuyển dịch đạt 15%D	Đạt tải trọng giới hạn đã định trước Chuyển dịch tăng trong khi lực không tăng hoặc giảm trong khoảng 10mm Chuyển dịch đạt 10%D	

Ghi chú: Qa = khả năng chịu tải cho phép của cọc

Về đối trọng gia tải, có thể sử dụng vật nặng chất tải nhưng cũng có thể sử dụng neo xuống đất. Tuỳ điều kiện thực tế cụ thể mà quyết định cách tạo đối trọng. Với sức neo khá lớn nên khi sử dụng biện pháp neo cần hết sức thận trọng.

Đại bộ phận các công trình thử tải tĩnh dùng cách chất vật nặng làm đối trọng. Cho đến nay, chỉ có một công trình dùng phương pháp neo để thử tải đó là công trình Grand Hanoi Lakeview Hotel ở số 28 đường Thanh niên do Công ty Kinsun (Thái lan) thuộc tập đoàn B&B thực hiện.

Do chúng ta chưa có qui phạm định ra chất lượng cọc khi thử xong nên cần bàn bạc thống nhất trước với chủ đầu tư để xác định các tiêu chí chất lượng trước khi thi công.

Phương pháp gia tải tĩnh kiểu Osterberg:

Phương pháp này khá mới với thế giới và nước ta. Nguyên tắc của phương pháp là đổ một lớp bê tông đủ dày dưới đáy rồi thả hệ hộp kích (O-cell) xuống đó, sau đó lại đổ tiếp phần cọc trên. Hệ điều khiển và ghi chép từ trên mặt đất. Sử dụng phương pháp này có thể thí nghiệm riêng biệt hoặc đồng thời hai chỉ tiêu là sức chịu mũi cọc và lực ma sát bên của cọc. Tải thí nghiệm có thể đạt được từ 60 tấn đến 18000 tấn. Thời gian thí nghiệm nhanh thì chỉ cần 24 giờ, nếu yêu cầu cũng chỉ hết tối đa là 3 ngày. Độ sâu đặt trang thiết bị thí nghiệm trong móng có thể tới trên 60 mét. Sau khi thử xong, bơm bê tông xuống lắp hệ kích cho cọc được liên tục.

(Tiến sĩ Jorj O. Osterberg là chuyên gia địa kỹ thuật có tên tuổi, hiện sống tại Hoa Kỳ. Ông hiện nay (1998) về hưu nhưng là giáo sư danh dự của Northwestern University, Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật, 1985 là giảng viên trường Tersaghi, năm 1988 là thành viên Viện nền móng sâu. Năm 1994 phương pháp thử tĩnh Osterberg ra đời với tên O-Cell, được cấp chứng chỉ NOVA. Chứng chỉ NOVA là dạng được coi như giải Nobel về xây dựng của Hoa Kỳ.

Phương pháp thử tĩnh O-Cell có thể dùng thử tải cọc nhồi, cọc đóng, tường barettes, thí nghiệm tải ở hông cọc, thí nghiệm ở cọc làm kiểu gầu xoay (Auger Cast Piles).

Nước ta đã có một số công trình sử dụng phương pháp thử tải tĩnh kiểu Osterberg. Tại Hà Nội có công trình Tháp Vietcombank, tại Nam bộ có công trình cầu Bắc Mỹ thuận đã sử dụng cách thử cọc kiểu này).

(ii) Phương pháp khoan lấy mẫu ở lõi cọc:

Dùng máy khoan đá để khoan vào cọc, có thể lấy mẫu bê tông theo đường kính 50~150 mm, dọc suốt độ sâu dự định khoan.

Nếu đường kính cọc lớn, có thể phải khoan đến 3 lỗ nằm trên cùng một tiết diện ngang mới tạm có khái niệm về chất lượng bê tông dọc theo cọc.

Phương pháp này có thể quan sát trực tiếp được chất lượng bê tông dọc theo chiều sâu lỗ khoan. Nếu thí nghiệm phá huỷ mẫu có thể biết được chất lượng bê tông của mẫu. Ưu điểm của phương pháp là trực quan và khá chính xác. Nhược điểm là chi phí lấy mẫu khá lớn. Nếu chỉ khoan 2 lỗ trên tiết diện cọc theo chiều sâu cả cọc thì chi phí xấp xỉ giá thành của cọc. Thường phương pháp này chỉ giải quyết khi bằng các phương pháp khác đã xác định cọc có khuyết tật. Phương pháp này kết hợp kiểm tra chính xác hoá và sử dụng ngay lỗ khoan để bơm phun xi măng cứu chữa những đoạn hỏng.

Phương pháp này đòi hỏi thời gian khoan lấy mẫu lâu, quá trình khoan cũng phức tạp như phải dùng bentonite để tống mạt khoan lên bờ, phải lấy mẫu như khoan thăm dò đá và tốc độ khoan không nhanh lắm. Phương pháp này có ưu điểm là có thể nhận dạng được ngay chất lượng mà chủ yếu là độ chắc đặc của bê tông. Nếu đem mẫu thử nén phá huỷ mẫu thì có kết quả sức chịu của mẫu. Tuy phương pháp phức tạp và tốn kém nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn chỉ định phương pháp này.

(iii) Phương pháp siêu âm:

Phương pháp thử là dạng kỹ thuật đánh giá kết cấu không phá huỷ mẫu thử (Non-destructive evaluation, NDE). Khi thử không làm hư hỏng kết cấu, không làm thay đổi bất kỳ tính chất cơ học nào của mẫu. Phương pháp được Châu Âu và Hoa Kỳ sử dụng khá phổ biến. Cách thử thông dụng là quét siêu âm theo tiết diện ngang thân cọc. Tuỳ đường kính cọc lớn hay nhỏ mà bố trí các lỗ dọc theo thân cọc trước khi đổ bê tông. Lỗ dọc này có đường kính trong xấp xỉ 60 mm vỏ lỗ là ống nhựa hay ống thép. Có khi người ta khoan tạo lỗ như phương pháp kiểm tra theo khoan lỗ nói trên, nêu không để lỗ trước.

Đầu thu phát có hai kiểu: kiểu đầu thu riêng và đầu phát riêng, kiểu đầu thu và phát gắn liền nhau.

Nếu đường kính cọc là 600 mm thì chỉ cần bố trí hai lỗ dọc theo thân cọc đối xứng qua tâm cọc và nằm sát cốt đai. Nếu đường kính 800 mm nên bố trí 3 lỗ. Đường kính 1000 mm, bố trí 4 lỗ... Khi thử, thả đầu phát siêu âm xuống một lỗ và đầu thu ở lỗ khác. Đường quét để kiểm tra chất lượng sẽ là đường nối giữa đầu phát và đầu thu. Quá trình thả đầu phát và đầu thu cân

đảm bảo hai đầu này xuống cùng một tốc độ và luôn luôn nằm ở cùng độ sâu so với mặt trên của cọc.

Qui phạm của nhiều nước qui định thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp không phá huỷ phải làm cho 10% số cọc.

(iv) Phương pháp thử bằng phóng xạ (Carota):

Phương pháp này là một phương pháp đánh giá không phá huỷ mẫu thử (NDE- non destructive evaluation) như phương pháp siêu âm. Cách trang bị để thí nghiệm không khác gì phương pháp siêu âm. Điều khác là thay cho đầu thu và đầu phát siêu âm là đầu thu và phát phóng xạ. Nước ta đã sản xuất loại trang bị này do một cơ sở của quân đội tiến hành.

Giống như phương pháp siêu âm, kết quả đọc biểu đồ thu phóng xạ có thể biết được nơi và mức độ của khuyết tật trong cọc.

(v) Phương pháp đo âm dội:

Phương pháp này thí nghiệm kiểm tra không phá huỷ mẫu để biết chất lượng cọc , cọc nhồi, cọc barrettes. Nguyên lý là sử dụng hiện tượng âm dội (Pile Echo Tester, PET). Nguyên tắc hoạt động của phương pháp là gõ bằng một búa 300 gam vào đầu cọc, một thiết bị ghi gắn ngay trên đầu cọc ấy cho phép ghi hiệu ứng âm dội và máy tính sử lý cho kết quả về nhận định chất lượng cọc.

Máy tính sử dụng để sử lý kết quả ghi được về âm dội là máy tính cá nhân tiêu chuẩn (standard PC) , sử dụng phần cứng bổ sung tối thiểu, mọi tín hiệu thu nhận và sử lý qua phần mềm mà phần mềm này có thể nâng cấp nhanh chóng, tiện lợi ngay cả khi liên hệ bằng e-mail với trung tâm GeocomP. Phần mềm dựa vào cơ sở Windows theo chuẩn vận hành hiện đại, được nghiên cứu phù hợp với sự hợp lý tối đa về công thái học (ergonomic).

Một người làm được các thí nghiệm về âm dội với năng suất 300 cọc một ngày.

Khi cần thiết nên tiếp xúc với <http://ww.pilettest.com/PET.HTM> ta có thể đọc được kết quả chuẩn mực khi thử cọc và được cung cấp miễn phí phần mềm cập nhật theo đường e-mail.

Với sự tiện lợi là chi phí cho kiểm tra hết sức thấp nên có thể dùng phương pháp này thí nghiệm cho 100% cọc trong một công trình. Nhược điểm của phương pháp là nếu chiều sâu của cọc thí nghiệm quá 20 mét thì độ chính xác của kết quả là thấp.

(vi) Các phương pháp thử động:

Có rất nhiều trang thiết bị để thử động như máy phân tích đóng cọc để thử theo phương pháp biến dạng lớn (PDA), máy ghi kết quả thử theo phương pháp biến dạng nhỏ (PIT), máy ghi saximeter, máy phân tích hoạt động của búa (Hammer Performance Analyzer, HPA), máy ghi kết quả góc nghiêng của cọc (angle analyzer), máy ghi kết quả đóng cọc (Pile installation recorder, PIR), máy phân tích xuyên tiêu chuẩn (SPT analyzer) ...

* Máy phân tích cọc theo phương pháp biến dạng lớn PDA có loại mới nhất là loại PAK. Máy này ghi các thí nghiệm nặng cho môi trường xây dựng ác nghiệt. Máy này ghi kết quả của phương pháp thử biến dạng lớn cho công trình nền móng, cho thăm dò địa kỹ thuật . Phần mềm sử lý rất dễ tiếp thu. Số liệu được tự động lưu giữ vào đĩa để sử dụng về sau. Chương trình CAPWAPđ cài đặt được vào PAK nên việc đánh giá khả năng toàn vẹn và khả năng chịu tải của cọc rất nhanh chóng.

* Sử dụng phương pháp thử Biến dạng nhỏ (PIT) là cách thử nhanh cho số lớn cọc. Phép thử cho biết chất lượng bê tông cọc có tốt hay không, tính toàn vẹn của cọc khi kiểm tra các khuyết tật lớn của cọc. Các loại máy phân tích PIT dung nguồn năng lượng pin, cơ động nhanh chóng và sử dụng đơn chiếc. Dụng cụ của phương pháp PIT dùng tìm các khuyết tật lớn và nguy hiểm như nứt gãy, thắt cổ chai, lỗ hổng đất trong bê tông hoặc lỗ rỗng.

(vii) Phương pháp trở kháng cơ học:

Phương pháp này quen thuộc với tên gọi phương pháp phân tích dao động hay còn gọi là phương pháp truyền sóng cơ học. Nguyên lý được áp dụng là truyền sóng, nguyên lý dao động cưỡng bức của cọc đàn hồi. Có hai phương pháp thực hiện là dùng trở kháng rung động và dùng trở kháng xung.

Phương pháp trở kháng rung sử dụng mô tơ điện động được kích hoạt do một máy phát tác động lên đầu cọc. Dùng một máy ghi vận tốc sóng truyền trong cọc. Nhìn biểu đồ sóng ghi được, có thể biết chất lượng cọc qua chỉ tiêu độ đồng đều của vật liệu bê tông ở các vị trí .

Phương pháp trở kháng xung là cơ sở cho các phương pháp PIT và PET. Hai phương pháp PIT và PET ghi sóng âm dội. Phương pháp trở kháng xung này ghi vận tốc truyền sóng khi đập búa tạo xung lên đầu cọc.

Sự khác nhau giữa ba phương pháp này là máy ghi được các hiện tượng vật lý nào và phần mềm chuyển các dao động cơ lý học ấy dưới dạng sóng ghi được trong máy và thể hiện qua biểu đồ như thế nào.

3.4 Đánh giá chất lõi ng cọc :

Chất lượng bùn thân cọc:

- (i) Bát áng ê thun càc mít tết mảng do bát áng cùi chẽ sot quỷ lèn.
- (ii) Bát áng càc mít tết mảng do cút i nõec trong thun hâ khoan.
- (iii) Bát áng thun càc mít tết ½-n do g?p tì i nõec lèn trong thun hâ khoan.
- (iv) Mní càc mít mạt ½-n bát áng do ½-y xòe røa kháng s-ch.
- (v) Thun càc thu nhp tiÆdi ñ , lê mít khai bát áng bô vî do rít âng khi bát áng ½-sç ninh , mạt ph n ngoi i bát áng bÙma sít vì thi nh vÝch châng ½ lân .
- (vi) Càc bÙmít ½eth²ng ½óng do khi rít âng cùi tÝc ½ang ngang trong quÝ trØh rít âng .
- (vii) Càc bÙthiÆi mạt sâ bát áng do th³p quÝdị y , bát áng kháng chý dñng kín hÆkháng gian .
- (viii) Thun càc nham nhê do bát áng cùi chẽ sot nhp.
- (ix) Thun càc cùi ½-n chxcÙsØi hoéc cùi cÝc lâ ráng lèn do ½ bát áng bÙgiÝn ½-n .

Chất lõi ng càc chÙi t”i tØh kháng ½p öng :

- (i) Do kháng khoan ½-½esuu càc quy ¼nh ½ thi cảng cÝc cảng ½-n sau.
- (ii) Do cÝn lèp bì n quÝdị y tñn ê ½-y hâ khoan ½-½ bát áng .
- (iii) Bị lún tối 2% đường kính của cọc với tải trọng thử bằng hai lần tải trọng thiết kế sau 24 giờ. Bị lún tối 2,5% đường kính của cọc với tải trọng thử bằng hai lần rưỡi tải trọng thiết kế sau 24 giờ.
- (iv) Độ lún dư lớn hơn 8 mm.

Chất lõi ng càt th³p kháng ½ t :

- (i) tít kháng ½ ng kho”ng cÝch giua cÝc thanh , lâng th³p bÙm¾ mÙ, biÆhØh so vì thiÆkÆ
- (ii) Th³p bÙb, n . Nhè r±ng mái trøéng ljm vii c rÙt s³n bì n dñy b, n càt th³p.
- (iii) Nái th³p kháng ½ ng quy ¼nh ê cÝch nái , vÙtrí nái .

t iÆu kiîn cảng tÝc k³m :

- (i) Mát bùng luân ngòp ngừa trong bìn. Khi vỡ bát táng thì tách bát táng và hòn chòe khai bìn ra mít vật, guy ngòp ngừa bìn quanh chả ljm viếc mà không có biện pháp thu hồi hoặc làm rãnh và hố tích tụ.
- (ii) Mát bùng ngòp ngừa cùn trê thi cáng nhùng cùc tiáp, duy bìn ra tháp, ra cùc thiế bù khay và trán cáng trống, chay lanh lanh ra vòm phâ vi cáng thoát nõec chung cùa thi nh phâ .
- (iii) Phai cù thiế két tri lín u khong t-o bìn trán mít bùng và cùgi i phyp khoc phòc t÷½ u .

3.5 Lập häs cho tojn bæmat cùc nhái vòi c thi cáng :

Quý trôh thi cáng cùc nào phai tiáp hòn nh lòp häs sç ngay cho cùc áy.

Dúa vj o cùc½ c tróng ½ nâu mì bần thi cáng phai béo cùy ½ y ½ cùc chxtiâu, kæqu kiêm tra t÷ng chxtiâu ½ c tróng .

Kæqu vj häs sç cùa cùc kiêm tra cuâi cùng bùng tóh tii , bùng cùc phoçng phyp khay.

Trong häs sç cùy ½ cùc chöng chxtiâu t÷ng lín , kæqu thi nghiêm kiêm tra cùc chxtiâu ½ vòi cùp chöng chx.

Mæt béo cùy tæng hì p vE chyt lõi ng vj cùc chxtiâu lù thuyæc cñng nhõ thúc tæcda t÷ng cùc .

3.5 Một số lưu ý khi thi công cọc nhồi:

Khi công trình có hố đào sâu hơn mặt đáy móng của công trình hiện hữu liền kề từ 0,2 mét trở lên phải làm cù quanh đường biên hố đào. Cù có độ sâu theo tính toán để không bị áp lực đẩy xô vào trong sau khi đào. Cù không để cho nước qua theo phương ngang. Việc lựa chọn cù thép, cù bê tông cốt thép, cù bê tông cốt thép ứng lực trước, cù gỗ hay cù nhựa cùn cù vào thiết kế công nghệ thi công. Những loại cù sử dụng có hiệu quả là cù thép Lacsen, Zombas. Cù nhựa polyurêthan mới vào thị trường nước ta là loại hữu hiệu. Cần cân nhắc khi sử dụng cù cọc thép I-20, bung ván gỗ vì hiệu quả kỹ thuật và kinh tế không cao. Công nghệ cù bê tông cốt thép ứng lực trước mới nhập vào nước ta và được chế tạo những năm gần đây có thể sử dụng được.

Khi chưa có cù kín khít không nên hạ mức nước ngầm.

Tường cù được chống đỡ nhờ neo, cây chống hoặc khung chống, đảm bảo không dịch chuyển, không biến dạng trong suốt quá trình thi công. Hệ

chống đỡ tường cù được thiết kế, tính toán kỹ trước khi thi công, và là biện pháp đảm bảo chất lượng công trình quan trọng. Hệ chống đỡ này có thể lắp đặt theo từng mức sâu đào đất nhưng nằm trong tổng thể đã định.

Đất từ các hố đào lấy ra không nên cất chứa tại mặt bằng mà cần di chuyển khỏi công trường ngay. Khi cần dùng đất lấp sẽ cung cấp chủng loại đất có các tính chất đúng theo yêu cầu.

Cần bơm nước để thuận lợi cho thi công , chỉ nên hạ mức nước bên trong phạm vi vùng đã chắn tường cù hoặc trong phạm vi kết cấu đã vây quanh vì lý do an toàn cho công trình hiện hữu liền kề.

Trước khi lấp đất phải dọn sạch và san phẳng mặt lấp. Mọi chi tiết kết cấu và hệ ống kỹ thuật sẽ nằm trong đất phải lấp đặt xong, đã thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ cũng như chống thấm. Cần nghiệm thu công trình khuất trước khi lấp đất. Việc lấp được tiến hành thành từng lớp dày 20 cm rồi đầm kỹ.

3.6 Qui trình thi công cọc và tường barrette :

Cọc hay tường barrette là kết cấu dang tường hoặc trụ bêtông cốt thép có chiều sâu tương đương với cọc nhồi. Chiều ngang tiết diện barrette thường là 600 mm , 800 mm hay hơn nữa. Chiều dài của tường thường theo chu vi nhà hoặc do kết cấu bên trên để định đoạt. Cọc barrette có tiết diện ngang là hình chữ nhật thường là 600x2400mm, 800x2400mm . Có thể loại cọc này có tiết diện ngang hình sao 3 nhánh đều, từ tâm đến đầu nhánh là 2400mm (chữ Y), có thể tiết diện ngang tạo thành chữ I mà hai đầu cánh là hai hình chữ nhật 600x2400mm được nối với nhau bằng đoạn bụng cũng 600x2400mm. Có thể cọc barrette có tiết diện ngang hình chữ U giống hình I trên nhưng đoạn bụng chuyển dịch ra mép của hai cánh.

Qui trình thi công tường trong đất chỉ khác thi công cọc nhồi ở khâu tạo lỗ.

Những khâu khác tương tự như thi công cọc nhồi.

Công cụ tạo lỗ là gầu clamshell có bộ phận dẫn hướng nối phía trên gầu.. Phải làm khoang dẫn hướng cho đoạn đào lớp trên cùng cho đến khi đào sâu bằng chiều cao gầu. Quá trình đào cũng dùng dung dịch giữ thành vách như đối với cọc nhồi.

Đào thành từng đoạn có chiều dài khoảng 2400mm (gọi là các panel). Đặt thép và đổ bê tông xong mới làm tiếp các panel sau. Dùng bộ phận nối

nằm trong hộp thép dài để ngăn nước có thể thấm qua mối nối giữa hai panel. Bộ phận nối này là sáng chế của công ty Bacy-Soletanche có tên là mối nối ngăn nước (WaterStop Joint).

Việc thả thép, xúc rửa, đổ bê tông và kiểm tra hoàn toàn giống như cọc nhồi. Riêng kiểm tra nén tĩnh phải dùng phương pháp Osterberg vì tải cho mỗi cọc khá lớn, hàng ngàn tấn.

3.7 Phương pháp Top-down để thi công phần hầm nhà:

Phương pháp Top-down là phương pháp làm hầm nhà theo kiểu từ trên xuống. Đối với những nhà sử dụng tường barrette quanh chu vi nhà đồng thời làm tường cho tầng hầm nhà nên thi công tầng hầm theo kiểu top-down. Nội dung phương pháp như sau:

* Làm sàn tầng trệt trước khi làm các tầng hầm dưới. Dùng ngay đất đang có làm coppha cho sàn này nên không phải cát chống. Tại sàn này để một lỗ trống khoảng 2mx4m để vận chuyển những thứ sẽ cần chuyển từ dưới lên và trên xuống.

* Khi sàn đủ cứng, qua lỗ trống xuống dưới mà moi đất tạo khoảng không gian cho tầng hầm sát trệt. Lại dùng nền làm coppha cho tầng hầm tiếp theo. Rồi lại moi tầng dưới nữa cho đến nền cuối cùng thì đổ lớp nền đáy. Nếu có cột thì nên làm cột lắp ghép sau khi đã đổ sàn dưới.

* Cốt thép của sàn và dầm được nối với tường nhờ khoan xuyên tường và lùa thép sau. Dùng vữa ximăng trộn với Sikagrout bơm sít vào lỗ khoan đã đặt thép.

3.7.1. Thiết bị phục vụ thi công :

- Phục vụ công tác đào đất phần ngầm thường dùng các máy đào đất loại nhỏ, máy san đất loại nhỏ, máy lu nền loại nhỏ, các công cụ đào đất thủ công, máy khoan bê tông.

- Phục vụ công tác vận chuyển : hay sử dụng cẩu trục nhỏ phục vụ chuyển đất từ nơi tập kết sau khi đào trong lòng nhà ra lên xe ô tô chuyển đất đi xa; bố trí thùng chứa đất , xe chở đất tự đổ.

- Phục vụ công tác khác : bố trí máy bơm, thang thép đặt tại lối lên xuống , hệ thống đèn điện chiếu đủ độ sáng cho việc thi công dưới tầng hầm.

- Phục vụ công tác thi công bê tông : trạm bơm bê tông , xe chở bê tông thương phẩm , các thiết bị phục vụ công tác thi công bê tông khác

- Ngoài ra tùy thực tế thi công còn có các công cụ chuyên dụng khác.

3.7.2. Vật liệu :

(i). Bê tông :

Do yêu cầu thi công gầm như liên tục nên nếu chờ bê tông tầng trên đủ cường độ rồi mới tháo ván khuôn và đào đất thi công tiếp phần dưới thì thời gian thi công kéo dài. Để đảm bảo tiến độ nên chọn bê tông cho các cấu kiện từ tầng 1 xuống tầng hầm là bê tông có phụ gia tăng trưởng cường độ nhanh để có thể cho bê tông đạt 100% cường độ sau ít ngày (nên thiết kế công trình khoảng độ 7 ngày) . Các phương án sau :

- Tăng cường độ bê tông bằng việc sử dụng phụ gia giảm nước
- Bổ sung phụ gia hoá dẻo hoặc siêu dẻo vào thành phần gốc , giảm nước trộn , giữ nguyên độ sụt nhão tăng cường độ bê tông ở các tuổi.

Nên dùng phụ gia siêu dẻo có thể đạt 94% cường độ sau 7 ngày . Cốt liệu bê tông là đá dăm cỡ 1-2 . Độ sụt của bê tông 60 - 100 mm.

Ngoài ra còn dùng loại bê tông có phụ gia trương nở để vá đầu cột , đầu lõi thi công sau , neo đầu cọc vào đài ... Phụ gia trương nở nên sử dụng loại khoáng khi tương tác với nước xi măng tạo ra các cấu tử nở $3\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3.3\text{CaSO}_4(31-32)\text{H}_2$ (ettringite) . Phụ gia này có dạng bột thường có nguồn gốc từ :

- + Hỗn hợp đá phèn (Alunit) sau khi được phân rã nhiệt triệt để (gồm các khoáng hoạt tính Al_2O_3 , K_2SO_4 hoặc Na_2SO_4 , SiO_2) và thạch cao 2 nước .
- + Mônôsulfôcanxialuminat $3\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3.\text{CaSO}_4.\text{nH}_2\text{O}$, khoáng silic hoạt tính và thạch cao 2 nước.

Hàm lượng phụ gia trương nở thường được sử dụng 5-15% so với khối lượng xi măng. Không dùng bột nhôm hoặc các chất sinh khí khác để làm bê tông trương nở. Đối với bê tông trương nở cần chú ý sử dụng :

- + Cát hạt trung, hạt thô $M_{dl} = 2.4 - 3.3$
- + Độ sụt thấp = 2 - 4 cm ; max = 8cm

(2). Vật liệu khác :

- Khi thi công sàn - dầm tầng hầm thứ nhất (thường ở cốt -4.05m) , lợi dụng đất làm ván khuôn đỡ toàn bộ kết cấu . Do vậy , đất nền phải được gia cố đảm bảo cường độ để không bị lún , biến dạng không đều . Ngoài việc lu lèn nền đất cho phẳng chắc còn phải gia cố thêm đất nền bằng phụ gia . Mặt trên nền đất được trải một lớp vải nhựa Polyme nhằm tạo phẳng và cách biệt đất với bê tông khỏi ảnh hưởng đến nhau cũng như chống thấm, chống các tác nhân ăn mòn cho bê tông.

- Khi thi công phần ngầm có thể gặp các mạch nước ngầm, nếu là nước ngầm có áp , ngoài việc bố trí các trạm bơm thoát nước còn chuẩn bị các phương

án vật liệu cần thiết để kịp thời dập tắt mạch nước như là bê tông đông kết nhanh.

- Các chất chống thấm như vữa SiKa hoặc nhũ tương Laticote hoặc sơn Insultec.

3.7.3 . Quy trình công nghệ :

Quá trình thi công theo phương pháp top-down thường đi theo trình tự từng bước như sau:

(1). Giai đoạn I : Thi công phần cột chống tạm bằng thép hình

Chống tạm theo phương đứng là dùng các cột chống tạm bằng thép hình cắm trước vào các cọc khoan nhồi ở đúng vị trí các cột suốt chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc nhồi . Lý do phải có cột chống tạm này là trong khi phải thi công phần thân nhà bên trên lên cao dần đồng thời với thi công tầng hầm, phần thân nhà bên trên chưa có kết cấu chính thức đỡ tải trọng do thân nhà trên tác động xuống cọc nhồi bên dưới. Các cột này được đặt tại đỉnh cọc nhồi ngay trong giai đoạn lắp hoàn thành việc thi công cọc khoan nhồi.

(2). Giai đoạn II : Thi công phần kết cấu ngay trên mặt đất (tầng 1 cốt 0.00m)

Giai đoạn này bao gồm các công đoạn sau :

- Đào một phần đất có độ sâu khoảng chừng 1.66m để tạo chiều cao cho thi công đầm sàn tầng 1
- Ghép ván khuôn thi công tầng 1
- Đặt cốt thép thi công bê tông đầm - sàn tầng 1
- Chờ 10 ngày cho bê tông có phụ gia đủ 90% cường độ yêu cầu.

(3). Giai đoạn III : Thi công tầng hầm thứ nhất (cốt sâu khoảng chừng -4.00m)

Gồm các công đoạn sau :

- Tháo ván khuôn đầm - sàn tầng 1
- Bóc đất đến cốt sâu trên dưới mức - 6.80m
- Ghép ván khuôn thi công tầng ngầm thứ nhất
- Đặt cốt thép và đổ bê tông đầm - sàn tầng ngầm thứ nhất
- Ghép ván khuôn thi công cột – tường từ tầng hầm thứ nhất đến tầng 1
- Chờ 10 ngày cho bê tông có phụ gia đủ 90% cường độ yêu cầu.

(4). Giai đoạn IV: Thi công tầng hầm thứ hai (cốt -8.00m)

Gồm các công đoạn sau :

- Tháo ván khuôn chịu lực tầng ngầm thứ nhất.
- Đào đất đến cốt mặt dưới của đài cọc (độ sâu khoảng chừng -12.5m)
- Chống thấm cho phần móng
- Thi công đài cọc
- Thi công chống thấm sàn tầng hầm
- Thi công cốt thép bê tông sàn tầng hầm thứ hai
- Thi công cột và lõi từ tầng hầm thứ hai lên tầng hầm thứ nhất

Cần lập biện pháp thi công theo phương pháp top-down thật chi tiết và được chủ nhiệm dự án duyệt trước khi thi công.

Chương IV

Chống thấm cho công trình ngầm

4.1 Điều chung:

Giải pháp chống thấm cho công trình phải được thiết kế cẩn thận và phải thi công phù hợp với giai đoạn cần thiết. Cách đặt vấn đề chống thấm cho phần ngầm công trình là : phải xem xét chống thấm là khâu tổng thể gắn bó mật thiết từ thiết kế, thi công , vật liệu cho đến khâu khai thác sử dụng công trình.. Mọi khâu gắn với nhau thành một thể thống nhất. Thi công chống thấm cần có cán bộ, kỹ sư được phân công chuyên trách theo dõi và đôn đốc . Việc kiểm tra chất lượng chống thấm phải được thiết kế và thông qua chủ nhiệm dự án. Hồ sơ khi hoàn thành từng bước trong thi công chống thấm cũng như chế tạo vật liệu , thu mua vật liệu cần ghi chép và thu lượm đầy đủ và lưu trữ cẩn thận.

Khái niệm chung về sự cần thiết phải làm tầng ngầm:

Tình hình xây dựng ở nước ta n້າn sອ dອng vີ i t· ng ng· m dōe i ¼t vì điều này ¼em l-i kÆqu" tiÆki ìm ¼t xøy dúng.

Ngo;i i ra, l-i m t· ng h· m cho nh; cao t· ng cÜlì i rß rít nhõ:

- + Do ph" i ¼o ¼t bP ¼i løy kháng gian sອ dອng n້າn t" i tràng ¼ø l້າn nິn gi" m, cÜlì i cho sú chùlì lúc cõa nິn ¼t.
- + ThÂm kháng gian sອ dӨng cho cáng trØh m; kháng t" ng diÎn tíc h ¼t ¼ai xøy dúng.
- + Cáng trØh cÜ ¼æsømu, mÜhg nh; thÂm än ¼øh vèi cÝc d- ng t" i tràng ngang.
- + f õa cÝc t· ng kþ thu°t xuâng sµu, gi" m tiÆng än, á nhí ì m ...

Cho ¼ønay, chî ng ta cÜthì nÜ l; chõa sອ dӨng ph" n ¼t ng· m. Hî cáng trØh kþ thu°t cõa ¼a thÙthÖ½i c v-ch t" i y tiÎn. f õéng thoÝt nõec, ¼øéng c¶p nõec, ¼øéng ¼i n, ¼øéng ¼i n yÆt thàng tin ... m-nh ai nøy ¼o, bèi. Hî thâng ng· m chãng ch¾o, d±ng dÙ, kháng theo mât quy ho-ch chung n; o.

NĂM chì ng ta chõa t°n dòng dõèi $\frac{1}{2}$ t $\frac{1}{2}$ lì m nhì cảng cáng nhõ nhì $\frac{1}{2}$ nõèc thõcñng cÙthì nghØ $\frac{1}{2}$ hî thâng læng m kþ thu°t hì p khai theo quy ho-ch. CÝn châ $\frac{1}{2}$ xe ng. m, $\frac{1}{2}$ u mây giao tháng ...

VÞn $\frac{1}{2}$ t ral i c·n thiÆsø dòng t·ng sµu kÆhì p vèi sú t°p trung lÃn t·ng cao.

Thi công tầng ngầm phải giải quyết các vấn đề sau:

- * CÝc phôçng phÝp thi cảng cáng viÊc dõèi mít $\frac{1}{2}$ t.
- * Phôçng phÝp $\frac{1}{2}$ o h· m tiÃn tiÃn.
- * Gi··i phÝp châng $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ t sót khi bÙc læ
- * Châng th¶m v· châng $\frac{1}{2}$ mÝn cho cÝc cáng trØh dõèi mít $\frac{1}{2}$ t.
- * VÞn $\frac{1}{2}$ châng rung v· châng µm cho cáng trØh ng. m.
- * ChiÆsÝng cho cáng trØh.
- * Tháng giÜ, cung c¶p á-xy v· $\frac{1}{2}$ Éu hÝa kháng khí.
- * Xøy dung cáng trØh ng. m trØn mít $\frac{1}{2}$ t cÙnhì. Sú dÙch chuyìn nhì bÅn trØn v· xøy l-i theo m'u cñ.
- * Quy ho-ch kÆhì p cáng trØh ng. m vèi cáng trØh näi. T÷ quy ho-ch $\frac{1}{2}$ cáng trØh hin thúc.

4.2 Tình hình chống thấm cho công trình ngầm ở nước ta thời gian qua:

ViÊc xøy dung cáng trØh ng. m ê nõèc ta trõec n·m 1954 lì r¶t nhþp nhoi. Ph·n lèn lì tunen qua n·i cho $\frac{1}{2}$ éng xe lœa, yÅu c·u châng th¶m kháng cao. Ph·n lèn gi··i phÝp lì $\frac{1}{2}$ c n·i lì tunen, mít $\frac{1}{2}$ éng $\frac{1}{2}$ t r-nh hai bÅn $\frac{1}{2}$ thoÝt nõèc chung. NhÙng n·i $\frac{1}{2}$ éng $\frac{1}{2}$ c qua lì n·i $\frac{1}{2}$. Mæt s·a nhì lèn cÙt·ng h· m kháng sµu. Kháng cÙgi··i phÝp châng th¶m $\frac{1}{2}$ c biÊt gÖ

T÷ n·m 1954 vÈ sau, gi··i phÝp châng th¶m cho cáng trØh ng. m t·i y thuæc nõèc cung c¶p thiÆkÆv·i viÊn trì cho cÝc cáng trØh.

(1) CÝc cáng trØh do Trung Quốc thiÆkÆv·i cáng trØh $\frac{1}{2}$ c trõng)

Nhì mÝy phµn lµn V·n t·i lì n:

T-i cáng trØh n·i y c·n châng th¶m cho cÝc h- ng mòc: BÌ chõa nguyÅn liu v· s·n ph, m, r-nh $\frac{1}{2}$ éng âng kþ thu°t. tæsµu t÷ -3m $\frac{1}{2}$ -4m so vèi

mặt $\frac{1}{4}$ t thiêt kế $\frac{1}{4}$ t- $\frac{1}{4}$ t châ. $\frac{1}{2}$ m² nõec ng. m l_i -1m. Nghê $\frac{1}{4}$ l_i cảng trôh ngum trong nõec ng. m 2 $\frac{1}{2}$ 3m.

Giải pháp chêng thềm cõa nhì m² phun l_i m² $\frac{1}{2}$ n

- Thịt nhì bì bêng bátáng cát tháp d_j y 300mm
- Lèp trát vùa xi m² ng 1:3 cát v_j ng d_j y 15mm.
- Lèp chêng thềm: 5 lèp nhúa nõng, 3 lèp giày d_j u.
- Lèp vùa trát b_j o v_j d_j y 20mm.
- Tõéng b_j o v_j lèp chêng thềm bêng g-ch ch_xd_j y 110mm.
- Lèp trát b_j o v_j lèp g-ch x_j vùa xi m² ng cát v_j ng d_j y 15mm

Nhúa d_j ng l_i bi tum sâ 4, giày d_j u l_i rubáit.

Công t_i nhì m² phun l_i m² n_j y cát d_j ng cát t_o thay $\frac{1}{2}$ ai chít.

Giải pháp chêng thềm cho nhì m² phun l_i m² $\frac{1}{2}$ n thay $\frac{1}{2}$ ai

- * Ngoi i cát ng l_i g-ch x_j d_j y 220 mm
- * Lèp trát vùa xi m² ng 1:3 d_j y 15 mm
- * Ba lèp giày d_j u d_j y bêng 5 lèp nhúa nõng
- * Lèp trát 20 mm vùa xi m² ng cát 1:3
- * Lèp tõéng bátáng b_j o v_j chung cùchiết d_j y 150 mm.

Nhì m² d_j t 8/3 H_j n_a

T_i nhì m² n_j y cùc_j h_j ng mòc sau $\frac{1}{2}$ y cùy_j c_j u chêng thềm cao:

- + H_j m² cung báng, y_j c_j u tuyết $\frac{1}{2}$ ai khá
- + H_j m² d_j n_j nhíết, $\frac{1}{2}$ t_j cùc_j m² n_j nhíết, khi v_j n_j nh, sô dòng nhíết $\frac{1}{2}$ ae cao.
- + Mõc_j r_j nh_j tháng h_j ci, th_j i bòi.

Những h_j ng mòc n_j y cùy_j n_j m² ê $\frac{1}{2}$ es_j t_j 0,70 m³ $\frac{1}{2}$ 3,205 m³ trong khi nõec ng. m² ê $\frac{1}{2}$ es_j 0,50 m³. so với m² $\frac{1}{2}$ it thiêt kế nhì.

Giải pháp chung cõa ngoái thiếtkế_j tõéng l_j m² h_j m² bêng bátáng (cho h_j m² cung báng v_j h_j m² d_j n_j nhíết), tõéng g-ch x_j l_j m² bátáng cho h_j mõc_j th_j i bòi, mõc_j tháng giü

Châng th m l  5 l p gi y d  u rub rt d n b ng nh a n ng. N  chung sau khi thi c ng v n b s u c  th m. M t r t nhi  u c ng s a ch a.

Nh  m y luy n c n th p, khu gang th p Th y nguy n:

T t c  c c c ng tr ch d o i m t  t nh  m ng l y, m cng r nh, b  ng  m  t d i ng t o ng b t ng, tr t ph  ngo i b ng v a ch ng th m.

V a ch ng th m d i ng ch t ph ng n o c (CPN) tr n v i xi m ng Po c l ng th ng th o ng r i ph  ngo i k c u.

Ch t ph ng n o c d i ng nhi  u nh t  t u ch t-i ch b ng c c h a ch t g m sunph t  t ng, bicr mat Kali, sunphat s t, sunph t nh m, th y tinh n o c.

M t s  ch b  ch t ph ng n o c d i ng sunphat Natri. Tr n Aluminat Natri v i xi m ng super l m v a ph ng n o c. T  l i ph a tr n ph  thu c  p l c n o c t-i n i s d ng.

Ngo i ra m t s  ch b  s d ng b t ng ph ng n o c c t  tr n xi m ng Puzalan v i ph  g i l  Colophan Natri.

Ch  th ch chung: Nh ng c c ch t-o c c l p ng n n o c,  u nh i c  t m c a nh ng gi i ph p n i y s n u chung  p h n d o i.

N  chung c c gi i ph p c a Trung qu c s d ng cho c c c ng tr ch  o n o c ta c ng theo c c gi i ph p th ng d ng c a th gi i trong c i ng th i k u.

M t s  c ng tr ch ch ng th m theo thi  ek  i  n x :

Nh  m y supe ph t ph t L m Thao:

C c k c u d o i m t  t c n ch ng th m c t  ch t l i ng cao : Kho supe, kho Apatit, kho pyrit, x o ng c  kh i, ph ng thi nghi m trung t m.

Th c t th sau khi ho n thi nh c ng tr ch nh ng h ng m c n i y b t th m li n t c. C c kho qu ng, th m n o c l m , m qu ng, g y bi  ch t qu ng, l m l ng ph i cho s n xu t. Kho thi nh ph m super b ng m trong n o c l m gi m ch t l i ng h ng h a. Nh  c  kh i v i thi  nghi m trung t m, do , m n n h  th ng  t n m t ra ngo i, g y tai n-n. M c n o c ng  m -1,5 m^{3/t} d o i

mặt $\frac{1}{4}$ trong khi nén cáng tròn $\frac{1}{2}$ t sù -3,5 m^{3/t}. Nén $\frac{1}{2}$ t c cii t-o l-i l-i $\frac{1}{4}$ t s^{3/t}n n. Tõéng bátáng thõéng m^{3/c} 200.

Sê døhi kékhang cùgi i phyp châng thim $\frac{1}{2}$ c biit vckhi cung cùp sâ liu thôv n chxrB möc nöec ng m än $\frac{1}{2}$ nh t \div -3,4 m^{3/t} $\frac{1}{2}$ -3,85 m^{3/t} so vèi m't $\frac{1}{4}$ t thi $\frac{1}{2}$ n nh $\frac{1}{2}$ n.

Thúc t $\frac{1}{2}$ hÖmög nöec ng m dao $\frac{1}{2}$ ng, m \ddot{a} khâ $\frac{1}{2}$ ng l-i -3,4 m^{3/t}. M \ddot{a} m \ddot{o} a möc nöec ng m giñ 5 th \ddot{y} ng ê möc -1,5 m^{3/t}.

Khu hác t $\frac{1}{2}$ p trõéng $\frac{1}{2}$ -i hác B \ddot{y} ch khoa H \ddot{u} na:

Tr-m b \ddot{a} m nöec th'i, tõéng r-nh c \ddot{y} p tr-m bi $\frac{1}{2}$ Yp sâ 1, bl d \ddot{a} u c \ddot{y} p tr-m bi $\frac{1}{2}$ Yp sâ 2 c \ddot{a} nh châng thim. Möc nöec ng m -0,5 m^{3/t} so vèi m't $\frac{1}{4}$ t thi $\frac{1}{2}$ n nh $\frac{1}{2}$ n. K \ddot{E} c \ddot{a} lu châng thim: tõéng bátáng m^{3/c} 200. tr \ddot{y} t vùa xi m \ddot{a} ng d \ddot{a} y 20 mm. Châng thim b \ddot{a} ng c \ddot{y} ch d \ddot{a} y 3 lèp gi \ddot{y} d \ddot{a} u tr \ddot{a} n nhúa n \ddot{u} hg.

Nh \ddot{a} m \ddot{y} $\frac{1}{2}$ n Uáng b \ddot{a} :

Tr-m b \ddot{a} m nöec m'n, tr-m b \ddot{a} m nöec ngat, möçng c \ddot{y} p, möçng th'i nöec l-i nhung h \ddot{a} ng möc y \ddot{a} u c \ddot{a} u châng thim.

K \ddot{E} c \ddot{a} lu châng thim l-i tõéng bátáng ho'c tõéng g-ch. Tr \ddot{y} t vùa xi m \ddot{a} ng c \ddot{y} d \ddot{a} y 20 mm. Tr \ddot{y} t phô lèp vùa m \ddot{y} t t \ddot{y} t phan nguæ. Lèp vùa m \ddot{y} t t \ddot{y} t phan nguæ d \ddot{a} y t \div 15~20 mm. Hi \ddot{u} qu châng thim tât.

K \ddot{E} qu c \ddot{a} a Uáng b \ddot{a} :

$\frac{1}{2}$ æch'y än $\frac{1}{2}$ nh: 120°C khâng bùt vùa.

$\frac{1}{2}$ æch'y m \ddot{y} d \ddot{a} c: 70-80 °C trong 7 gié khâng bùtch'y khi $\frac{1}{2}$ ed \ddot{a} c i=45°.

$\frac{1}{2}$ æthim qua m \ddot{a} u 70,7 mm l \ddot{a} p phoçng, thø 70 gié d \ddot{a} e \ddot{y} Yp lúc thim 1 atmosphe thim qua 10 cm³.

Nhung cáng tròn l-i m trong théi kü chi $\frac{1}{2}$ tranh ph \ddot{y} ho-i mi \ddot{a} n B \ddot{a} c:

V \ddot{a} o théi kü n \ddot{a} y c \ddot{u} hai lo-i d \ddot{a} ng: kho d \ddot{a} ng hang $\frac{1}{2}$ ng thi $\frac{1}{2}$ n nh $\frac{1}{2}$ n vi h \ddot{a} m ph \ddot{y} ng khâng cho c \ddot{y} c c \ddot{a} quan quan tràng.

Hang $\frac{1}{2}$ æng tú nhi $\ddot{\text{A}}$ n kháng cÙ gi $\ddot{\text{i}}$ phÝp châng th $\ddot{\text{a}}$ m $\frac{1}{2}$ c bi $\ddot{\text{t}}$ m $\ddot{\text{i}}$ ch $\ddot{\text{x}}$
đi ng b-t, t $\ddot{\text{a}}$ m m $\ddot{\text{i}}$ ng m $\ddot{\text{a}}$ ng PVC $\frac{1}{2}$ che nõec. Vi $\ddot{\text{c}}$ tháng gi $\ddot{\text{U}}$ tho $\ddot{\text{Y}}$ m kháng
cÙ $\frac{1}{2}$ Æu kí $\ddot{\text{l}}$ n cç kh $\ddot{\text{i}}$ v $\ddot{\text{O}}$ nhùng l $\ddot{\text{u}}$ do n $\ddot{\text{a}}$ ng l $\ddot{\text{o}}$ i ng phÝt $\frac{1}{2}$ æng cñng nhõ tñnh b $\ddot{\text{o}}$
m $\ddot{\text{o}}$ t v $\ddot{\text{i}}$ tñnh t-m théi cða kho chða.

H. m phýng kháng cho cÝc cç quan quan tràng ph. n lèn dí ng kÆc¶u bÅ táng cát th³p, chí Êu dì y tóéng 300-400 mm, bÅ táng mÝc 300, dí ng xi m"ng Poocl"ng mÝc 400 li Êu lòi ng 350 kg/m3 bÅ táng trê IÅn. ‡ Yy h. m ½t sµu -8 ~ -10 m³/t. Nõec ng. m ê Hj næ lì -0,5 m³/t vj H"i phýng cñng töçng tú. Lèp ng"n nõec chinh lì lèp bÅ táng nì y. Mat sâ h. m thÅm mat lèp nhúa nÜhg qu³t ngo; i tóéng bÅ táng. ‡ l thÅm ch°c ch°n, thiÆ kÆcÝn yÅu c. u dí ng ½t s³/t nîn ch't quanh tóéng h. m bÅn ngo; i cÜchi Êu dì y 300 mm.

Lâi xuāng h· m l̄j mǣt âng bÅ táng cát th^{3/4}p tiÆdiÎn vuáng hóc chù nh³t nái yèi h· m.

B' n thun h- m châng th m t t theo ph cng ph p n  tr n nh ng n c  v n v i o c ng tr ch theo c c khe n t q u  thanh xu ng v i h- m.

T÷ nhÙng n`m 1967, chî ng tái ½- ¼ nhiÈu cÙng trØh, tham gia gi`i phÝp v`i quan sÙt kÆqu` chÙng th¶m cho cÙc cÙng trØh ng· m cÙa nÙc ta. t`c bi`t t÷ 1968 ½- 1970 chî ng tái ½- c tham gia cÙc cÙng trØh h· m t-i H`i na` nhõ Nh`i khÝch ChÙnh phØ, h· m bÙnh vi`n Vi`t xá, h· m cÙ quan BÝO Nh`un dµn, t-i H`i phÝng , cÙc h· m K1, K2, K3, K5. Ph· n nÅu tØh hØh chÙng th¶m cho cÙc cÙng trØh ng· m ë nÙc ta chî ng tái chÙchàn lÙa nhÙng gi`i phÝp ½- c trØnq tiÅu bi`l u.

Trân thÆgièi viÊc châng th¶m ½z quan sÝ th¶y ½Øi c thíc hiÎn ê nhung cág trØh xuy dûng t÷ nhung n¬m 5000 tröec Cág quyÅn.

ê ...n ½æ nhùng cág trØh cä tØn thly nhùng m; ng ng¬n nöèc cÜ sØ dòng m; ng ng¬n nöèc vèi v°t liÙu l; Ýt phan thiÅn nhiÅn hay nÜ cÝch khÝc ½, cÜ sØ dòng chÝt kÿ nöèc cÜ d· u thiÅn nhiÅn pha traæ l; m vùa trong xþy dung cág trØh .

Cyc ½ En ½ i ê M³opotamie, Babylon, Assyrie cñng thõéng dñ ng chång thím b+ng yùa træm d. u th" o mæ.

Cáng tröh cä Trung quâc nhõ Câ cung, Tö hì p viñ n dñ ng vùa lịm
mịng ngñn châng thñm. G-ch xüyü, g-ch lñt cñng nhõ vùa ½ñu træn d· u tr, u
lịm chñt kÿ nöèc, ngñn khång cho nöèc chui qua lå thñm vÝa cång tröh.

Trong lõi lòi cùy cáng nghiêp mì dứt 3/4 tết quay tròn cҮgiҮ tròn kính tAE cao, hiline nay 1/2 lõi c khuyAE khích trảng ê nõec ta 1/2 lõi dứt xuât khau.

Ngày nay, sau khi cáng nghiêp khai thҮc dứt mປ phyt triền, cáng nghiêp hiline dứt tháp mìn viêt chAEt-o ra chít kỹ nõec dứt bitum, viêt châng thpm phä biAE lõi giày dứt dÝn bung nhúa bitum nÜhg.

T-i cҮc nõec phyt triền, cҮ nhinhi Eù nhí mÝy chAEt-o giày dứt. Viêt chõng cít dứt mປ sìn xuât hing nghØ tpm bitum mæt nám.

Viêt sò dòng giày dứt dÝn bung nhúa nÜhg thi cáng khҮ phöc t-p t-i hiline trõéng, ngoi ra cÝn 1/2 lõi khҮnhinhi Eù nhõi c 1/2 lõi m. Giày dứt bÙmõn theo théi gian. Giày dứt bÙcõng g'y khi nhinhi t 1/2exuâng dõèi 0°C. Giày dứt bÙ ch'y khi nhinhi t 1/2el Ån trÅn 50°C. QuҮtrØh sò dòng giày dứt cñng lõi quҮtrØh tõn tÝ kh°c phöc nhùng nhõi c 1/2 lõi m nÅu trÅn. Nhõng viêt sò dòng giày dứt v'ın phä biAE vÖmj ng ng'n lòi nõi khҮ 1/2 d-nh. Do cҮ 1/2e 1/2 nõi cao nÅn kh°c phöc 1/2i c nhinhi Eù khe nöt do khuyAEtöt cõa thiAEkAEtlu t-o cñng nhõ thi cáng ph-n xõçng cát gøy nÅn.

T-i Mປ, LiÅn xá, TiÊp, t' öc, ngõei ta 1/2 kh°c phöc sú phöc t-p cõa thi cáng giày dứt bung sò dòng mÝtít atphan nguæ.

Viêt chAEt-o mÝtít atphan nguæ 1/2en gi'n hcn so vèi nhúa nÜhg, sò dòng an tojn, cít giù 1/2i c trong mæt théi gian vj nhít lõi chít lõi ng châng thpm kháng thua k3/m giày dứt dÝn nhúa nÜhg.

MÝtít atphan nguæ sò dòng nhinhi Eù ê cҮc tunen qua nõi i, cҮc giAEg mປ, cҮc cáng trØh cáng nghiêp.

Tuy thAEgiày dứt vj nhúa nÜhg v'ın 1/2i c sò dòng rít ræng r-i vÖngoi i kh' n'ng châng thpm, giày dứt vj nhúa nÜhg khҮbEñ vùng trong mai trõéng chÙl axít nÅn, trong nhùng cáng trØh cáng nghiêp cÜsò dòng axít, nõec th'i nhinhi m axít cõng hay d'ing gi'i phyt châng thpm bung giày dứt dÝn nhúa nÜhg.

Còn tị i lì u d¹n trong thô mòc cÝn cho th¹y ê nõec ngoi i cÝn sõ dòng châng th¹m cho b¹ nõec b¹ng bÅ táng thôéng v¹ vùa thôéng cñng nhõ bÅ táng v¹ vùa cÙphò gia hÜa ch¹t.

Li¹n xá cÙgièi thi¹u mæt sâ phò gia nhõ Clorua s^ot, Nitrat canxi v¹i cÙc hÜa ch¹t kh¹c trong vi¹c pha thÅm v¹ o vùa ho¹c bÅtáng.

Vi¹c sõ dòng phò gia hÜa cho v¹ o vùa kháng cÙv¹h ½E qu¹n ng-i lèn trong sõ dòng cáng trØh lpm d¹i. Nhõng vi¹c cho phò gia hÜa cÙho-t tñnh cao thôéng d¹n ½E quy trØh thao tÙc cáng nghî ph¹i thay ½ai. Théi gian thi cáng bÅtáng ph¹i nhanh l¹An m¹; thi cáng bÅtáng cÙbiÆbao cáng ½o-n ph¹i thúc hi¹n. Ngoi i ra cÙn tÙc h-i v¹ n mÝn cõa hÜa ch¹t cõa phò gia v¹ei cát th¹p trong bÅtáng thÖchõa nghi¹An cõu ½i c th¹u ½o. Théi gian tÙc h-i cÙ khi nhanh, cÙ khi ch¹m r-i. TÙc h-i thi¹ hi¹n ra khi cáng trØh ½z¹ x^op ½. Theo b¹o BÅtáng v¹ bÅtáng cát th¹p Li¹An xá, ½z¹ cÙnhùng k¹o bÅtáng cát th¹p lèn ½t g-y v¹ th¹p ½t do bÙphò gia n mÝn.

Nhi¹EU cáng trØh ng- m ê Philadelphia (M¹b) ½z¹ di ng m¹ng châng th¹m l¹ ½t s³t.

TÙm l-i, trong nõec cñng nhõ ngoi i nõec, lèp châng th¹m th¹t ½a d- ng. Chàn lo- i n¹o cho ph¹ h¹ p c¹ n cÙcc sê. Chàn rãi thiÆkÆra sao, cáng nghî nhõ thÆn¹o ½l ½t y¹üu c¹u.

4.3 Giải pháp chống thám:

4.3.1 Giải pháp chung:

QuÝ trØh nghi¹An cõu tæng kÆ tuy¹n chàn, ½ai chiÆi v¹ei l¹u lu^on, ch¹ ng tái thu ½i c b¹ng ph¹un lo- i logic nhõ sau:

Tồn nguyễn nhụn guy thím cho cҮc d-ng cáng trØh	Biên pháp sờ lù khöc phòc ngän chän nöec vj o cáng trØh	
Mao d'ñ Tuñn theo quy luöt thím cña Darcy	Khe kÁ Do khoo sÿt sai nÅn cÜ giïi phÿp sai. Do c¶u t-o kiÄ trïc kháng chinh xҮc. Do dïng vøt liñu ngän nöec cÜ tlinh co ngüt. Do nælúc. Do thi cáng cÜ sú câ tiÅu cúc. Do sø dòng kháng theo quy trØh gø giù vÿng. Do cҮc nguyÅn nhụn khÿc.	Khöc phòc nguyÅn nhụn guy ra khe kÁ Lj m cҮc d-ng mìng ngän: * Mìng ngän công * Mìng ngän mËm (Mái giïi phÿp ½ñu xem x34 cҮc m't: Vøt liñu sø dòng Liñu lõi ng Thao tҮc cáng nghî)

4.3.2 Nguyên nhân thấm :

Nöec vj o cáng trØh theo hai cҮch: mao d'ñ vj qua khe kÁ

1. Mao d¹n:

G-ch, vùa, bÅ táng ½ù cÜ là mao d¹n. Sâ lõi ng là mao d¹n c_j ng nhí ½ù nÆ ½æch°c ½c c_j ng b^{3/4} Lå mao ½n cÜ ½éng kînh biÙ u kiÆ c_j ng nhP thÖchi ½ù cao mao d¹n c_j ng lèn. ‡ öéng kînh cõa là mao d¹n tõçng quan tuyÆ tînh vèi hî sâ th¶m. ‡ öéng kînh n_j y trong thuc tÆt nhP.

ChuyÌ n ½æng th¶m l_j chuyÌ n ½æng th¶m cõa ch¶t lõng trong là mao d¹n v_j khe kÁê mái trôéng xáp.

‡ Ùh lu⁰t thuc nghiÎ m ‡ acxy ½t cc sê cho lù lu⁰n th¶m:

$$V = kJ \quad (1)$$

trong ½Ù	V	lõu tâc th¶m
k	hî sâ th¶m	
J	½ædâc thôý lúc	

$$J = \frac{dH}{dl} \quad (2)$$


$$V = \frac{dQ}{d\omega} = \frac{dQ}{d(\omega_{râng} + \omega_{½c})} \quad (3)$$

Theo kÆqu⁰ thuc nghiÎ m ½Ù ch¶t lõng th¶m coi nhõ mæ ch¶t lõng ½c biÙt cõa mái trôéng liÅn tòc cÜnhùng ½c tînh:

- ch¶t lõng ½c biÙt l_j d- ng riÅng cõa mái trôéng liÅn tòc ch¶t lõng lû tõêng, chuyÌ n ½æng xuyÅn qua khe rång v_j c⁰ cât r⁰n cõa mái trôéng xáp coi nhõ kháng cÜcât r⁰n.
- ch¶t lõng ½Ù chÙ sôc c⁰n khi chuyÌ n ½æng, sôc c⁰n n_j y tînh nhõ mæ lúc khái, do ½Ù kháng cÜöng suÙt tiÆ.

- chⁿt l^png 1/2 khi chuyⁿ n 1/2ng tuⁿn theo f^lnh lu^ot f^acxy, coi chuyⁿ n 1/2ng th^lm lⁱ chuyⁿ n 1/2ng th^Av^ei V = grad^f, ^f = -kH.
- chⁿt l^png 1/2 c bi^t nⁱ y c^Up nh^o chⁿt l^png th^uc. ^f lⁱ m^ot 1/2ec^oa chⁿt l^png.

Bì^u 1/2 1 lⁱ t^oc^{ng} quan
gi^ua h^l s^a th^lm vⁱ chi^E
cao mao d¹ n.



Bì^u 1/2 1

H^l s^a th^lm c^oa b^látáng 1/2 t t^o 0,00002 1/2^A 0,002 cm/h. N^A tý lⁱ N/X
(n^oèc : xi^mng) x^lp x^l0,5 thi cáng 1/2 m ch^t, c^lp phâi tât, h^l s^a th^lm 1/2 t
b³h^lcn 0,0005 cm/h.

Theo th^uc nghi^lm, l^oi ng n^oèc th^lm qua b^látáng:

$$Q = K_b F t \frac{h_n}{L} \quad (4)$$

trong 1/2	Q	- l ^o i ng n ^o èc (cm ³)
	K _b	- h ^l s ^a th ^l m c ^o a b ^l átáng (cm/h)
	F	- di ^l n t ^l ch ti ^A p x ^l c v ^e i n ^o èc (cm ²)
	t	- théi gian ti ^A p x ^l c v ^e i n ^o èc (gié)
	L	- chi ^E u d ⁱ y l ^{ep} b ^l átáng (cm)
	h _n	- Y ^p l ^{úc} n ^o èc t ^Y c dòng (cm)

V^ei ti^Adi^ln 1m², trong 24 gié 1/2^A, m vⁱ nhi^lt 1/2eb^lh th^oéng, tho^Y
gi^Utú nhi^ln, b^ac h^li 1/2^A c 500 cm³ n^oèc. Muân b^o 1/2 m cho cáng tr^lh s^o

dòng tiln nghi theo $\frac{1}{4}$ Eu kin $\frac{1}{2}e$, m 60 c/c, nhit t $\frac{1}{2}e25^0C$, tháng giUtú nhiAn ttt, cáng troh cUtoéng bAtang diy 40cm, \dot{V} p luc noec 8m thobAtang phi $\frac{1}{2}$ m bo cUhi sa thom lj 0,00001 cm/h.

CU thì chàn toçng quan giua chiEu diy cáng troh vi \dot{V} p loc noec thích hip theo $\frac{1}{4}$ Eu kin hi sa thom tâi $\frac{1}{a}$ coá bAtang:

$$\frac{K_b \max}{h_n} = 0,002 \quad (5)$$

$$\frac{L}{h_n} \text{thoéng chàn} = 0,01 \frac{1}{2} 0,1 \text{ th} \ddot{O} K_b \max = 0,00002 \frac{1}{2} 0,0002.$$

Ta cYn chi u cUmi quan hi nh hoéng $\frac{1}{2}A$ $\frac{1}{2}eth$ lj $\frac{1}{2}enhet$ coá noec. Thi nh phn hüa coá noec quy $\frac{1}{2}A$ $\frac{1}{2}nh$ $\frac{1}{2}enhet$ coá noec. $\frac{1}{2} enhet$ cj ng lèn thochl lhng cj ng khÜchy.

$$\tau = P_{jk} = \mu \frac{\delta V_j}{\delta x_k} \quad (6)$$

μ lj hi sa nhet phò thuæe nhit t $\frac{1}{2}e$ kháng phò thuæe tâc $\frac{1}{2}ebi$ höh.

Ti nci tiäp xic giua chl lhng nhet vi thi nh r°n, thi nghim chöng minh chl lhng bYm cht vi o thi nh r°n, töc V = 0. $\frac{1}{2} i$ Eu nj y khYc vèi chl lhng lu töéng.

Sú chuyln dlch chl lhng vtrong mái troéng mao dln kháng bo hYa $\frac{1}{2}o$ chnhluot Washburn :

$$v = \frac{r \cdot g}{4 \cdot d \cdot \eta} \cdot \cos J$$

Trong v :
 r - bYn klnh lå mao dln
 g - soc cng mt ngoi i
 d - chiEu spn xpm nhop
 η - $\frac{1}{2}enhet$ coá dlch thì

Hết sâ thím k, qua tiết A, cho qua lõi ng chít lồng Q, chít lồng lý cùi/æ nhèt n vj döei gradient Ýp lúc dP/dZ rong buæ vèi nhau qua ¼òh luot Darcy, ¼òh luot nj y cùthl ¼òi c trøh bj y l-i theo d-ng sau ¼uy :

$$Q = \frac{A}{h} \cdot \frac{dP}{dZ} = -k \cdot \frac{3/4}{3/4} \cdot \frac{3/4}{3/4}$$

Tính phöc t-p cõa sú dòth chuyln chít lồng qua vøt liu rång l i m cho nÜ kháng tuun thô mæ cÝch ¼en gi n ¼òh luot Darcy. Thúc ra sú dòth chuyln chít lồng qua vøt thi rång ¼òi c coi l i mæ hiñn töi ng khuyæh tÝn theo ¼òh luot Fick:

$$j = -D \cdot \frac{dC}{dL} = -D \cdot \frac{3/4}{3/4} \cdot \frac{3/4}{3/4}$$

Trong ¼J j - dÝng dòth chuyln

dC/dL -gradient nang ¼æ

D - h i sâ khuyæh tÝn

T÷ nhung û töeng v÷a nÅu trÅn, lbi cát cõa chít lõi ng bÅtáng theo quan ¼l m cõéng ¼æ, tinh châng thím, vj nhung tinh chít ou viít khÝc røt phò thuæ vj o ty l i noèc/xim ng.

Cj ng gi m ¼òi c noèc cùthl gi m ¼òi c trong bÅtáng chít lõi ng cj ng t ng. Gi m ¼òi c lõi ng noèc trong bÅtáng, mæi chxtiÅu chít lõi ng ¼Æu t ng, trong ¼U cùtinh chít châng thím. Ch i û: gi m noèc nhöng vñn ph i ½m b o tinh cäng tÝc cõa bÅtáng.

2. Khe kÅ nöt nÅ

Cäng trøh ng n cÝch vÆkÆcju cùthl bñng bÅtáng, cùthl bñng g-ch cñng ¼Æu cÙ kh n ng xuøt hiñn vÆnöt, cùthl do mæ nguyÅn nhñn, cùthl do nhi Æu nguyÅn nhñn tÝc ¼æng ¼ang théi.

- VÆnöt x y ra do bÅtáng bÙco ngüt khi kháng tuun thô chÆæ½m vj lèp ½a bÅtáng trong cäng ngh i thi cäng bÅtáng. Lo-i vÆnöt nj y cÝn do trøh

tú thi cáng bÅtång khe thi cáng bâ trï kháng hì p lû. ‡ – dì ng nôèc ¼ traø bÅtång mì ta biÆlõi ng nôèc nì y nhi Êu hçn lõi ng nôèc c·n cho thôøy hÜa xi m·ng r¶t nhi Êu nÅn chuyñ n co ngÜt lì ¼Êu ch°c ch°n x°y ra. CÙ gi°i phÿp cáng nghî tât ¼ h-n chÆsù sinh ra vÆnöt co ngÜt lì nhiîm vò cõa ngõéi kþ sô.

- VÆnöt do sú tþa nhiít ½ecða khái bÅtång khi ½ä bÅtång khái lèn. Thôéng vÆnöt lo-i nì y cÙd-ng chµn chim. C·n thiÆchia khái bÅtång thì nh nhùng khái cÜthì tñch ph°i ch°ng ¼ nhiít sinh ra ¼ø tþa vj o kháng khí cñng nhô dì ng cÝc biÎn phÿp h- nhiít nhô dì ng nôèc l-nh traø bÅtång, qu-t giÜthäi vj o bÅtång, h- nhiít mái trôéng chða bÅtång ...
- VÆnöt do quÝtrØh chlÙi t°i cõa bÅtång sinh ra. Chí ng ta ¼Êu biÆbÅtång cát th³p lì kÆc¶u ¼n häi. Nhô v°y cÙt°i tràng tÝc ¼æng thÖcÜ biÆd-ng. Khi biÆd-ng quÝgièi h-n nì o ¼Üthða quan sÝt th¶ly ¼øi c vÆnöt. Nhùng bl chða vj cáng trØh ng· m c·n châng th¶m khi tñnh theo tr-ng thÝgièi h-n c·n kíl m tra thÅm ¼Êu kíl n kháng cho hØh thì nh khe nöt. CÙthì do chða cÜkinh nghiîm mì c¶u t-o kÆc¶u kháng b°o ½m sú ng°n ng°a nhùng khe nöt ngoi û muân ngõéi thiÆkÆc¶u bÅtång cát th³p chða cÜkinh nghiîm cÜthì ¼ x°y ra lì sú phµn bâ cÝc thanh cát th³p ¼øéng kinh quÝlèn vj bâ trï kho°ng cÝch giùa cÝc thanh quÝxa cñng cÜthì gþy vÆnöt lo-i nì y.
- VÆnöt do hiÎn töi ng lîn kháng ¼Êu. Nhi Êu khi do muân t°n dòng mæt mít töéng cÜs³n lì m kÆc¶u ¼ø lèp châng th¶m, quÝtrØh sô dòng cÝc bæ ph°n tiÆp xí c vèi ¼l lîn khÝc nhau phÿt sinh vÆnöt. Nhô thÆcÜthì lîn sinh nöt do nËn ¼l cÙ tñnh ch¶t chlÙi t°i kháng ¼æng ¼Êu, nhõng cÜthì do t°i tràng tÝc ¼æng kháng ¼æng ¼Êu xuâng nËn. Cñng cÜthì do kÆc¶u khÝdji ¼t trÅn nhùng phay ¼l khÝc nhau sinh hiÎn töi ng lîn kháng ¼Êu x¾kÆc¶u b±ng nhùng vÆnöt.

CÝc h· m phÿng kháng cÜkÆc¶u h· m chñnh r¶t n°ng, trÅn h· m chñnh l-i cÜcÝc lèp ¼l, ¼ø haæ cao, dì y ¼ø lÅn trong khi cÝnh c· u thang cõa h· m ¼z nhÂ mþng, l-i kháng cÜcÝc lèp ¼ø n°ng. Nhô v°y khái h· m chñnh bÙl n nhi Êu hçn cÝc cÝnh c· u thang lì m x¾chå nái giùa h· m chñnh vj c· u thang.

- NAEI trong cáng trØh ngµm ph̄ i m°c nhÙng àng xuyÅn qua m̄i khÙng xø lÙ tÙt nhÙng khe kÁ quanh àng, nÙc sÁv̄i o trong cáng trØh theo khe kÁ quanh cÙc àng n̄i y.
- Trong quÙ trØh ph̄ n xþy ½- l̄i m̄ xong, b̄i n̄ giao m̄t b̄ng cho ph̄ n l°p ½t thiÆbÙ ngÙi l°p ½t thiÆbÙ khÙng chî ù b̄ o qu”n cáng trØh chÙng thÙm, l̄i m̄ sinh nhÙng khe kÁ cho nÙc thÙm v̄i o cáng trØh.
- Trong ½Ùu kiÙn nÙc ta hiÙn nay , n̄i Ùu cáng trØh l̄un cÙn nhau l̄i m̄ sau khi cáng trØh trØc ½- chÙng thÙm m̄i ½Ùng càc kÙu gþy xung lÙc lÙn, rung ½æng “nh hÙng chÙng quanh khÙy xa l̄i m̄ nÙt nÀ cáng trØh nḡ m ½- cÙ (Nh̄i chiÆ bÙhg Kh̄n quj ng ½P v̄i viÙc thi cáng trØ sÙ Hæ ½Ùng Nh̄un dÙn th̄i nh phâ H̄i naÙ).

4.3.3 CÙch sÙ lÙ - phµn lo-i gi”i phÝp cáng nghÙ chÆt-o

ChÙng thÙm cho cáng trØh nḡ m nÙn ½Ùi c̄ xem xÙt dÙi con m°t tÙng thi cÙc vÙn ½Ùt÷ khÙu kh̄o sÙt, thiÆkÆchÆt-o, thi cáng v̄i c̄ viÙc sÙ dòng cáng trØh nÙa.

(1). Kh̄o sÙt :

SÙ cung cÙp sâ liÙu thØy v̄n ph̄ i ½- m̄ b̄ o sú chÙnh xÙc. MÙc nÙc nḡ m mÙi a khÙ. MÙc nÙc nḡ m mÙi a mÙa. Th̄i nh̄i ph̄ n hÙa hÙc cÙa nÙc nḡ m. CÙu t-o ½Ùt chÙt cáng trØh. HÆsÙc chî ù ½Ùt sú khÙng ½Ùu cÙa nÙn ½Ùt. CÙc phay, cÙc vÆ ½Ùt g-y, lÙch sÙ t-o th̄i nh̄i nÙn ê khu vÙc ½t mÙhg.

Cáng trØh Supe-phát phÝt LÙm thao l̄i ½Ùn hÙh cÙa sù cung cÙp sâ liÙu thØy v̄n cáng trØh khÙng chÙnh xÙc dÙn ½Ùt gi”i phÝp chÙng thÙm khÙng ½Ùng.

(2). ThiÆkÆ

* CÙu t-o kiÆt trÙc : ViÙc lÙa chÙn gi”i phÝp l̄i m̄ t÷ tÙng quÙt ½Ùt chi tiÆ ChÙn gi”i phÝp chÙng rÙi mÙi chÙn chi tiÆ

NhÙng vÙn ½Ùt tÙng thi cÙ

Gi”i phÝp chÙng vÆvÙt lÙp chÙng thÙm

Châng th m m m hay c ng
C c khe co d-n v i khe nh t
Ph n  o-n, ph n khu ch ng n t do kho ng c ch v i c c chi u k c u qu y l n.

Chi ti c u t-o ch  u:

L u ch n c c l p ng n n c
C u t-o ch ng  t g y c c b e
C u t-o ch ng x , tr i t g y g p r i  t l p ch ng th m.
L p b  o v i m ng ch ng th m
C c gi i ph p c u t-o khe l i n, khe nh t
L ch n  o ng th m
C u t-o v i ch n nh t chung quanh  ng xuy n qua c ng tr h.
B n t m t t n y ch n  u m t s  tr o ng h  p c u t-o ki c tr i c  hay g p ph i s l u:

- L p ch ng th m c i ng gi n  n v Eh h d yng c i ng t t.

(3). Thi c ng:

C c gi i ph p thi c ng ph i th c hi n  t ng quy tr h thao t c, b  o  t m ch t l i ng trong t ng kh u c ng t c. C n c c c n b c  t c ch theo d i ch t l i ng v i h eng d n thi c ng ch ng th m t t  t u c ng tr h. C o th  m t gi i ph p thi c ng  Eco p  ph n d o i.

(4). S d ng c ng tr h:

C ng tr h c n lu n lu n  t c  b  o tr duy tu theo  t ng h-n k . M i khi c bi   o ng nh c c n  t  o, thay  ai nh t m v o ch t t i c ng nh c c c t c nh n l i m suy gi n ch t l i ng kh c c n c u k i c c a nh ng ng o i c u chuy n m n.  c  t  o  b -a b -i c ng l i nguy n nh n quan tr ng g y n t n c c ng tr h, ph y ho-i l p ch ng th m.

(5). Giữ i phẳng:

(1) *Phun lo-i:* VẼ hõèng chung chia ra

* H- mõc nõèc ng- m, lo-i tr÷ nguân nõèc vj o cág trØh.

* T-o lèp mì ng ng-n kháng cho nõèc th¶m vj o cág trØh.

VẼ sò dòng lèp mì ng ng-n chia ra

* Mì ng ng-n công, dì ng cho kÆc¶u thi nh khái cÜ ½æ½n hãi th¶p, biÃ d- ng coi nhõ kháng cÜ hay kháng ½ång kì .

* Mì ng ng-n mËm, kÆc¶u dì i ræng hcn lo-i công cÜbiÃ d- ng nhõng kháng vøi t quÝgièi h-n lì m ½t mì ng ng-n.

(2) *Giữ i phẳng vj cág nghî:*

- H- mõc nõèc ng- m :

T-i nhùng nçi cÜ mõc nõèc ng- m lÅn xuâng theo mĩ a trong n-m, cág trØh kháng thõéng xuyÅn ngum trong nõèc nÅn dì ng gi”i phẳng h- mõc nõèc ng- m.

T-o r-nh thu nõèc sùu hcn ½åy cág trØh. Trong r-nh nì y ½t cÙc lo-i vøt liûu thoÝt nõèc nhanh nhõ cÙt to h-t, ½r-m, ½4x6. ‡ Ý mÝng ½t âng d¹n b±ng bÅtáng cÜ ½øéng klinh trong cõa âng kho“ng φ30. Thì nh âng cÙlå ½ nõèc bÅn ngo; i cÙthì ch”y dí dì ng vj o trong âng. Hí r-nh nì y d¹n tèi mæt tr-m bçm ho’c nÆ ½å hõh cho ph³p vÖåy r-nh cao hcn mõc trÅn cõa sáng, ngÝ, mõçng thõcho thÝo nõèc ra sáng ngÝ ho’c mõçng, mÝng.

H- mõc nõèc ng- m l_j biÊn phÝp chđ ½æng. Nhõng yÅu c- u sõ dòng lµu d_j i chxñÅn d_i ng khi théi gian bçm nõèc ê tr- m bçm kháng nhi Ëu quÝ. Gi⁺ i phÝp n_j y chxthiçh dòng khi xþy dung cång trÖh ê trung du, trÅn ½æcao tõçng ½ai khÝlèn so vèi khu vúc xung quanh. Nõèc ng- m chxt- m théi trong théi kù mõa nhi Ëu.

ViÊc sõ dòng mõçng mÝng ph⁺i thõéng xuyÅn ch- m sÜc, kháng cho ½lt mÙn lPp khe kÁ ng- n c⁺n viÊc rî t nõèc .

- Châng th¶m b±ng m_j ng ng- n:

M_j ng ng- n cõng:

M_j ng ng- n cõng l_j m_j ng ng- n kháng ½øi c cÜbiÄ d- ng, khi lîn thÖ lîn ½ang ½Ëu toj n kÆc¶u. Kháng cho ph³p cÜuân.

M_j ng ng- n cõng cÜnhí Ëu lo-i:

* G-ch nung gi_j xþy b±ng vùa kÿ nõèc. Phôçng phÝp n_j y d_i ng khi mõc châng th¶m kháng cao. ê nõèc f_oc cÜcÝch l_j m l_j lPp g-ch nung l_j m t÷ ½lt s³t ngum v_j o bitum l_j m cát lîl u cho tõéng xþy châng th¶m. f_om bitum n¶u ½ø 180⁰C ½ø 200⁰C, nhî ng g-ch v_j o ½ø khi bitum th¶m s_uv_j o trong g-ch 10 ½ø 20mm v_t hÆlå ê bÆm_t g-ch l_j m cho bÆm_t viÅn g-ch cÜ m_j u ½en ½ang ½Ëu. Vùa ½ xþy cÜthi nh ph- n l_j: Bitum, xi m⁻ng, cÝt. Træn xi m⁻ng vèi cÝt cho ½Ëu. f_oun bitum ½ø nhiít ½ø 180⁰C - 200⁰C. D_i ng bitum ½ang sái n_j y træn vèi hân hì p xi m⁻ng cÝt ½z træn ½Ëu rãi ½em thi cång ngay. Nhiít ½æyÅu c- u khi thi cång cÝn ½t trÅn 150⁰C. T- i mæt sâ nõèc, thay cho bitum ngõéi ta d_i ng p³rolatum. GiÝthi nh cõa p³rolatum rÀ h n bitum 15 l- n. G-ch v_j vùa kÿ nõèc ng- n kháng cho nõèc th¶m v_j o cång trÖh.

Theo cÝc t_j i lîl u cõa Trung quâc thÖthay cho bitum trong cÝc cång trÖh cõa Chmu „ u, Trung quâc d_i ng d- u tr- u l_j m ch¶t kÿ nõèc cho cÝc lèp ng- n nõèc. N⁻m 1957, bÝo ch⁺ Trung quâc gièi thiîu viÊc châng nõèc cho cung v⁻n hÜa ThÝ nguyÅn, tñnh sçn ½ang d_i ng lo-i vùa xanh l_j m ch¶t kÿ nõèc. Vùa xanh l_j hân hì p gãm baë mæt lo-i ½Y chöa d- u n±m trÅn cÝc qu⁺ng than (½Yschiste ?). Cñng t_j i lîl u nÜ vÈviÊc châng th¶m cho cung v⁻n

hứa Thầy nguyễn nị y gièi thiêu ê Câ Cung vj mỸ Tö Hì p Viên cõa Trung
Quâc cñng dí ng lo-i vùa xanh ¼ châng th¶m.

Dí ng ch¶t kÿ nõèc ¼ ng-n nõèc l; viêc thôéng l; m. Nhõng sø dòng
th°o mæe cñng c-n xem x³t ½ tinh bËn lµu theo théi gian. Bitum ho'c
p³rolatum t-o th; nh m; ng khÝ bËn nhõng d-u th°o mæe cÙ th; dí d; ng
khuyÆh tÝn ½ matl; c n; o ¼ kháng ½ m°t ½æng-n nõèc thÖvi;c sø dòng
cång trØh sÁra sao.

NÆi sø dòng vùa xanh m; thúc ½ t cÝc kÆequ" nhõ t; i liù Trung quâc
thÖvai vìi nõèc ta cÙc" mat; vñg than ræng lèn ê Qu"ng ninh, H"i dương
m; ¼ tl trÅn mP ph"i bÜc bP ¼ sÁl; i; nguän nguyÅn liù vá ci ng vá t°n.

* Dí ng bÅtáng thôéng vj vùa thôéng:

‡ æth¶m nõèc cõa bÅtáng thôéng vj vùa thôéng phò thuæ vj o c¶p
phái, ty l; nõèc trÅn xi m"ng (N/X), ¼ Eu kiñn vj phoçng phÝp chÆt-o bÅ
táng vj vùa. Chì ng ta nÅn sø dòng cÝc th; nh túu khoa hác mèi vj o viêc
nung cao ch¶t lõi ng bÅtáng. ‡ Ül; sø dòng cÝc ch¶t gi"m nõèc vj phò gia
cÙsilica fume ¼ gi"m lõi ng nõèc trong bÅtáng.

Dí ng phò gia cÙsilica fume vj chì t; lt ch¶t gi"m nõèc kháng nhùng
l; m t"ng cõéng ½ebÅtáng l; An nhi Eu m; bÅtáng ch°c ½c hcñ, tinh châng
th¶m cao h²n l; An.

Thi nghiêm cho th¶y, vìi xi m"ng PC40, cÙ8% SiO₂ +1,6% ch¶t gi"m
nõèc, nÆi sø dòng 400 kg xi m"ng cho 1m3 bÅtáng thÖsau 7 ng; y ½ t cõéng
½ebÅtáng l; 40Ma, ¼ 28 ng; y ½ t 70 MPa, nghÆl; bÅtáng mÝc 700, vj
dønhì An ½ærång trong bÅtáng gi"m nhi Eu, tinh châng th¶m c"i thiñn rB rít.

‡ l; tho ½æth¶m cõa bÅtáng cÙ nhi Eu cÝch. Nhõng phä biÆt l; cÝch
tho nhé m'u hØh trò. Khuán hØh trò cÙ ½éng klinh bÅn trong khuán l; 190mm.
Trong lÝng khuán cÙ ½ecán nhØ. Chi Eu cao cõa khuán l; 200mm.
Hai ½ u khuán cÙ m't bïch. ‡ . u khuán lèn cÙ n°p nãi tháng vìi ång d¹n
½t mat; bçm Ýp lúc. ‡ . u kia chxI°p bïch khi ch°n bæng klinh. CÙth; ¼ hê
¼ quan sÝt. Bçm Ýp lúc nõèc cÙ th; dí ng lo-i bçm thô cång thôéng dí ng
tho Ýp lúc ½éng ång nõèc.

‡ i c bÅ táng vj o chinh khuán nj y. Khi ½Æ tuái do ngõéi thiÆ kÆ phôçng Ÿn thø yÅu c u thÖn¾ cho m¹u ra khÞi khuán. Bº o döeng theo yÅu c u cða thiÆkÆTròec khi thø ph`i ½ cho m¹u khá, kháng cÝn , m mít. L¶y bj n ch`i sÝt cà m-nh hai ½ u m¹u. PhÆquanh khuán b±ng parafin mþng rãi ¾p l-i m¹u vj o khuán. Dï ng lÝ ¼ m cao su mþng rãi l°p mít blich nãi vì bçm Ÿp lúc noèc. Chí ù ½ækln cða hî thång. Bçm Ÿp lúc cÜ bØh chða ¼ ½Æu chñnh Ÿp lúc.

B°t ½ u thø, bçm cho t°ng Ÿp lÅn 0,5 at giù trong 6 gié. Quan sÝt kp b±ng klinh lî p phia ½ u khuán ¼ hê. NÆi kháng th¶y cÜ nöec th¶m qua l-i t°ng thÅm mæt c¶p noà atmophe nùa. L-i quan sÝt sau khi giù h±ng Ÿp trong 6 gié.

Khi mít hê cða m¹u th¶y cÜ nöec th¶m qua thÖng=ng thi nghiîm. p lúc lî c bÅ táng bÙth¶m gài l; mœc châng th¶m cða bÅ táng. BÅ táng thøéng, xi m°ng Poocl °ng 400, mÝc bÅ táng 200 thi cång ½ m kp theo ½ ng quy trØh yÅu c u cÜthì ½ t mœc 2 atmophe. Kû hiî u mœc châng th¶m l; B₂. C¶p phai tât, ty lî N/X hì p lù cÜ thì ½ t B₄. Ngha l; bÅ táng chÙl ½ ñi c 4 atmophe mèi th¶m. CÝn cÜthì t-o ½ ñi c bÅ táng thøéng chÙl ½ ñi c B₆ nhöng ph`i hÆsöc tuµn thð quy trØh thao tÝc mæt cÝch nghiÅm ngít, ¼ong lõéng c¶p phai, ½æs-ch cða cát liû, bº o döeng bÅ táng tât .

Lõi ng xi m°ng Poocl °ng PC 40 di ng cho bÅ táng thøéng châng th¶m ph`i trÅn 300 kg cho mæt m³t khai bÅ táng. Ty lî N/X tai ½al; 0,6 - 0,65. Ty lî N/X tât l; 0,5 - 0,55. Nhöng vìty lî nj y, viîc ½ m bÅ táng ph`i hÆsöc c n thøn vÖ½y l; ty lî N/X cða bÅ táng khá. Khi di ng ch¶t gi°m nöec vj phò gia Silica fume, ty lî N/X cÜthì rït cÝn 0,40~0,45

Xi m°ng châng th¶m tât l; lo-i xi m°ng tröçng thi tich vj lo-i xi m°ng kháng co ngÜt. Lõi ng xi m°ng tât cho châng th¶m l; 330 - 360 kg/m³ bÅ táng.

NhiÆu cång trØh ng m chî ng tái ½ ñi c tham gia théi kù châng chiÆ tranh phÝ ho-i cða Mþ ê miÆn B°c chàn lõi ng xi m°ng Poocl °ng mÝc 400 cho mæt khai bÅ táng l; 450 kg. Trong khi ¼ùl-i bàc thÅm lèp ngñ nöec mÆm dÝn b±ng vùa bitum nÜhg. Theo û chî ng tái nhö v°y quÝth÷a.

Nếu ½ thiếtkế và bắc lợp ngang nóc thôkết cấu chخnĂn tháp m-n tĩnh chìa lúc. Nhím vò châng thềm giao cho lèp ngang nóc.

Nhữ vj o nhung cảng trôh c-n châng thềm ½ sơ dòng bÂ táng lị m lèp ngang nóc chì ng tái cҮnh°n x³t.

BÂ táng m³c 200 thi cảng ½ m m³y tháng thôéng, ty lị nóc trĂn xi m-ng lị 0,6 nÆt tóéng bÂ táng dì y 200mm cҮ thi châng thềm lèn hcn 2 atmophe. Nhieu h-m cõa ta ½ thiếtkế chiều dì y thi nh tóéng lèn hcn ho-c b±ng 300mm. Cảng trôh lít khi cҮmoc nóc ng-m quY 10 m³t. Thúc tÆcho thfly nóc kháng thềm qua ½i c cảng trôh theo kíl u mao d1n. Nhung cảng trôh bùthềm nóc ½i vj o qua nhung khuyÆt cõa thi cảng bÂ táng nhõ ¼ bÂ táng bùrá ho-c vj o qua khe lín, qua châ nái giua cҮc ½o-n cảng trôh.

‡ ai vèi nhiEU cảng trôh ng-m ho-c bl nóc, dì ng phoçng phÿp phun thay cho ¼a bÂ táng. Phun bÂ táng thôvæchít cõa bÂ táng rít cao nĂn ½e châng thềm tât.

ê nóc ta, phoçng phÿp phun bÂ táng hay dì ng ¼ sõa chùa bÂ táng khi bùrá nhiEU. Cñng ½i cÜthéi kù dì ng phoçng phÿp phun vừa xi m-ng lị m cҮc thuyEN xi m-ng lõei th³p. ê nóc ngoi i hay dì ng phoçng phÿp phun bÂ táng ¼ xpy dung nhung bl nóc.

Ngõi ta ½i lị m mæt bl nóc chõa nóc nÜhg 1000m³ d-ng trò trÝn ½éng kinh 19m, cao 4m n±m chõn 2m dõei mít ¼t. Dì ng m³y phun bÂ táng lo-i C320 phun thi nh bl t÷ng lèp 15-20m theo cҮc d'i chiEU cao 1m quanh chu vi. Phun mæt lèp rái tr'i lõei th³p. Sau ¼i phun tiA 100mm l-i tr'i lèp th³p nùa. Phun thÂm mæt lèp 20mm lị m lèp b' o vî th³p. Mái lèp phun kháng quY 20mm ¼ trÝnh nöt do co ngüt. V°t lii u lị cҮt sáng, cپp phai lị 1:2,5 (xi m-ng: cҮt). Lõi ng nóc cho lít, chخnhõ lo-i vừa khá.

Sau théi gian b' o dõéng, bl ¼i c bçm nóc nÜhg 60°C ¼ 80°C ¼ thø.

Tuy cҮnhung ½éng áng qua thi nh bl nhõ hai lâ to ½éng kinh lâ lị 1,20 m³t, ba áng φ 250mm nhõng tân thít nóc cho mái m³t vuång bE mít chx lị 2 lít trong khi quy ¼ih ¼i c 3 lít trong ba ngi y ½ám.

Vùa trȳt thõéng cho cáng trȳh ng· m ½đi c thi cáng tât, vùa træn ½đi, v·a ½đ dÀo, khi trȳt cō trȳt thi nh t·ng lèp 3 ½đ 4mm ½ ng·n ½đéng th¶m ho·c chī lít cñng k¾đ d; i ½đéng th¶m cÜthì ½t hí sâ th¶m l; 0,00001 ½đ 0,0004 m³/t / ng; y ½đm.

* BÅtáng v; vùa cÜphò gia:

Phò gia cho v; o bÅtáng v; vùa cÜthì n±m trong ba lo-i:

- Lo-i kÿ nõec nhõ xÅrÅzit, d· u n'ng, bitum, d· u th" o mæ.
- Lo-i cÜ h-t mÙt ½ bÙ lå rång nhõ baté vái, baté ½đ ½álámit, baté ½đ vái canxit, baté th-ch anh, ½đt s³t...
- Lo-i phò gia t·ng ½ænê cða bÅtáng v; vùa, vit lñn khe mao d¹n nhõ aluminat natri, clorua canxi, clorua natri, tricozan, hydroxit s°t, clorua s°t, nitrat canxi, cÙc lo-i ch¶t phÝng nõec l¶y thôy tinh lþng l; m gâc...

CÙn lo-i phò gia t-o bat, t-o m; ng d; ng cho bÅtáng v; vùa gâc l; cÙc lo-i nhúa tæng hì p.

Trong thuc tÆcñng nhõ kinh nghiñm dñn gian cÙn d; ng mæ lõi ng nhÞc cÙc ch¶t liÅn kÆhùu cç ho·c phun tø th¶p nhõ më, phenon phöc, ½đéng, m°t cho v; o vùa v; bÅtáng ½ thí c ½y quÝ trȳh t-o thi nh liÅn kÆkhoÝng ho·c c"i thiñn mæt sâ thñnh ch¶t cða bÅtáng v; vùa. NhÙng ch¶t n; y chxthí c ½y chö b"n thñn nÜkháng tham gia v; o c¶lu trî c liÅn kÆ

Phò gia kÿ nõec l; m gi"m cõéng ½æcða bÅtáng v; vùa nÅn viÍc kÆ hì p viÍc d; ng ngay kÆc¶lu chÙl lúc ½ang théi l; kÆc¶lu châng th¶m ph"i kíl m tra tñnh chÙl lúc bÙgi"m yÆ khi thÂm phò gia kÿ nõec.

Thí nghiñm ½z cho thôy chxcho v; o vùa xi m"ng mæ lõi ng phò gia 2,5 ½đ 3% (so vèi træng lõi ng xi m"ng) ch¶t nhñ tõçng cao su, ch¶t latex, mæt lèp vùa 10mm cÜlatex chÙl ½đi c 19 atmopphe.

Ph·n döèi ½y trȳh b; y mæt sâ bÅtáng v; vùa cÜphò gia hÙa ch¶t m; chíng tái ½z tham gia chÆt-o ho·c thi cáng. Mæt sâ phò gia ½z tú n¶u ½ kíl m chöng cáng nghi, ½z ½đa v; o cáng trȳh thuc tÆt thi cáng.

* Colophan Natri:


Chất này thiêu kinh Trung quác $\frac{1}{2}$ giờ cho chưng thâm cốt chất cao ê khu gang thorph Thỷ nguyên.

Cách chế biến Colophan Natri nhỏ sau:

Nguyên liệu dùng lít nhúa tháng và sít kỵ nghiêng. Nhúa tháng 1/2em tẩy nhôm, rửa qua mót sứ ng 1mm. Sít giờ lít sít 13% cốt tỷ tràng d=1,14 - 1,16. Nếu sít 13% lít $\frac{1}{2} \times 80^{\circ}\text{C}$ thì cho colophan vào quay $\frac{1}{2}$ giờ. Khuấy cho $\frac{1}{2}$ giờ khi nhúa tan hoàn thành cho vào bô hòn sứ nhồi giờ dập n.

Làm lõi ng sơ dòng lít 5 phón v-n so với tràng lõi ng xi măng. Dùng niken bát táng sáp bùn cõéng $\frac{1}{2}$ giờ gia nhuyễn lít m tang nhanh tách $\frac{1}{2}$ áng kinh cõa xi măng nâu phôi bát trống thi cáng nhanh mèi $\frac{1}{2}$ m bao chất lõi ng.

Xi măng giờ cho chưng thâm pha cáláphan natri lít xi măng puzalan. Cứu t-o hữa hắc nhỏ sau:



Colophan Natri lít lo-i xi phòng t-o bát lèn và giờ cho chưng hì p lít m tảng phom chất bát táng. Dung dịch colophan Natri lít m tảng tính lõi $\frac{1}{2}$ em, $\frac{1}{2}$ em sót cõa bát táng tảng, thời gian khá quanh lít cõa $\frac{1}{2}$ giờ. Kho dung dịch colophan Natri cho vào bát táng thõnhùng hít xi măng hít mịn bát. Phón nօéc khuyaeh tẩy và bùn chéo $\frac{1}{2}$ giờ tròn hầya tan và tíc dòng $\frac{1}{2}$ giờ hìn.

Bát táng cốt colophan Natri chàm ty lít tát lít m tảng tính chưng thâm cao vòbat cá 10°C lít m chóc $\frac{1}{2}$ c phón bát táng cõn lít-i.

Thiêu kinh bát táng :

$$R_{28} = K R_n \left(\frac{X}{N} - 0,5 \right) (1 - 0,04 A)$$

Alj lõi ng ngºm hçi
Rn lõi mÝc xi mºng

* Aluminat Natri :

Bíñ phÝp ný ½ñ ½ñi c dñ ng trong nhí ñáu cág trØh thôý lì i nhô tr-m
bcm Thôý Phöcng, Hj naæn m 1960.

NguyÁn lìl u ½ lõi m Aluminat Natri lõi phÝn nhám vj sít kþ thuºt.
CÝch chÆt-o : nÝu phÝn lÀn 40 - 50ºC, cho sít kþ thuºt vj o, ½ñi c chÆt kÆ
tða.

Làc, xÝ khá ê nhí t ½æ 100 - 105ºC ta cÜ Al(OH)₃ tÝ tràng cao. L-i
cho Al(OH)₃ tÝc dòng vèi OHNa l· n nùa sÁthu ½ñi c NaAlO₂.

C n lìc ½ cÜNaAlO₂ tinh khiÆ

Liñu lõi ng sø dòng : Lõi ng Aluminat Natri lõi 3-5% tràng lõi ng xi
mºng.

Vùa Aluminat Natri ½ñ ½ñi c sø dòng ê cág trØh Gang thºp Thaï
NguyÁn. T-i cág trØh ný sø dòng cÝc lo-i vùa:

- Vùa ½óng công trong 6 phî t:

Xi mºng Poocl ñg 400 dñ ng 1kg thØ	
Aluminat Natri	0,200 kg
Nõèc s-ch	0,220 kg

- Vùa ½óng công trong 5 phî t:

Xi mºng Poocl ñg 400 dñ ng 1kg thØ	
Aluminat Natri	0,260 kg
Nõèc s-ch	0,160 kg

- Vùa ½áng cõng trong 7 phî t

Xi m¬ng Poocl¬ng 400 d¬i ng 1kg thÖ	
Aluminat Natri	0,160 kg
Nõèc s-ch	0,260 kg


Do vùa cÙ Aluminat Natri l¬m cho ½áng cõng nhanh l¬n n¬n ch×chÆ træn t¬ng mÀnhP, d¬i ng xong l-i træn kÀo bÙ½áng cõng ph¬ m.

Khi d¬i ng vùa n¬y ½ bít l¬rÝ th¬m khäng d¬i ng cÝt. NÆi d¬i ng trÝt m¬t t¬óng d¬i ng th¬m cÝt. CÝt træn tröec v¬i xi m¬ng. Khi cho nõèc thÖcho ½áng théi Aluminat Natri .

Cáng trÖh nh¬i mÝy thôy ½¬n Bj n th-ch (Thanh hÜa), tr-m b¬cm Thôy ph¬cng (nam Ngh¬ an) cñng d¬i ng Aluminat Natri træn trong bÅ táng ho¬c vùa th¬ly kÆqu¬ t¬t.

KÆqu¬ thi¬ nghi¬m tr¬n hai cáng trÖh n¬y cho bi¬ u ½¬ e hÖh 14.

p l¬c th¬m



HÖh 14: Tôçng quan gi¬a ½p l¬c th¬m v¬i
l¬i ng Aluminat Natri
Aluminat Natri
th¬ hi¬n qua t¬y sâ _____
Nõèc

* Vùa d¬i ng lo-i phò gia g¬c thôy tinh l¬png:

Théi k¬ nõèc ta x¬y d¬ng nhi¬n c¬ng trÖh theo thi¬kÆcđa Trung qu¬c v¬i cÙsú tham gia h¬i p tÝc c¬a chuy¬n g¬a Trung qu¬c hay d¬i ng cÝc lo-i

vừa thâm phò gia lo-i nị y. Theo tị i liū cđa PhÚ Chñh Hñi trong cuân " Cñch chñng nñèc tát nhñt" gài lị chñt phÝng nñèc hñn hì p.

Chñt-o chñt phÝng nñèc hñn hì p:

Nguyñ liū :

Sunfat vñng 5 nñèc	Cu SO ₄ 5H ₂ O	1 ph. n
Sunfat s°t	Fe SO ₄	1 ph. n
Bicromat Kali	K ₂ Cr ₂ O ₇	1 ph. n
Phñn chua	K Al(SO ₄) ₂ 12H ₂ O	1 ph. n
Thñy tinh nñèc	Na ₂ Si O ₃	400 ph. n
Nñèc lñ-s-ch		60 ph. n

Cáng nghî ½ñu chñt

Cho nñèc lñ-vị o nñi ½ñu sái 100°C. BÞl. n lñi t Cu SO₄ 5H₂O, Fe SO₄, K₂ Cr₂ O₇ vị o nñi l. n lñi t. BÞt ng chñt khuñy cho tan ½ñu. Chñt nà tan hñe mèi cho chñt kia. Khi tan rñi, cho tiñp phñn chua gi-nhñp vị tiñp tòc khuñy cho tan hñe. Chí ù nhiñt ½æv' n phñi lị 100°C. Khi ½ñi c chñt lñng vñng nhñt thñb°c nñi khñ bñp ½ñ nguañ d. n. Dñ ng nhiñt kñkñm tra, khi nhiñt ½æh-cñh 55°C thñcho dung dñkñ nñ y vị o thñy tinh lñng. Vñ-a cho vñ-a khuñy luán tay bñng ½ñha thñy tinh. Tiñp tòc khuñy trong théi gian khoñg 30 phñ t. Khi khuñy phñi phñi thñy cñm gi Ýc nhñtay, kháng cÜgì n. NÆ khuñy lñmu mì cñh gìn tay chñng tþ hñn hì p bñkñtða, phñi bñp kháng dñ ng ½ñi c. YÅu c. u rñt nghiñm ng't lị hñn hì p kháng ½ñi c kñtða. CÜhiñn töi ng kñtða lị nguyñ liū kháng tinh khiñ. C. n kñm tra chñt lñi ng nguyñ liū.

CÜthì chñn lo-i tý lñ phâi liū khñc:

Sunfat vñng 5 nñèc	Cu SO ₄ 5H ₂ O	4 ph. n
Sunfat s°t	Fe SO ₄	2 ph. n
Bicromat Kali	K ₂ Cr ₂ O ₇	4 ph. n
Phñn chua	K Al(SO ₄) ₂ 12H ₂ O	4 ph. n
Thñy tinh nñèc	Na ₂ Si O ₃	800 ph. n
Nñèc lñ-s-ch		120 ph. n

Chỉ ng tái $\frac{1}{2}$ tròng bì y vi c sò dòng giày d- u d'nh b'ng vùa n'ng ê nhì m'yy d' t 8-3 H' i n'c c'U nhùn sú c'â. C'yc chuy'An gia Trung quâc x'py d'ng nhì m'yy n' y $\frac{1}{2}$ d' ng nhùn c'ng thoc c'ôa Ph'U Ch'nh H' i l'j m ch'lt ng'n n'oec $\frac{1}{2}$ ch'ua nhùn h'ô h'p'ng th'lm ê c'ng tr'nh.

Chỉ ng tái ghi ch'p $\frac{1}{2}$ c m'c l'Eu l'oi ng $\frac{1}{2}$ d' ng cho nhì m'yy d' t 8-3 n' y:

Sunfat $\frac{1}{2}$ ang 5 n'oec	Cu SO ₄ 5H ₂ O	0,50 kg
Sunfat s't	Fe SO ₄	1 kg
Bicromat Kali	K ₂ Cr ₂ O ₇	1 kg
Th'ôy tinh n'oec	Na ₂ Si O ₃	200 kg
N'oec l-s-ch		30 l'lt

đ'un n'oec cho sái 100°C cho l- n l'oi t sunfat $\frac{1}{2}$ ang, sunfat s't, bicromat kali khu'y tan t'ng ch'lt m'ei cho ch'lt sau. Khi tan h'Aeb^oc kh'p b'A, $\frac{1}{2}$ n'g'uæ $\frac{1}{2}$ 50°C th'Or'U dung d'lk n' y v'j o th'ôy tinh l'p'ng khu'y trong n'ea gié. N'A kh'ng b'k'A Et'da th'Or'i ng pha v'j o vùa $\frac{1}{2}$ b'k' th'lm.

Ta nh'o n x'k th'ly trong phâi li'lu n' y v'ng m' t ch'lt ph'jn chua.

Nhùn kinh nghi' m th'c ti'ln b' n th'p'n chỉ ng tái $\frac{1}{2}$ r' t ra $\frac{1}{2}$ c trong qu'Ytr'nh th'c ti'ln:

- C'Uth'l nh'o n bi'AEnguy'An li'lu: sunfat $\frac{1}{2}$ ang m' u xanh nh-t, Ynh trong suât m' u xanh. Sunfat s't m' u v'j ng $\frac{1}{2}$ lt, bicromat kali m' u $\frac{1}{2}$.
- Th'ôy tinh l'p'ng y'Åu c' u $\frac{1}{2}m \frac{1}{2}c c'Üd = 1,4$.
- Y'Åu c' u c'ôa h'ân h'p ch'lt ph'ng n'oec ph' i $\frac{1}{2}t 1,55 \frac{1}{2}\text{eBaum}^{\frac{3}{4}}$ t' Ül'j y'Åu c' u, th'c t'Ach' i ng tái theo d'Bi nhi'Eu m'Ach x $\frac{1}{2}t 1,52 \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1,54 \frac{1}{2}\text{eBaum}^{\frac{3}{4}}$ Th'lp' h'cn 1,5 kh'ng n'An sò dòng.

*
* * *

Chất phẳng nõèc dính trong cáng thốc cõa PhÚ Chín Hii cЫn cҮ nhung biA ½ai vЕthi nh ph·n v· phái lїu, gia gi"m chit lїt. Nhõng gác v·n ph"i lї thôy tinh lpng. thôy tinh lpng b"t buæ ph"i cÜm"t trong tїt c" cҮ gi"i phÝp phái lїu m·i nÜcÝn c·n dí ng sâ lõi ng lèn.

† l dí trØh b· y cҮc d·ng phái lїu ch"i ng ta ½t tÅn:

Sunfat ½ang 5 nõèc	l· ch�t sâ 1
Kali Bicromat	l· ch�t sâ 2
Sunfat s°t 2	l· ch�t sâ 3
Ph·n chua Sunfat k3/p Kali nhám	l· ch�t sâ 4
Ph·n crám Sunfat k3/p Kali nhám	l· ch�t sâ 5
Thôy tinh lpng	l· ch�t sâ 6
Nõèc s-ch	l· ch�t sâ 7

b"n th·i nh ph·n cҮc ch t phÝng nõèc theo
phÚ ch n hii

H· p ch�t	Tý lї	M·u h· p ch�t
Lo-i 1:		
1	1	
2	1	
3	1	
4	1	{ M·u ½gò
5	1	
6	400	
7	60	
Lo-i 2:		
5	1,25	
2	1,25	
4	1,25	{ M·u xanh nh-t
1	1,25	
6	400	
7	60	

Lo-i 3:	1	2	Miu ½gò
	2	2	
	3	1	
	6	400	
	7	60	

Lo-i 4:	5	1,66	Miu xanh nh-t
	2	1,66	
	4	1,66	
	6	400	
	7	60	

Lo-i 5:	5	1,66	Miu xanh nh-t
	2	1,66	
	1	1,66	
	6	400	
	7	60	

Lo-i 6:	1	1,66	Miu ½gò
	3	1,66	
	4	1,66	
	6	400	
	7	60	

Chặt ph Ying nöèc chæt-o xong, cho vj o böh s; nh ho'c thøy tinh dñ ng dñ n. Miñg böh c-n nñ t ch't khi rüt xong.

Müng ång khÜ cång trøh ½ c th³p khu Gang th³p ThÝ nguyÅn trÝt 3 lèp vùa ph Ying thlm nhñ sau:

Lèp 1:	Xi mñg Poocl ñng 400	1 kg
	Chặt ph Ying nöèc	0,01 kg
	Nöèc	0,52 lít

Lèp 2:	Xi mảng Pooling 400 Cát Chất phụng nõèc Nõèc	1,5 kg 4,0 kg 0,01 kg 1,20 lít
Lèp 3:	Xi mảng Pooling 400 Chất phụng nõèc Nõèc	1,50 kg 0,01 kg 0,8 kg

* Cáng nghê thúc hiên:

Lèp 1: Træn nõèc vèi chất phụng nõèc. Khi cho xi mảng vj o træn ½ Eu nhanh chung xoa lآن mít mæt lèp ½ Eu dì y 2 ½ 3mm.

Lèp 2: Træn ½ Eu xi mảng vj cát. Træn ½ Eu nõèc vj chất phụng nõèc. Hya træn nhanh hai hàn hì p nj y rai tryt lآن mít lèp 1 ½ ljm xong. Næi thyy trAn mít lèp 1 cUvÆr-n chun chim thOkoal-i tröec khi phö lèp 2 lآن trAn.

Lèp 3: Khi lèp 2 ½ ngõng kÆxong, lly bj n chii sot chii cho xém mít, dñ ng chäi ¼ qu¾ lèp vùa 3 lآن vj ½ nh lYng mít.

T-i hñh lang lÝ cao khu Gang th¾p ThÝ nguyAn, phö 5 lèp vùa châng thñm chö kháng phii chxcÜ3 lèp.

Thay xi mảng pooling bñng xi mảng Puzolan ljm cÙc lèp nhõ sau :

Lèp 1: Træn nõèc vèi chất phụng nõèc rai hya xi mảng vj o, tryt lآن mít kÆcju 2-3 mm.

Lèp 2: Træn nõèc vèi chất phụng nõèc. Træn xi mảng vèi cát. Hyia hai thô ¼ vèi nhau tryt lآن lèp 1 t÷ 4-5 mm. Tryt hai lèp liEn.

Lèp 3: Thi cáng sau khi tryt lèp 2 t÷ 1 ½ 2 ngj y. Tröec khi tryt cñng lly bj n chii ½ nh xém mít. Ljm nhõ trAn.

Lèp 4: Coi lèp 3 ljm lèp 1, lèp 4 ljm giâng lèp 2.

Lèp 5: Ljm nhõ lèp 3.


Chí ú: Mít trYT lÝng phii s-ch.

TrYT tõéng trõéc, ljm /Ý sau.

Điền ræng phii ljm mái nái nhiEU khÍc. Chá nái thÁm lèp 1. Nçi nhiít /æcao hçn nhiít /æekhang khÍ phii dñg xi mñg Poocl ñng, kháng dñg xi mñg Puzolan.

Nhùng /ÆEU kinh nghiîm cõa chí ng tái khi dñg vùa PhÜchÍn Hii:

- Tác /æ/áng công cõa vùa cÜ phò gia PhÜchÍn Hii rÍt phò thuæe nhiít /æemái trõéng. Nhiít /æekhang khÍ mái trõéng cao, /áng kÆ nhanh. Nhiít /æemái trõéng thÍp, /áng kÆchºm.
- Lõi ng nõec cho vj o nhþ hçn nøa lõi ng thuâc (CFN) thÖtac /æ /áng công ty lÎ thuøn vèi lõi ng nõec. Khi lõi ng nõec lèn hçn nøa lõi ng thuâc (CFN) thÖtac /æ/áng công tû lÎ nghlch vèi lõi ng nõec. Biù ½ hØh 15 cho thý tõçng quan giùa ty lÎ Xi mñg : ChÍt phÝng nõec vj théi gian /áng kÆ



HØh 15 : Tõçng quan thuc nghiîm giùa ty lÎ X/CFN vj théi gian /áng kÆcõa vùa dñg CFN.

* Søt clorua:

Søt clorua d-ng tinh thi hÝa tan trong nõec thõéng è nhiít /æ20ºC. Træn vj o vùa xi mñg theo ty lÎ 2% træng lõi ng xi mñg vj træn vj o bÅtång theo ty lÎ 1% lõi ng xi mñg /øi c vùa ho'c bÅtång cÜtlinh châng thÍm tât.

Lia Ån xá ½ sò dòng nhanh lèp trát châng thám cho cát bùn nõec bùng vùa xi măng træn 1% sòt clorua vj kæqu thang béo khátat trong sò dòng.

Tuy vòi lo-i phò gia nji y kháng dám cho vj o bát táng vòchöa clo.

* Nitrat Canxi:

Nitrat Canxi thám vj o vùa hoéc bát táng ljm tñg tñnh châng thám cña vùa hoéc bát táng. Liều dñg lji 7% træn lõi ng xi măng. Tíc ½l m cña Nitrat Canxi lji kháng ljm h-i cát th%

* St3arat kám:

Còc Cáng binh BæQuâc phýng cát sò dòng chát châng thám cùthi nh phén:

Sunfat nhám	44%
Vái bæt mìn	15,6%
‡at s3rat kám	34,4%
St3arat kám	6%

Nghiên ½ liều cát chát nút tròn, træn lín cho thot ½ liều. Ropy qua mót sijng 4900 lâ. Liều lõi ng dñg pha træn vèi vùa vj bát táng lji 2 ½ 2,5% træn lõi ng xi măng. Khi træn vùa hay bát táng, cho phò gia ½ang théi vèi xi măng. Phò gia nji y khá, dñg kháng k3t, ½ung bao cùchâng ,m ½ cát giù, sau tiáp tòc sò dòng.

Phai cùthiæbÙnghi ½ liều. Muân nghiên nhanh vj ít hao hót nguyễn lõi u cùn rát khá. Mày nghiên cùthi lji lo-i nghiên bi tròc nám hoéc mày nghiên bìa.

Quý trôh thi cáng cùnhoì c ½l m lji chát st3arat kám nhänån hay näi lân bæmít. ‡i khac phòc nhoì c ½l m nji y chx½m v÷a ½ø ½æch°c khi nõec vj bæt st3arat kám chèm nät lji d÷ng ½m ngay.

Xi măng sò dòng ½a bát táng cùphò gia st3arat kám cùthi lji xi măng Poocl ñng, Puzolan hoéc Super. Còc Cáng binh dñg phä biæ cùm 350 vèi liều lõi ng xi măng 400 ½ 420 kg cho 1m³ bát táng.

* Nhùng phò gia cõa cҮc cág ty nõèc ngoi mèi ½a vj o nõèc ta trong vÝng vj i n-m g. n ½uy:

Nhùng lo-i phò gia gi"m nõèc ½ nung cao tinh châng thím cõa bÅ táng do t°p ½;n Ska gièi thiû :

Sikament NN	Ij phò gia gi"m nõèc cao
Sikament FF	Ij phò gia gi"m nõèc cao
Sikament 520	gi"m nõèc, k¾ dji ½ang kÆ
Plastocrete N	phò gia châng thím.

Thi nh ph. n chinh cõa cҮc lo-i phò gia nij y Ij khÜ silic ½-½c°p ph. n chuyên đê về bê tông.

S'n ph. m hj ng hÜa cõa Ska ½ châng thím cÜ

Ska 1 vj	Sikalite
Ska 2	
Ska 4a	
Ska Top-Seal 107	
Ska 101	

T°p ½j n SIKA t-o ra cҮc s'n ph. m châng thím cñng nhô nung cao chjt lõi ng bÅtáng cõa hà nhé vj o chjt khÜ silic , chjt Ápaxy. X¾t theo khia c-nh cág nghî thÖkhÜ silic t-o nÅn ho-t tinh nhé klich thõec h-t siÅu mÙ. Kìu ho-t tinh nij y cÜtinh chjt v°t lù mj kháng gøy ph"n öng hÜa chjt njo "nh hõêng ½ chjt lõi ng xi m"ng cñng nhô кат th¾p trong bÅ táng. T°p ½j n nij y cÜm't trÅn 60 nõèc kh°p thÆgièi. T-i nõèc ta, t°p ½j n nij y cÜnhj mÝy chÆt-o silica fume ê BiÅn HÝa. T-i Hj naë SIKA cÜcc sê ê 195 LÝng h-Hj naë. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tại 90 Phố Trương Định Quận 3, h. u hÆ cҮc cç sê bÅtáng chÆtraæ s³n ½ Eu di ng s'n ph. m cõa SIKA.

S'n ph. m cõa h-ng FOSROC cÜ:

Conplast Prolapin cÜcÜc lo-i :

Conplast Prolapin 031

Châng thợm dì ng cho vùa

Conplast Prolapin 421

Châng thợm dì ng cho bát táng

Gần đây, có nhiều loại phụ gia chống thấm mới như Radcom 7 của Úc đang sử dụng có hiệu quả tại nhiều công trình mới của ta.

Sản phẩm mèi cùi Úc thường nởec ta gìn ½ ly khay để sơ dòng, kháng phai tú chén hõ trõec ½ ly.

Chương V

Thi công phần thân.

5.1 Điều chung:

Việc thi công phần thân tuân theo TCXD 202:1997 Nhà cao tầng- Thi công phần thân.

Khi thiết kế biện pháp thi công nhà cao tầng xây chen trong thành phố cần quan tâm đặc biệt đến các yếu tố sau đây: vận chuyển vật liệu, trang bị và người theo phương thẳng đứng, phương ngang , đảm bảo kích thước hình học, giàn giáo và an toàn trên cao chống rơi, thiết bị nâng cất phải ổn định kể cả gió bão trong quá trình thi công, giông và sét, tiếng ồn và ánh sáng, sự lan toả khí độc hại, sự giao hội với các công trình kỹ thuật hiện có, sự ảnh hưởng mọi mặt đến công trình hiện hữu lân cận.

Công tác đo đạc và xác định kích thước hình học công trình và kết cấu:

(1) Việc định vị công trình, đảm bảo kích thước hình học và theo dõi biến dạng công trình trong và sau khi hoàn thành xây dựng công trình là nhân tố hết sức quan trọng nên phải tổ chức nhóm đo đạc chuyên trách, chất lượng cao thực hiện.

Việc đo đạc tuân theo TCXD 203:1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

Phải lập phương án thực hiện đo đạc cho các giai đoạn thi công, lập thành hồ sơ và được kỹ sư đại diện chủ đầu tư duyệt trước khi thi công.

(2) Phương án đo đạc phải được trình duyệt cho chủ đầu tư đồng thời với phương án thi công xây dựng. Tài liệu đo đạc trong quá trình thi công cũng như đo đạc hoàn công , đo biến dạng đến giai đoạn bàn giao và phương án đo biến dạng trong quá trình sử dụng công trình là cơ sở để bàn giao nghiệm thu công trình. Thiếu hồ sơ đo đạc, công trình không được phép bàn giao và nghiệm thu.

(3) Xây dựng nhà cao tầng nên thành lập mạng lưới bố trí cơ sở theo nguyên tắc lưới độc lập. Phương vị của một trong những cạnh xuất phát từ điểm gốc lấy bằng $0^{\circ}00'00''$ với sai số trung phương của lưới cơ sở bố trí đo góc là $10''$, đo cạnh là 1:5.000.

(4) Xây dựng nhà cao tầng nên chọn các chỉ tiêu sau đây khi lập lưỡng khống chế độ cao:

	Hạng I
Khoảng cách lớn nhất từ máy đến mia:	25 m
Chênh lệch khoảng cách sau, trước:	0,3 m
Tích luỹ chênh lệch khoảng cách:	0,5 m
Tia ngắm đi cách chướng ngại vật mặt đất:	0,8 mm
Sai số đo trên cao đến mỗi trạm máy:	0,5 mm
Sai số khép tuyến theo mỗi trạm máy:	$1\sqrt{n}$

Độ chính xác và các chỉ tiêu dung sai do phía thi công đề nghị và được chủ đầu tư chấp nhận đồng thời với biện pháp thi công các phần việc tương ứng.

Cơ sở để quyết định lựa chọn dung sai và phương pháp xác định những dung sai này là TCXD 193:1996 (ISO 7976-1:1989), Dung sai trong xây dựng công trình, Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình; TCXD 210:1998 (ISO 7976-2 : 1989), Dung sai trong xây dựng công trình, Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Vị trí các điểm đo; TCXD 211:1998 (ISO 3443:1989) Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công.

Mẫu số đo và các qui cách bảng biểu trong tính toán biến dạng theo qui định trong phụ lục của TCXD 203:1997, Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đặc phục vụ công tác thi công.

5.2 Vận chuyển lên cao:

Thường dùng cần trục tháp hoặc cần trục leo để vận chuyển cao. Ngoài ra, bám vào mặt ngoài công trình, có thể bố trí thăng tải để giải quyết việc di chuyển của người hoặc chuyển những mẻ vật liệu dưới 100 kG.

Cần trục tháp phải cân nhắc xem có cần di chuyển hay không để chôn chân tháp hoặc cho di chuyển trên ray. Cần hết sức lưu ý đến sự ổn định của cần trục khi sử lý móng hoặc chân tì cho cần trục tháp. Còn cần chú ý đến dây cáp, dây cầu về an toàn điện với đường dây dẫn điện lộ thiên trên cột điện dưới thấp, trong phạm vi hoạt động của cần trục tháp. Phải có rào hoặc dây báo tín hiệu nguy hiểm trong phạm vi hoạt động của cần trục tháp ở mặt bằng thi công, nhằm cảnh giới cho người trên mặt bằng thi công thấy được khu vực nguy hiểm khi cần cầu tháp cầu hàng.

Cần trục leo thường dựa vào lồng thang máy. Cần có thiết kế leo qua các bước và mặt tựa của cần cầu. Hệ thống neo, giằng cần đảm bảo cho cần trục an toàn, ổn định khi vận hành.

Cần thiết kế thùng chứa chuyển bê tông (benne) khi sử dụng cần trục tháp để chuyển bê tông. Thể tích chuyển hữu ích phù hợp với tính năng cần trục tháp (Q) nhưng bảo đảm vận hành miệng tháo bê tông vận hành thuận lợi khi đóng mở thùng benne. Khi dùng thùng benne hết sức lưu tâm đến sự tạo ra lực tập trung quá lớn khi mở miệng tháo bê tông. Cần huấn luyện để công nhân vận hành sao cho rải bê tông lan toả, không tạo nên xung lực lớn cũng như lực tạo trung lớn.

Thăng tải bám mặt ngoài công trình phải được thiết kế và lắp đặt thật an toàn. Thăng tải cần liên kết với công trình đảm bảo độ ổn định khi di chuyển. Thăng tải chở người lên xuống phải có lồng sắt với lưới đủ bảo đảm độ che phủ khi sàn thang di chuyển. Cần thường xuyên kiểm tra hệ dẫn động của thang, bảo đảm không gây sự cố khi sử dụng.

Để chuyển bê tông lên cao nên sử dụng bơm bê tông. Máy bơm bê tông có thể chuyển cao theo tính năng của máy. Khi vượt quá độ cao bơm, có thể tạo thêm tầng trung chuyển để nối tiếp chuyển cao. Cần lưu ý độ sụt bê tông và đường kính cốt liệu, đảm bảo cho bơm thông mà chất lượng bê tông không vì thế mà thay đổi.

Khi chuyển rác xây dựng từ các tầng cao xuống thấp, phải có biện pháp chống bụi và sự rơi tự do gây nguy hiểm cho người bên dưới và ô nhiễm môi trường. Phải dồn rác trong bao tải kín hoặc chuyển rác trong ống kín xuống tận mặt đất.

5.3. Thi công cốt pha :

5.3.1 Cốt pha và thanh chống kim loại:

Cốt pha và cây chống cho nhà cao tầng thực hiện theo TCVN 4453-1995, Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

Do tiến độ thi công cần nhanh và chờ đợi kỹ thuật cho bê tông đủ cứng nên cốt pha và cây chống nên làm theo "phương pháp hai tầng rưỡi".

Khi thi công theo phương pháp hai tầng rưỡi cần tuân theo những qui trình sau đây:

1. Mật độ cột chống lại:

Chiều dày sàn cm	Kích thước một cạnh sàn		
	6,0 m	7,5 m	9,0 m
10	Không đảm bảo	---	---
15	2,4 m	Không đảm bảo	---
20	2,4 m	2,4 m	Không đảm bảo
25	---	2,4 m	2,4 m
30	---	2,4 m	2,4 m

Ghi chú:

* Các trường hợp " Không đảm bảo " do chiều dày sàn mỏng, thời gian thi công ngắn , không nên áp dụng phương pháp hai tầng ruồi.

Nên áp dụng phương pháp hai tầng ruồi khi chiều dày sàn lớn hơn 15 cm.

Thời gian thi công bê tông các tầng phải cách nhau trên 7 ngày để đảm bảo bê tông sàn đủ cứng thi công được bên trên mặc dù vẫn có cây chống.

* Các trường hợp --- không có ý nghĩa thực tiễn vì tương quan giữa chiều dày sàn và nhịp của sàn không hợp lý.

2. Thời gian thi công bê tông hợp lý cho một tầng (ngày):

Chiều dày sàn cm	Kích thước của một cạnh sàn		
	6,0 m	7,5 m	9,0 m
10	>7	---	---
15	7	>7	---
20	7	7	>7
25	---	7	7
30	---	7	7

Ghi chú:

Như bảng trên.

3. Các yêu cầu kỹ thuật:

* Cây chống ở tầng nằm trên tầng chống lại nên làm có mật độ cột chống là 1,20 x 1,20 mét.

* Cây chống ở tầng trên nằm trên tầng chống lại nên trùng theo phương thẳng đứng .

* Nếu sử dụng cây chống lại là các trụ đơn có điều chỉnh được độ cao nhờ ren vít thì không nhất thiết phải làm giằng. Nếu dùng cây chống lại bằng cột chống phải nêm chân thì nên làm giằng theo cả hai phương vuông góc với nhau.

* Việc giảm cột chống trong quá trình chống lại được thực hiện theo từng phân đoạn làm sao để những phân đoạn này đã được đổ bê tông xong tầng trên cùng để tránh hoạt tải do thi công gây ra. Vị trí chống lại trước hết nên là nơi có nội lực lớn nhất của cấu kiện.

Những lỗ chờ để ống kỹ thuật xuyên qua dầm, sàn, cột, tường bê tông phải được bố trí đầy đủ tránh sự đục đẽo sau này ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu. Những lỗ này phải do thợ mộc đặt theo chỉ dẫn của thợ lắp đặt kỹ thuật.

Bề mặt cốt pha cần bôi lớp chống dính trước khi đặt cốt thép. Việc sử dụng loại chất chống dính phải thông qua kỹ sư đại diện chủ đầu tư.

Độ vồng thi công tại giữa kết cấu có đỡ hai đầu là 0,3% và với kết cấu có đầu tự do của nhịp thì độ vồng tại đầu nhịp là 0,5%.

Khi sử dụng cốt pha bay (flying forms) hay loại tương tự cần kiểm tra độ bền và độ ổn định để đảm bảo độ cứng và ổn định khi chịu các tải trọng tác động lên trong quá trình thi công. Cách di chuyển cốt pha bay và các dạng cốt pha kích thước lớn tới vị trí khác cần chú ý đảm bảo không bị biến dạng cũng như đảm bảo độ lắp ráp cho vị trí mới thuận lợi nhất. Phải hết sức chú ý và cần kiểm tra hình dạng, các mối liên kết, các kết cấu giằng, néo trước khi di chuyển và khi bắt đầu lắp đặt vào vị trí mới.

Cốt pha và cây chống đã hỏng không được sử dụng cho công trình mặc dù đã sửa chữa.

Rỡ cốt pha và tháo cây chống chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo cường độ theo yêu cầu của TCVN 4453-1995, Kết cấu bê tông cốt thép, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

5.3.2. Cốt pha sàn bằng bê tông cốt thép:

Gần đây, một số Công ty xây dựng trong Tổng Công ty VINACONEX sử dụng giải pháp chế tạo tấm cốt pha cho sàn nhà bằng bê tông và dùng tấm cốt pha này như là bộ phận của kết cấu sàn.

Nguyên lý cấu tạo và cách sử dụng như sau:

Tấm cốt pha bê tông sàn là một tấm bê tông có chiều dày 5 ~ 7 cm dùng bê tông cốt liệu nhỏ, mác không thấp hơn mác bê tông sàn.

Thép đặt trong tấm là thép lớp dưới của sàn bê tông chịu lực. Bố trí thêm thép chờ để neo phần thép đã đặt trong lưới này với phần bê tông đổ thêm sau khi đặt cốt pha và cốt thép đủ cho sàn chịu lực.

Cần bố trí thêm thép râu dùng làm móc cầu khi cầu tấm cốt pha này lên vị trí trên sàn. Ngoài ra bố trí thêm một số thanh gia cố giữa các móc cầu.

Kích thước mặt bằng tấm cốt pha bê tông cốt thép này đúng bằng ô sàn mà tấm này làm cốt pha.

Sau khi cầu lắp đến vị trí, bố trí cây chống phía dưới đủ chịu tải và đặt tiếp cốt thép các lớp nằm trên chiều dày tấm cốt pha của sàn.

Đổ bê tông lấp đầy kết cấu sàn.

Sử dụng bê tông làm cốt pha đáy sàn tiết kiệm cốt pha và mau rõ được cây chống nên mang lại hiệu quả kinh tế thi công.

5.4 Thi công cốt thép:

Nguồn cung cấp cốt thép cho bê tông phải được sự thoả thuận của kỹ thuật đại diện cho chủ đầu tư.

Cốt thép được chứa trong kho hở có lát hoặc láng phía dưới và che mưa phía trên. Cần tránh hư hỏng và giảm phẩm chất trong quá trình lưu kho.

Cứ 50 tấn thép lại phải làm thí nghiệm một tổ mẫu theo các chỉ tiêu : kéo, uốn 90° (bend test). Cứ 100 tấn lại làm thêm một tổ mẫu thí nghiệm uốn 180° (rebend test). Mọi thí nghiệm phải có văn bản báo cáo và kết luận được rằng thép sẽ sử dụng đáp ứng được yêu cầu của thiết kế công trình.

Cốt thép được gia công và lắp đặt vào vị trí phù hợp với thiết kế hoặc bản vẽ thi công được kỹ sư đại diện cho chủ đầu tư thông qua. Các chỉ tiêu để kiểm tra chất lượng công tác thép là chủng loại thép, số lượng thanh trên tiết diện, đường kính thanh thép, độ dài thanh thép, vị trí cắt và nối, chiều dài đoạn nối, phương pháp nối, khoảng cách các thanh, chiều dày lớp bảo vệ, hình dạng thanh phù hợp với bản vẽ, độ sạch không bám dính bùn, đất và dầu mỡ cũng như việc đảm bảo không gỉ của các thanh thép.

Chỉ được phép gia công nhiệt thanh thép khi kỹ sư đại diện chủ đầu tư đồng ý bằng văn bản cho từng trường hợp.

Thép đã uốn hỏng không được phép đuỗi thẳng và uốn lại để sử dụng. Những thanh có dấu hiệu nứt gãy cần bị loại bỏ.

Miếng hoặc phương tiện để kê, đệm, đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ hoặc khoảng cách giữa các thanh được để lại trong bê tông phải bố trí đủ số lượng, đặt đúng vị trí và không được ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông cũng như điều kiện sử dụng bê tông. Miếng kê bằng vữa xi măng phải có độ bền bằng độ bền của bê tông của kết cấu.

Không đổ bê tông bất kỳ kết cấu nào khi chưa tiến hành nghiệm thu có lập biên bản xác nhận của kỹ sư đại diện cho chủ đầu tư với công tác cốt pha và cốt thép. Mọi yêu cầu sửa chỉnh cần được tiến hành tức thời và kỹ sư đại diện chủ đầu tư xác nhận lại mới được đổ bê tông.

Trước khi đổ bê tông, bên thi công phải thông qua đại diện kỹ thuật của chủ đầu tư sơ đồ mạch nối thi công với các giải pháp xử lý khi gặp các tình huống khả dĩ xảy ra. Cần chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và vật liệu cần thiết khi có sự cố đã trù liệu .

5.5 Thi công bê tông:

Ngày nay có nhiều khái niệm mới về bê tông, cần lưu ý những điều sau đây để thi công thật đảm bảo chất lượng bê tông.

Bắt táng lì vòt liêu hàn hì p chõ yết bao gãm cát liêu ¼ lì m khung xôçng, xi măng vỉ nõec tháng qua ty lì nõec/xim ng t-o thi nh ½ xi măng. Bụy gié khi xem x³t vԵch¶l lõi ng bÅtång, ngõéi ta kháng ½en thu-n chxñÜ vԵcõéng ½æchÙl n³n cõa bÅtång. V¶h ½Æl; ½æbÆn hay tuái thà cõa bÅtång mì cõéng ½æchÙl n³n cõa bÅtång chxli; mæt chxti Åu ½ m b” o tuái thà ¶y.

Trước đây , theo suy nghĩ cũ, người ta đã dùng chỉ tiêu cường độ chịu nén của bê tông để đặc trưng cho bê tông nên gọi mác (mark) bê tông. Thực ra để nói lên tính chất của bê tông còn nhiều chỉ tiêu khác như cường độ chịu nén khi uốn, cường độ chịu cắt của bê tông, tính chắc đặc và nhiều chỉ tiêu khác. Nay giờ người ta gọi phẩm cấp của bê tông (grade). Phẩm cấp của bê tông được quy ước lấy chỉ tiêu cường độ chịu nén mẫu hình trụ làm đại diện. Giữa mẫu hình trụ định ra phẩm cấp của bê tông và mẫu lập phương 150x150x150 mm để định ra "mács" bê tông trước đây có số liệu chênh lệch

nhau cùng với loại bê tông. Hệ số chuyển đổi khi sử dụng mẫu khác nhau như bảng sau:

Hình dáng và kích thước mẫu (mm)	Hệ số tính đổi
Mẫu lập phương	
100x100x100	0,91
150x150x150	1,00
200x200x200	1,05
300x300x300	1,10
Mẫu trụ	
71,4x143 và 100x200	1,16
150x300	1,20
200x400	1,24


Nguồn : TCVN 4453-1995

Trong trường hợp chung nhất cŨ thÌ 1/100 nghĩa là c tuái thà cõa bÃ táng lì kh” n”ng cõa v”t li”u duy trÖ/đi c tinh ch”t cç, lù trong c”c ½Eú kîl n thlpa m-n sú an tojn s”dòng trong suất ½éi phoc v”o cõa kÆc¶lu, trong ½ÜcÜv¶n ½Eñôec th¶m qua bÅtáng.

T”c ½æng cõa hÜa ch”t ½en thu”n bÅn ngo”i v”o bÅtáng quan h”i m”t thiÆv”i c”c t”c ½æng cç , lù , hÜa-lù cho nÅn v¶n ½E ½ebËn cõa bÅtáng lì v¶n ½Eva c”i ng phoc t-p.

T” l”i n”ôec/xim”ng lì nh”n tâ quyÆ 1/100 trong vi”c ½m b”o tuái thà cõa bÅtáng.T”ng l”i ng n”ôec d”i ng trong bÅtáng c”ng v”i h”m l”i ng xi m”ng v”i bat kh”lì c”c nh”n tâ t-o nÅn l”a r”ng lì ½Eù sÁ quyÆ 1/100 cõe”ng ½æchÙn n”m cõa bÅtáng. t” aer”ng cõa bÅtáng quan h”i v”i h”m l”i ng n”ôec/xim”ng.


Quan h”i n”y ½i c thÌ hi”n qua bi”u ½á:




Xem thÆchî ng ta cÙ thÌ nÜ: bÅtáng thíc chít l; lo-i v°t liÎu rång, ½i c½c tröng bêi klich thöec cða là rång v; cÝch nai giùa nhung là n; y theo d-ng n; o, bêi sú kháng liÅn tòc trong vi cùu trî c nhô cÝc liÅn kÆ thi nh cÝc h-t, bêi sú kÆtinh tú nhiÅn cða cÝc hydrate. Nhung là rång n; y l; m cho ½æ th¶m nöec cða bÅtáng t°ng d°n ½æ sú tröçng nê, sú nöt nÀv; ½Æu ½Ücñng l; m cho cát th³p bÙg× Tuái thà cða bÅtáng chÙl "nh hõêng cða lõi ng th¶m nöec v; khí qua kÆcùu bÅtáng, cða tinh th¶m cða hã xim-ng, v; cÜthÌ cða ngay c" cát liÎu nùa.

CÝc d-ng là rång cða bÅtáng cÜthÌ khÝ quÝ qua hõh vÁ

Rång v°t liÎu kháng th¶m




Rång nhiÆu, tinh th¶m th³p



Rång nhiÆu, v°t liÎu th¶m



Răng lát, tinh thám cao



Kết cấu sô dòng bát táng cùc cõeeng ½aecao : lì cáng nghì c-n thiæph i nghiän cõu vj thúc nghìlm ¼ cùthì sô dòng ræg r-i trong nhùng n-m tèi. Bát táng composit triìn vàng phä biæ cùthì ph-i sau n-m 2010 nhõng bát táng dì ng chít kædính xim-ng cùsâ hiû C40, C45 sâ ½øi c sô dòng sém hcn. t; i loan sâ ½øia sô dòng ½i trj lo-i bát táng njy trong hai ba n-m tèi. Bát táng composit dì ng chít kædính lì nhúa hà epaxy. Hà Ápaxy kháng ph-i ½i nhanh chüng s;n xuít ½øi c mæt lòi ng to lèn ½ø thay thæxi m-ng. Bán c-nh sú phyt triìn d-n Ápaxy, trong hai chòc n-m tèi, trong xpy dung vñ ph-i lìly chít kædính xi m-ng lì chð ½o.

Tröec ½py g-n chòc n-m khi ½t vñh ½chæt-o bát táng cùmÿc cao hcn mÿc xi m-ng lì røt khÜ kh-n. Ngõei ta ½i ph-i nghiän cõu cÿch chæt-o bát táng dì ng cÿp phái giÿn ½o-n ¼i nung cao mÿc bát táng bæng ho-c cao hcn mÿc xi m-ng chít lít. Nhõng qui tröoh cáng nghì ¼i t-o ½øi c bát táng mÿc cao theo cÿp phái giÿn ½o-n kháng dí dì ng nân kæqu' mèi n-m trong phÿng thi nghìlm.

Nhùng n-m g-n ½py, do phyt minh ra khÜ silic mì cáng nghì bát táng cùnhieu thay ½ai rß rít.

Chí ng ta nh°c l-i mæt sâ khÿ niîm vñ bát táng lì m cç sê cho kiæ thöc vñsú phyt triìn cáng nghì bát táng cùcõeeng ½aecao.

Bát táng lì hàn hì p t- cÿc thj nh ph-n: cât liûu (lo-i thá vj lo-i mû) dì ng t-o khung cât chlùi lúc, xi m-ng vj nõec hÜa hì p vèi nhau biæ thj nh ½ÿ xi m-ng. Cÿc hÜa chít ngo-i lai tÿc ½æng vj o bát táng liûn quan ¼æ cÿc ho-t ½æng hÜa lû, vøt lû vj c' cç hac. Cho nân ½æbñn cõa bát táng lì vñh ½chæt phoc t-p. Tröec ½py ngõei ta nghøvñ bát táng, thöéng coi træng vñh ½cõeeng ½æ Théi hiûn ½i nhø bát táng lì ½æbñn cõa bát táng trong kæc u. NAE nhø nhø thæt trong ½æbñn cùvñh ½cõeeng ½æ cùvñh ½bát táng ph-i chlùi ½øi c mái tröéng phci lae cùvñh ½tÿc ½æng cõa cÿc tÿc nhun phoc t-p trong quÿ tröoh chlùi lúc cõa kæc u. tæbñn cõa kæc u bát táng røt phò thuæc ty lî nõec trân xi m-ng.

Tháng thöéng lòi ng nõec c-n thiæcho thöy hÜa xi m-ng, nghø lì lòi ng nõec c-n biæ xi m-ng thi nh ½ÿ xi m-ng røt lít so vèi lòi ng nõec ½i cho vj o trong bát táng ¼i t-o ra bát táng cùthì ½a, ½m ½øi c thi nh nân kæc u. NAE ½esot høh cán lì 50mm cho bát táng tháng thöéng ta vñ phylly thö

Iõi ng nõèc ½i dõ th÷a t÷ 5 ½/6 l·n so vèi yÅu c· u ½i thôy hÜa thi nh ½/xi m·ng. Nõèc dõ th÷a trong bÅtáng khi bâc hçi t-o nÅn cÝc l· rång l·m cho bÅtáng bÙxáp vèi nhÙng l· xáp r¶t nhþ, cÙ khi b·ng m°t thõéng chî ng ta kháng th¶y ½øi c.

Chî ng ta th¶y rß l· Tinh ch¶t cõa bÅtáng phò thuæ v· o ty l· N/X.

Ty l· N/X nhþ thÖtinh ch¶t bÅtáng tât, ty l· n·y lèn thÖch¶t lõi ng bÅtáng k·m. fÙnh luºt n·y g·i l· ½Ùnh luºt Abrams.

T÷ ½Ùnh luºt n·y, nhiÈu ngoéi ½z nghØhay l· l·m bÅtáng khá ½, cÙ thÌ sÁ thu ½øi c lo-i bÅtáng ch¶t lõi ng tât hçn.


Mæt sú tÙh cé ta th¶y trong quÝ trØh chÆt-o silicon v· ferrosilicon ta thu ½øi c khÜ silic :



KhÜ silic l· lo-i vºt liÜu hÆsoc mÙn, h-t khÜ silic cÙ ½øéng klinh ~ 0,15 Micon (0,00015 mm). Mæt gam khÜ silic cÙ diÜn tÙch bÆm t khoºng 20 m² t-o nÅn ho-t tÙnh cao. H-t kháng kÆtinh, chöa 85-98% Dioxyt Silic(SiO₂).

H-t khÜ silic tÝc ½æng nhõ lo-i siÅu puzalan, biÆ ½ai hydroxyt calxi cÜlch tñn l-i th¡nh cÝc gel hydrat silic-calxi cÜlch. HiÜu qu" cõa tÝc ½æng n·y l· gi"m tÙnh th¶m nõèc, bÝm dñnh t"ng gi·ua cÝc h-t cát liÜu v· cát th¾p, cho cõéng ½ætát hçn v· t"ng ½æbÆn cõa bÅtáng.

Ty l· nõèc/xim"ng cao l· m gi"m cõéng ½æbÅtáng rß rÙt. BiÙ u ½a sau ½uy cho th¶y quan h· gi·oa cõéng ½æbÅtáng v· ty l· nõèc/xim"ng:



- a: Cõéng ½æchùn n³/t
- b: Cõéng ½æchùn uân

Bêng sau ½uy so sÝnh giÙa h-t khÜ silic , tro bay v| xi mÙng.

	XimÙng	KhÜ silic	Tro bay
Tý trÙng kg/m ³	1200 - 1400	200 - 300	900 - 1000
Tán thÙt do chÝy %	< 0,5	2 - 4	3 - 12
BÊmÙt riÅng m ² /g	0,2 - 0,5	20	0,2 - 0,6

KÆqu" cõa viÙc sõ dÙng hÙ phò gia cÙkhÜ silic cÙ i thiÙn chÙt lÙi ng bÅtÙng rÙt nhiÙu:

LÙy R28 cõa bÅtÙng ½ quan sÝt thØ

BÅtÙng khÙng dÙi ng phò gia khÜ silic , sau 28 ng| y ½t 50 MPa

BÅtÙng cÙ8% khÜ silic v| 0,8% chÙt giÙm nõèc, sau 28 ng| y ½t 54 MPa

BÅtÙng cÙ 16% khÜ silic v| 1,6% chÙt giÙm nõèc, sau 28 ng| y ½t 100 MPa

Mái MÅga Pascan tõçng ½øçng xÙp x×10 kG/cm².

‡ iÙu kiÙn l| m nhÙng thiÙng nghiÙm n| y l| dÙi ng xi mÙng PC40

Trõèc ½uy ba nÙm trong ng| nh xÙy dÙng nõèc ta sõ dÙng bÅtÙng mÙc 300 ½ l| m cÙc bÅtÙng ½ c s³ n ½t khÝkhÜkhÙn. Hai ba nÙm g| n ½uy viÙc sõ dÙng bÅtÙng mÙc 400, 500 trong viÙc l| m nh| cao tÙng khÝ phä biÅ. Chõ yÅi sÙ nÙng chÙt lÙi ng cõa bÅtÙng l| nhé phò gia khÜ silic.

Tùy nhung ứ tõêng v÷a nÅu trÅn, lBi cát cõa ch t lõi ng b t táng theo quan ½l m cõéng ½e, t nh ch ng th m, v i nhung t nh ch t ou vi t kh c r t ph  thu c v i o t y l  no c/xim  ng.

Rất tinh cờ khi chế tạo silicon và ferrosilicon trong lò đốt h  quang điện thấy bốc ra loại kh i tr ng dày đặc mà cơ quan bảo vệ môi trường yêu cầu thu hồi, không cho lan to a ra kh i quy n d a thu được chất kh i silic theo phản ứng:



Sản phẩm kh i silic ra đời dưới nhiều tên khác nhau: **Fluor Silic , Bụi Silic** (Silica dust), **Silic nh o m n** (Microsilica) , **Silic kh i** (Fume Silica) , **Silic bay** (Volatised Silica), **Silic l o h  quang** (Arc- Furnace Silica), **Silic nung đ t** (Pyrogenic Silica), **kh i Silic ngung t u** (Condensed Silica Fume).

Kh i silic được cho vào b t t ng như một ph u gia làm thay đổi nh ng t nh ch t cơ bản của b t t ng. Nh c cơ chế tác động kiểu vật l y mà kh i silic kh ng g y nh ng ph n  ng ti u c c đến ch t l ng b t t ng.

Ta thử làm phép so sánh thành phần thạch học trong xi măng Poocl ng phổ thông, xỉ l o cao, và tro bay , ta thấy:

	Xim�ng Poocl�ng ph�s th�ng	Xỉ	Kh�i silic	Tro bay
CaO	<u>54 - 66</u>	<u>30 - 46</u>	0,1 - 0,6	2 - 7
SiO ₂	18 - 24	<u>30 - 40</u>	<u>85 - 98</u>	<u>40 - 55</u>
Al ₂ O ₃	2 - 7	10 - 20	0,2 - 0,6	<u>20 - 30</u>
Fe ₂ O ₃	0 - 6	4,0	0,3 - 1,0	5 - 10
MgO	0,1 - 4,0	2 - 16	0,3 - 3,5	1 - 4

SO_3	1 - 4	3,0	-	0,4 - 2,0
Na_2O	0,2 - 1,5	3,0	0,8 - 1,8	1 - 2
K_2O	0,2 - 1,5	3,0	1,5 - 3,5	1 - 5

Theo bảng này chủ yếu thành phần của khói silic là oxyt silic mà oxit silic này ở dạng tro nên không có tác động hoá làm thay đổi tính chất của xi măng mà chỉ có tác động vật lý làm cho xi măng phát huy hết tác dụng của mình.

Tiếp tục làm phép so sánh giữa xi măng, khói silic và tro bay thì:

Dung trọng (kg/m³) ta thấy :

Xi măng : 1200 - 1400

Khói silic: 200 - 300

Tro bay: 900 - 1000

Mắt mát do cháy (%) :

Xi măng: < 0,5

Khói silic : 2 - 4

Tro bay: 3 - 12

Diện tích riêng (m² / g):

Xi măng: 0,2 - 0,5


Khói silic: 20

Tro bay: 0,2 - 0,6

Khói silic cực kỳ mịn, hạt khói silic vô định hình, kích thước xấp xỉ 0,15 Micromet (0,00015 mm).

Khi dùng khói silic cho vào bê tông quá trình thuỷ hoá tăng lên nhiều, lượng nước sử dụng giảm được nên chất lượng bê tông được cải thiện rõ ràng. Thông thường, việc sử dụng khói silic kết hợp với việc sử dụng chất giảm nước.

Nếu dùng khói silic sẽ giảm được lỗ rỗng trong bê tông. Nếu không dùng phụ gia có khói silic thường lỗ rỗng chiếm khoảng 21,8% tổng thể tích. Nếu dùng 10% khói silic so với trọng lượng xi măng sử dụng thì lỗ rỗng giảm còn 12,5%. Nếu dùng đến 20% thì lỗ rỗng chỉ còn 3,1%.



Lấy R28 của bê tông để quan sát thì:

Giả thử bê tông có phẩm cấp C50 :

Bê tông không dùng phụ gia khói silic sau 28 ngày đạt 50 MPa

Bê tông có 8% khói silic và 0,8% chất giảm nước, sau 28 ngày đạt 54 MPa

Bê tông có 16% khói silic và 1,6% chất giảm nước , sau 28 ngày đạt 100 MPa.

Mỗi MPa (MêgaPatscan) tương đương xấp xỉ 10 KG/cm².

Điều kiện làm những thí nghiệm này là dùng xi măng PC 40.

Trước đây năm sáu năm, khi hỏi có thể chế tạo được bê tông có mác cao hơn mác xi măng không thì câu trả lời rất dè dặt. Khi đó có thể dùng phương pháp cấp phối gián đoạn để sử lý nhưng kết quả mới mang ý nghĩa trong phòng thí nghiệm.

Cũng trước đây vài năm, chúng ta sử dụng bê tông mác 300 đã là ít. Gần đây việc sử dụng bê tông mác 400,500 trong việc làm nhà cao tầng khá phổ biến. Chủ yếu sự nâng cao chất lượng bê tông là nhờ phụ gia khói silic.

Việc sử dụng bê tông có phẩm cấp cao không chỉ mang lại lợi ích về cường độ. Bê tông phẩm cấp cao sẽ chắc đặc và như thế sự bảo vệ bê tông trong những môi trường xâm thực sẽ cải thiện rõ rệt.


Các tác động xâm thực vào bê tông phải qua hơi nước ẩm hoặc môi trường nước. Các tác động hóa học thường xảy ra dưới hai dạng:

+ Sự hoà tan chất thâm phân của bê tông do tác động của dung dịch nước ăn mòn.

+ Sự trương nở gây ra do sự kết tinh của chất thâm phân mới gây ra hư hỏng kết cấu.

Để hạn chế tác động ăn mòn, phá hỏng bê tông điều rất cần thiết là ngăn không cho nước thẩm qua bê tông. Biện pháp che phủ cốt thép bằng cách sử dụng thép có công chống các tác động hóa chất bề mặt thỏa đáng bằng những vật liệu mới được trình bày trong chuyên đề khác.

- Các tác động ăn mòn bê tông khả dĩ



- Các tác động của khí quyển :

- + Cắcbon dioxyt (CO₂) khi lớn trên 600 mg/m³
- + Sulfure dioxyt (SO₂) khi từ 0,1 - 4 mg/m³
- + Nitrogen oxyt (NOx) khi từ 0,1 - 1 mg/m³

- Các tác động do cắcbonat hoá:



$$\text{pH} \sim 13 \quad \text{pH} \sim 7$$

Các tác động này phụ thuộc :

- + Độ ẩm tương đối của môi trường
- + Sự tập tụ cắcbon dioxyt
- + Chất lượng của bê tông của kết cấu.

Thời gian cắcbonat hoá tính theo năm theo tài liệu của Tiến sĩ Theodor A. Burge, viên chức Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn SIKA, Thụy Sỹ, thì thời gian này phụ thuộc chiều dày lớp bảo hộ của kết cấu bê tông cốt thép và tỷ lệ nước/ximăng. Kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Burge thì số liệu như bảng sau:

Thời gian cắcbonat hoá (năm)

Tỷ lệ N/X	Lớp bảo hộ (mm)					
	5	10	15	20	25	30
0,45	19	75	100+	100+	100+	100+
0,50	6	25	50	99	100+	100+
0,55	3	12	27	49	76	100+
0,60	1,8	7	16	29	45	65
0,65	1,5	6	13	23	36	52
0,70	1,2	5	11	19	30	43

- Tác động ăn mòn cốt thép:

Mọi vật liệu bị giảm cấp theo thời gian : gạch bị mủn, gỗ bị mục, chất dẻo bị giòn, thép bị ăn mòn, các chõ chèn mối nối bị bong , lở, ngói rơi, chim chóc đi lai làm vỡ ngói, sơn bong và biến màu ...

Bê tông đổ và đầm tốt có thể tồn tại vài thế kỷ. Một bệnh rất phổ biến là sự ăn mòn cốt thép trong bê tông.

Điều này có thể do những tác nhân hết sức nghiệp vụ kỹ thuật. Đó là:


+ Không nấm vũng quá trình tác động cũng như cơ chế ăn mòn của cốt thép trong bê tông.

+ Thiếu chỉ dẫn cẩn thận về các biện pháp phòng, tránh khuyết tật.

Môi trường dễ bị hiên tượng ăn mòn cốt thép là:

- * Công trình ở biển và ven biển
 - * Công trình sản xuất sử dụng cát có hàm lượng muối đáng kể.
 - * Đường và mặt đường sử lý chống đóng băng dùng muối
 - * Nhà sản xuất có tích tụ hàm lượng axit trong không khí đủ mức cần thiết cho tác động ăn mòn như trong các phân xưởng accuy, các phòng thí nghiệm hoá .
 - * Nhà sản xuất có tích tụ hàm lượng chất kích hoạt clo⁻ đủ nguy hiểm theo quan điểm môi trường ăn mòn.

Sơ đồ đơn giản về sự ăn mòn thép:



Đối với các vùng ven biển nước ta, nếu đối chiếu với tiêu chuẩn được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng là BS 5328 Phần 1: 1991 là khu vực có điều kiện phơi lô là môi trường *khắc nghiệt* và *rất khắc nghiệt*. Các tiêu

chuẩn Việt nam về bê tông chưa đề cập đến những vấn đề ăn mòn cho kết cấu bê tông cho vùng ven biển nước ta.

Theo BS 5328: Phần 1 : 1991 thì tại môi trường khắc nghiệt và rất khắc nghiệt, với các kết cấu để trên khô phải có chất lượng bê tông: tỷ lệ nước/ximăng tối đa là 0,55, hàm lượng xi măng tối thiểu là 325 kg/m³ và phẩm cấp bê tông tối thiểu là C 40. Nếu môi trường khô, ướt thường xuyên thì tỷ lệ nước/ximăng tối đa là 0,45 và lượng xi măng tối thiểu là 350 kg/m³ và phẩm cấp bê tông tối thiểu là C50.

Dù bê tông mua hay tự chế trộn đều phải lập thiết kế thành phần bê tông và đảm bảo thi công đúng thành phần này ghi lại bằng phiếu sản xuất cho từng mẻ trộn. Thành phần bê tông phải thông qua kỹ sư đại diện chủ đầu tư trước khi chế trộn, cần chế tạo mẫu và thí nghiệm mẫu và chỉ sử dụng thành phần này khi mẫu đáp ứng các yêu cầu sử dụng. Văn bản lập liên quan đến thành phần và chất lượng bê tông được lưu trữ như hồ sơ cơ bản làm cơ sở cho việc thanh toán khối lượng hoàn thành kết cấu. Mọi phiếu liên quan đến chất lượng bê tông cần được kỹ sư chỉ huy thi công xác nhận rằng đúng loại bê tông được xác nhận đây sử dụng vào kết cấu nào trong ngôi nhà (địa chỉ kết cấu sử dụng).

Vật liệu sử dụng phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng kể cả độ sạch như chất lượng clinker, chất lượng xi măng, thành phần thạch học của cốt liệu, kết quả phân tích cỡ hạt cốt liệu thô và mịn, chất lượng nước, chất lượng và tính năng phụ gia. Việc xác định khối lượng vật liệu (xi măng, cốt liệu thô, cốt liệu mịn, nước, phụ gia) trong thành phần bê tông phải tiến hành bằng cân. Cân và các phương tiện đo lường cần được kiểm định đúng qui trình và định kỳ theo qui phạm , có chứng chỉ được phép sử dụng cũng như còn trong thời hạn được sử dụng.

Với bê tông thương phẩm cần có giải trình thêm về sử dụng phụ gia giảm nước, phụ gia kéo dài đông kết để nâng cao chất lượng bê tông cũng như biện pháp đảm bảo tính năng và yêu cầu kỹ thuật của bê tông. Cần lưu ý đến các thông số sử dụng vật liệu và biện pháp vận chuyển và các tác động khác khi cần chuyên chở bê tông đi xa trong điều kiện đường phố đông đúc.

Việc thi công bê tông cho nhà cao tầng phải tuân thủ nghiêm túc các điều khoản của các tiêu chuẩn sau đây:

TCXD 199:1997 , Nhà cao tầng - Kĩ thuật chế tạo bê tông mác 400-600.

TCXD 200:1997 , Nhà cao tầng - Kĩ thuật chế tạo bê tông bơm.

Dung sai vật liệu trong một mẻ trộn được chấp nhận:

Xi măng +3% theo trọng lượng xi măng.

Nước và từng loại cốt liệu : + 5% theo từng loại.

Hàm lượng hoá chất có hại cho chất lượng bê tông như muối clorua, hàm lượng sunphat phải tuân theo chỉ dẫn của thiết kế và có sự phê chuẩn của kỹ sư đại diện chủ đầu tư.

Việc vận chuyển và đổ bê tông không được làm hao hụt vật liệu thành phần và tạo ra hiện tượng phân tầng.

Bê tông không được rơi tự do quá chiều cao 2,50 mét.

Thời gian vận chuyển kể từ sau khi trộn xi măng với nước càng sớm càng tốt nhưng không muộn hơn 45 phút.

Thời gian ngưng cung cấp bê tông vào kết cấu để đầm cũng như sự phân chia mạch thi công này cần được thiết kế coi như một biện pháp thi công cho từng kết cấu và được kỹ sư đại diện cho chủ đầu tư thông qua.

Quá trình thi công đổ bê tông phải chuẩn bị phương tiện che chắn cho bê tông khi gặp thời tiết xấu như nắng nóng gay gắt hoặc mưa.

Mẻ bê tông đã trộn không có phụ gia kéo dài thời gian đong kết phải vận chuyển, đổ và đầm xong trước 90 phút khi dùng xi măng Pooclăng phổ thông. Nếu sử dụng phụ gia kéo dài thời gian đong kết thì nhà cung cấp bê tông phải có chỉ dẫn bằng văn bản điều kiện sử dụng. Bên thi công phải tuân thủ nghiêm túc chỉ dẫn này.

Bê tông được chuyển lên cao có thể dùng benne để cản trực đưa lên, Benne phải có miệng đổ bằng ống vải bạt, tránh phân tầng khi rót bê tông. Khi đổ phải dịch chuyển vị trí tránh gây ra lực tập trung quá mức, ảnh hưởng đến cường độ và ổn định của cônpha, cây chống.

Nếu dùng bơm thì phải đáp ứng các yêu cầu của bơm như độ sụt bê tông để vận hành bơm được, đường kính hạt cốt liệu thô để bê tông dịch chuyển dễ dàng trong ống bơm.

Mọi công tác đầm phải tiến hành nhờ phương tiện cơ giới như sử dụng đầm rung hoặc các loại đầm tương tự. Cần bố trí thêm ít nhất một đầm có tính năng giống đầm được sử dụng để phòng rủi ro khi thi công. Mỗi đầm bê tông được chọn tương ứng với 8 m³ bê tông đổ trong 1 giờ.

Máy thi công bê tông được rửa sạch tức thời sau khi sử dụng chống sự bám kết bê tông theo thời gian.

Mặt bê tông hở thấy có vết nứt nhỏ khi bê tông còn ướt được xoa ngay cho hết vết nứt. Cần che phủ mặt bê tông bằng bao ướt chống sự mất nước

đột ngột và sự phoi lộ dưới ánh nắng mặt trời. Không được phủ cát hay vật liệu rời lên mặt bê tông coi như cách giữ ẩm.

Thời gian giữ ẩm mặt bê tông mới đổ ít nhất 7 ngày sau khi đầm bê tông xong.

Các loại cốt pha kim loại cần làm mát bằng nước trước lúc đổ bê tông khi nhiệt độ ngoài trời trên 25°C.

Việc sử lý bề mặt bê tông đặc biệt như rắc sỏi, rắc đá hay rắc cát, làm cứng bề mặt nhờ hoá chất hoặc các biện pháp khác phải có thiết kế biện pháp riêng được kỹ sư đại diện chủ đầu tư thông qua.

Có thể sử lý chống thấm bề mặt lớp bê tông tầng trên cùng nhờ loại chất chống thấm Radcom7 là loại chất chống thấm tạo phản ứng trương nở bê tông để tự chèn qua thời gian sử dụng.

Người thi công chịu trách nhiệm về việc lấy mẫu và chuyển đi thí nghiệm theo các yêu cầu về thí nghiệm được ghi trong Hồ sơ mời thầu và trong các TCVN hoặc các tiêu chuẩn khác tương ứng được phép sử dụng. Có kết quả thí nghiệm đến đâu người thi công phải gửi bản sao ngay cho kỹ sư đại diện chủ đầu tư để quyết định các tiêu chí chất lượng trong quá trình thi công.

Mọi khuyết tật phải làm báo cáo để chủ đầu tư quyết định. Không tự ý chỉnh sửa khi chưa có quyết định bằng văn bản kỹ sư đại diện chủ đầu tư.

5.6 Thi công lõi cứng:

Nhà có số tầng từ 9 đến 20 tầng nên sử dụng giải pháp kết cấu là khung bê tông cốt thép tựa vào lõi cứng và vách cứng. Lõi cứng là lồng cầu thang máy được thiết kế có mặt cắt ngang là hình chữ nhật, chiều dày đủ lớn (150 ~ 200mm) , phẩm cấp bê tông từ C25 trở lên. Vách cứng là những tường bê tông cốt thép có chiều dày trên 200 mm, chạy xuốt từ móng trở lên hết chiều cao, sử dụng làm vách chịu lực ngang cho công trình.

Lõi cứng và vách cứng nên được thi công trước các bộ phận khác của phần thân nhà. Nếu sử dụng cần trực leo thì sau khi thi công xong lõi cứng, dùng lõi cứng để làm điểm tựa cho cần trực leo. Lõi cứng và vách cứng nên thi công theo kiểu cốt pha trượt.

Thi công cốt pha trượt là biện pháp sử dụng các kích chuyên dùng đẩy cốt pha bao toàn chu vi kết cấu lên dần theo độ cao đổ bê tông cùng đồng thời với việc lắp đặt cốt thép để hình thành kết cấu.

Hệ thống cốt pha trượt gồm các thiết bị đồng bộ cung cấp mọi bộ phận cần thiết để thực hiện dây chuyền công nghệ thi công kết cấu bê tông cốt thép toàn khối mà cốt pha được nâng dần theo chiều cao đổ bê tông. Hệ cốt pha được tựa trên giá nâng. Giá nâng là hệ thống chịu lực chính của cốt pha trượt, dùng để cố định kích, vành gông, đỡ sàn công tác và duy trì kích thước hình học của cốt pha. Cốt pha được tạo từ nhiều tấm bằng thép ghép lại với nhau tạo hình kết cấu công trình trong quá trình thi công nâng dần chiều cao theo tốc độ đổ bê tông. Cốt pha cố định vào vành gông và chuyển dịch cùng vành gông. Vành gông là hệ thống kết cấu thanh được thiết kế giữ ổn định cho cốt pha và liên kết với giá nâng để cùng giá nâng kéo cốt pha lên cao dần.

Vành gông tựa vào hệ ty kích. Ty kích là những thanh thép tròn được đặt trong thành kết cấu là chỗ tựa và đường dẫn cho kích bám và leo dần theo chiều cao trong quá trình thi công trượt. Có loại ty kích rút khỏi kết cấu sau khi thi công xong. Có loại ty kích để lại trong kết cấu coi như gia cường cốt thép cho kết cấu.

Công trình thi công lõi và vách cứng sử dụng cốt pha trượt phải tuân theo tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 254 : 2001 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

5.7 Thi công bê tông ứng lực trước :

5.7.1 *Những việc không thuộc về công tác ứng lực trước cần được kiểm tra đồng thời với các công tác ứng lực trước như sau:*

* Bê tông sử dụng cho kết cấu ứng lực trước phải có hàm lượng Cl^- hoặc SO_4^{2-} không được vượt quá giá trị 0,1 % so với khối lượng xi măng.

* Khi thi công đổ bê tông, phải lấy số lượng mẫu thử chất lượng bê tông nhiều hơn so với thi công bê tông bình thường vì có một số mẫu sử dụng cho kiểm tra phục vụ công tác ứng lực trước.

* Độ bền vững và ổn định của cốt pha phải được kể thêm các tác động do công tác ứng lực trước gây ra.

* Nếu cần thiết để khe ngừng thi công thì yêu cầu nhà thầu thuyết minh sự tính toán có kể đến sự làm việc của kết cấu ứng lực trước. Mọi tính toán và thuyết minh cần được tư vấn đảm bảo chất lượng thông qua để trình chủ nhiệm dự án duyệt.

* Nếu muốn tháo dỡ cốt thép sớm hơn các qui định trong TCVN 4453-95 phải có luận cứ bằng văn bản và thông qua tư vấn đảm bảo chất lượng trình chủ nhiệm dự án duyệt.

5.7.2 Vật liệu sử dụng trong công tác ứng lực trước:

* Các vật liệu sử dụng cho công tác ứng lực trước phải là những vật liệu, dụng cụ chuyên dùng, có nhãn hiệu phù hợp với thiết kế và có catalogue chính thức.

* Cốt thép sử dụng làm kết cấu ứng lực trước phù hợp với TCVN 6284-1: 1997 , TCVN 6284-2 : 1997, TCVN 6284-3 : 1997, TCVN 6284-4 : 1997 và TCVN 6284-5 : 1997.

Thép sử dụng làm ứng lực trước phải có catalogue trong đó có thuyết minh về:

- Thành phần hoá học. Khi phân tích mẫu đúc lại thép này, lượng lưu huỳnh và photpho không vượt quá 0,04%.

- Đặc tính hình học như đường kính, nêu không rõ, phải đo kiểm diện tích mặt cắt ngang để so sánh với tiêu chuẩn.

- Tính chất cơ học phải đảm bảo các chỉ tiêu về :

Lực lớn nhất

Lực chảy

Độ dãn dài tương đối ứng với lực lớn nhất

Độ dẻo

Độ phục hồi đáng nhiệt.

Số trị các chỉ tiêu ghi rõ trong TCVN 6284: 1997.

Với cốt thép ứng lực trước có vỏ bọc dùng trong công nghệ cảng sau không bám dính, cốt được đặt trong ống mềm, có lớp bôi trơn giảm ma sát đồng thời là lớp chống gỉ.

Lớp vỏ bọc phải đáp ứng được các yêu cầu :

Đảm bảo tính năng cơ học trong khoảng nhiệt độ từ -20°C đến 70°C.

Có độ bền để không hư hỏng khi chuyên chở.

Không gây ăn mòn bê tông và thép và các vật liệu chèn khác.

Có khả năng chống thấm tốt.

Có thể dùng lớp bôi trơn và chống gỉ bằng mỡ chống gỉ hoặc hắc ín chống gỉ.

Neo ứng lực trước và bộ nối cốt thép ứng lực trước:

Cân đối chiếu với thiết kế để kiểm tra xem những neo và bộ phận nối này có phù hợp không. Cân phù hợp về tính năng kỹ thuật và chủng loại với những điều ghi trong thiết kế. Lực phá hoại của neo và các bộ phận nối phải được ghi lớn hơn lực phá hoại của bó cốt thép ứng lực trước. Khi không thể kiểm được loại đáp ứng yêu cầu này thì khả năng chịu lực của những bộ này ứng với giới hạn chảy phải đảm bảo không bé hơn 95% lực phá hoại của bó cột thép ứng lực trước.

Với ống tạo lỗ đặt cốt thép ứng lực trước dùng trong kết cấu bê tông cốt thép căng sau phải là ống có độ bền không bị hư hại trong khi thi công, kín và không có phản ứng với thép, với bê tông và các vật liệu chèn khác.

Ống dùng cho cốt thép đơn có bơm vữa phải có đường kính lớn hơn đường kính cốt thép ít nhất là 6 mm. Với những ống chứa bó cốt thép phải có tiết diện ngang lớn hơn tiết diện ngang của bó thép là 2 lần.

Vữa để bơm nhồi vào ống đã chứa thép ứng lực trước cần kiểm tra để đảm bảo:

Trong vữa không chứa hàm lượng ion Cl^- và các chất khác có thể gây hư hại cho bê tông và cốt thép. Cần kiểm tra đảm bảo:

Tối đa hàm lượng Cl^- là 0,1 % khối lượng xi măng.

Tối đa hàm lượng SO_4 là 0,1 % so với khối lượng xi măng.

Cần tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra :

Cường độ nén tiêu chuẩn của vữa không thấp hơn 30 MPa và cường độ kéo uốn tiêu chuẩn không thấp hơn 4 MPa.

Độ tách nước sau 2 giờ không lớn hơn 0,02 và sau 24 giờ thì hút hết.

Độ co ngót không quá 0,003.

Độ nhớt không quá 25 giây.

5.7.3 Quá trình thi công ứng lực trước.

(i) Cán bộ tư vấn đảm bảo chất lượng phải chứng kiến và kiểm tra vật liệu sẽ dùng để thi công ứng lực trước. Phải được đọc tất cả các hồ sơ về vật liệu và nhà thầu phải giao những tài liệu này cho chủ đầu tư làm lưu trữ.

Nhà thầu cần lập biện pháp chống gỉ và bảo quản vật liệu sử dụng làm ứng lực trước thông qua cán bộ tư vấn đảm bảo chất lượng và trình chủ nhiệm dự án duyệt.

- (ii) Việc cắt các thanh hay bó thép ứng lực trước , nhất thiết phải mài bằng máy mài có tốc độ cao. Không dùng cách cắt bằng nhiệt hồ quang điện. Nếu đập đầu thanh thép thì chỉ được đập bằng phương pháp cơ học.
- (iii) Khi thép thường và thép ứng lực trước giao nhau, thép thường cần nhường chỗ cho thép ứng lực trước bằng cách di chuyển chút ít thép thường.
- (iv) Độ sai lệch của lớp bảo hộ cốt thép ứng lực trước tối đa là 5 mm.
- (v) Thiết bị kéo căng ứng lực trước cần kiểm tra định kỳ và đã được kiểm chuẩn.
- (vi) Trước khi kéo chính thức, cần kéo thử 3 bó hoặc 3 thanh để chỉnh lý các dữ liệu thi công ứng lực trước. Phương của lực kéo phải trùng với đường tâm ống chứa cáp ứng lực trước trong trường hợp ống thẳng và trùng phương tiếp tuyến nếu ống chứa cáp ứng lực trước là cong.
- (vii) Sai số cho phép khi kiểm tra giữa giá trị ứng lực trước thực tế với giá trị qui định là 5%. Cốt thép bị đứt hay bị tuột không được quá 3% tổng số sợi cho một tiết diện kết cấu.
- (viii) Độ tụt neo không được vượt quá dữ liệu thiết kế cho phép.

(ix) Quá trình thi công phải tuân thủ các chỉ dẫn của thiết kế. Phải chú ý quan sát toàn khu vực thi công kết cấu và các chi tiết cần thiết. Khi phát hiện thấy điều gì khác lạ phải có giải pháp xử lý kịp thời.

5.7.4 Những đặc điểm khi thi công công nghệ ứng lực trước:

(1) Công nghệ căng trước:

* Cần quan sát để có ấn tượng rằng hệ mố bệ căng đảm bảo ổn định trong quá trình căng. Phải thường xuyên quan sát kiểm tra độ biến dạng, dịch chuyển của những bệ này. Không được có dịch chuyển bệ căng.

* Kiểm tra độ sạch của thép, không cho chất bẩn làm ngăn trở độ bám dính giữa bê tông và cốt thép.

* Thường bố trí căng những sợi đối xứng đồng thời với nhau. Cần đảm bảo ứng lực trong những sợi này là đồng đều, không gây mô men lệch tâm cho kết cấu.

* Cường độ bê tông khi bắt đầu truyền ứng lực trước ít nhất phải đạt 75% cường độ tiêu chuẩn của bê tông theo thiết kế và không nhỏ hơn 25MPa.

* Khi thả cốt thép ứng lực trước phải theo chỉ dẫn của thiết kế. Nếu thiết kế chưa qui định thì có thể:

+ Với kết cấu mà ứng lực trước gây nén dọc trực thì tất cả các cốt thép cần được thả đồng thời.

+ Với kết cấu ứng lực trước tác động lệch tâm thì cốt ở vùng chịu nén ít hơn được buông thả trước rồi mới đến các cốt thép ứng lực trước ở vùng chịu nén nhiều hơn.

+ Vì lý do nào đấy mà không thực hiện được hai điều trên thì nghiên cứu để thả cốt thép theo từng cặp thanh đối xứng xen kẽ sao cho không gây nội lực bất lợi cho kết cấu, đảm bảo cho kết cấu được an toàn.

(2) Công nghệ căng sau:

* Cần kiểm tra thật kỹ để đảm bảo kích thước và vị trí của ống đặt cốt thép ứng lực trước chờ sẵn. Đường ống phải thông, phải đều. Bản neo chôn sẵn ở hai đầu phải vuông góc với trục của đường ống. Cần kiểm tra lại trước khi thi công căng.

* Cần kiểm tra việc bố trí các giá đỡ ống, đảm bảo việc đỡ được chắc chắn để ống được định vị đúng vị trí và không bị xê dịch trong suốt quá trình thi công kết cấu. Khoảng cách giữa các giá định vị không lớn quá 1 mét với ống tròn , 0,80 mét với ống gợn sóng và 0,50 mét với ống cao su.

* Khoảng cách bố trí các lỗ để bơm vữa không nên quá 30 mét với ống có gợn sóng và 12 mét với các loại ống khác. Phải bố trí các lỗ thoát hơi và thoát nước tại các đỉnh cao và các vị trí đầu , cuối ống.

* Khi ống có đặt sẵn cốt thép , phải bảo vệ tránh tia lửa điện làm tổn hại đến cốt thép bên trong ống.

* Chỉ được kéo căng ứng lực khi cường độ bê tông đã đạt theo yêu cầu của thiết kế. Nếu thiết kế không yêu cầu thì cường độ này phải đạt 75% cường độ tiêu chuẩn của kết cấu khi làm việc và không thấp hơn 25 MPa.

* Trình tự kéo căng phải theo hướng dẫn của thiết kế. Nếu thiết kế không có chỉ dẫn thì phải tính toán, cân nhắc trên cơ sở sự kéo căng không gây nguy

hiểm do phát sinh những lực ngoài ý muốn. Cần chú ý đến các tổn hao ứng lực trước do biến dạng của kết cấu ứng với trình tự căng được đề xuất.

* Việc bố trí đầu kéo cảng cốt thép ứng lực trước phải phù hợp với thiết kế. Nếu thiết kế không có chỉ dẫn thì nhà thầu cần theo những chỉ dẫn sau đây:

+ Nếu ống đặt cốt thép là ống kim loại gợn sóng chôn sẵn thì với cốt thép có dạng cong hoặc dạng thẳng có chiều dài trên 30 mét, thì phải bố trí kéo căng ở cả hai đầu. Khi chiều dài nhỏ hơn 30 mét thì chỉ cần bố trí căng tại một đầu.

+ Nếu ống không phải là loại gợn sóng thì với cốt thép dạng cong hay thẳng có chiều dài trên 24 mét cần kéo căng ở hai đầu. Nếu ngắn hơn 24 mét thì chỉ cần kéo tại một đầu.

+ Nếu trong kết cấu có nhiều bó cốt thép ứng lực trước được kéo căng 1 đầu, nên bố trí đầu căng của các thanh khác nhau đảo đầu kéo tại các đầu của kết cấu.

+ Độ dài cốt thép ngoài neo sau khi cắt còn thừa không ngắn hơn 30 mm. Phải bảo vệ đầu neo như chỉ dẫn và hình vẽ trong thiết kế. Khi cần để lộ đầu neo ra không khí, phải có biện pháp bảo vệ chống gỉ và chống va chạm cơ học.

* Khi đã căng thép phải kịp thời bơm vữa vào ống chứa thép ứng lực. Thời gian kể từ khi đặt thép trong ống đến khi bơm lấp vữa xong không được quá 21 ngày. Nếu phải giữ lâu hơn phải có biện pháp chống gỉ hữu hiệu cho cốt thép, cho neo và các phụ kiện ứng lực trước khác đã thi công trên kết cấu.

* Vữa dùng để bơm đã được kiểm tra và có chứng chỉ đạt các yêu cầu về chất lượng mong muốn. Khi thời tiết lạnh, nhiệt độ -5°C thì không được thi công bơm nhồi vữa.

+ Thí nghiệm về sự phù hợp của vữa phải tiến hành trước khi bơm 24 giờ.

+ Thí nghiệm kiểm tra độ nhớt phải làm 3 lần trong mỗi ca bơm.

+ Thí nghiệm độ tách nước phải làm mỗi ca một lần.

* Quá trình căng ứng lực trước và bơm nhồi vữa, người tư vấn đảm bảo chất lượng phải chứng kiến đầy đủ. Cần lưu ý những đặc điểm thi công cần đáp ứng như sau đây:

- + Trước khi bơm vữa, đường ống phải sạch và ẩm.
- + Bơm vữa theo qui trình từ ống bơm dưới thấp lên cao.
- + Khi gấp các ống đứng và ống xiên thì điểm bơm vữa là điểm dưới thấp nhất của đường ống.
 - + Cần theo dõi đảm bảo áp lực bơm không quá 1,5 MPa. Vận tốc bơm duy trì ở mức 6 m/1 phút. Các lỗ thoát khí cần mở để hơi bên trong ống thoát được hết ra ngoài, đảm bảo vữa lấp đầy.
 - + Phải bơm liên tục cho đến khi vữa thoát ra ở các lỗ bố trí cao nhất cũng như các lỗ ở đầu và cuối trên đường ống. Sau đó nút các lỗ thoát khí và duy trì áp lực bơm 0,5 MPa trong 2 phút mới bịt lỗ bơm.
- * Vữa phải được lấp đầy ống . Nếu nghi ngờ vữa không đầy hoặc có dấu hiệu không đầy ống , phải đợi cho vữa ra hết, bơm nước thổi rửa sạch , bơm khí đuổi hết nước và làm lại từ đầu quá trình bơm.
- * Việc lập hồ sơ phải tiến hành ngay trong quá trình thi công và theo từng bước. Yêu cầu của hồ sơ là đầy đủ dữ liệu kỹ thuật.

(3) Công nghệ không bám dính:

Công nghệ không bám dính chủ yếu là công nghệ căng sau nên cần tuân thủ các qui định của công nghệ căng sau. Tuy vậy cần nhấn mạnh:

- * Phải kiểm tra cốt thép ứng lực đảm bảo cho hình thức bên ngoài đáp ứng tính nguyên vẹn của thanh hoặc bó thép. Nếu vỏ bọc bị hư hỏng phải có biện pháp khắc phục. Nếu vỏ rách nhiều, không cho sử dụng.
- * Khi đặt cốt thép không bám dính phải sử dụng các con kê bằng thép đặt liên kết chặt chẽ với cốt thép ứng lực để định vị cao độ của cốt thép tại các vị trí theo thiết kế. Khoảng cách giữa các con kê không xa quá 1 mét hoặc 60 lần đường kính bó hay thanh thép.
- * Neo và các phụ kiện đầu, phụ kiện cuối cần được bảo vệ chống gỉ , chống xâm thực của hơi nước.

Chương VI

Những lưu ý về an toàn

6.1. Đối với phần ngầm :

Khi đào các hố sâu phải có các lan can chắn quanh miệng hố ngăn việc rơi và ngã xuống hố. Ban đêm có đèn báo hố sâu.

Cần đỗ vật liệu từ trên cao xuống hố, mép hố cần có thanh chắn cố định cẩn thận cao khỏi mặt lăn bánh xe 20 cm tránh việc xe trôi .

Đường đi lại của công nhân từ dưới hố lên trên phải có biện pháp chống trơn, trượt và có lan can.

Nếu có khả năng vật rơi từ trên cao xuống thì phải làm mái cho lối đi.

Không dùng dây trần đưa điện xuống hố sâu. Các điểm đấu nối và cầu dao phải nằm trong hộp cách điện, có mái che và cố định ở nơi không vướng lối đi nhưng đảm bảo dễ thao tác sử dụng. Dây cáp có cách điện nhưng vẫn phải đi theo lộ tuyến có giá đỡ cố định. Không thả dây lồng thòng cản vướng lối đi hoặc không gian thi công.

Thường xuyên kiểm tra các hiện tượng xập, sụt và tình trạng làm việc của cây chống, thanh đỡ, thanh giằng néo. Khi có khả năng mất an toàn phải sử lý hoặc gia cố ngay.

6.2 Nơi làm việc :

Mặt bằng thi công luôn phải khô ráo và được dọn sạch sẽ, phong quang. Không vương vãi thanh gỗ ngăn lối đi, gạch, vữa cản trở sự đi lại trên mặt bằng.

Khu vực nguy hiểm có rào chắn và rào chắn được sơn màu theo qui định về an toàn. Không vi phạm việc qua lại trong khu vực nguy hiểm. Khi có người xuất hiện trong khu vực nguy hiểm phải ngưng mọi thao tác liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Có lưới chắn đỡ người ngã khi phải thi công tại những mặt công tác treo leo. Lưới chắn được neo giữ, cố định, đủ an toàn và ổn định.

Cân trục cố định, thăng tải chở vật hoặc chở người cần có neo giữ vào công trình hoặc xuống đất đủ giữ cho máy móc vận hành an toàn, dù trong

tình trạng bão hay gió mạnh. Khi có gió cấp IV trở lên, không bơm bê tông lên tầng cao.

Trong mọi trường hợp, máy bơm bê tông chỉ vận hành khi đứng tại vị trí đã ổn định và mở hết thanh tỳ, kích nén chặt xuống đất.

Thăng tải chở người tuân theo chỉ dẫn đặc biệt nhằm bảo đảm tuyệt đối cho người sử dụng. Hành lang đón người từ thang tải vào các tầng phải có lan can và đủ chống đỡ an toàn cho người sử dụng.

Hệ thống giáo ngoài phải bọc kín bằng lưới có mắt lưới nhỏ hơn 3 mm được buộc vào giáo với điểm buộc không xa nhau quá 1,2 mét về các phương, mỗi tầng nhà phải ghi rõ độ cao và số thứ tự tầng nhà. Hệ thống giáo ngoài phải cố định vào nhà bằng thanh gắn đủ chắc chắn. Khoảng cách giữa các điểm cố định giữa giáo và nhà không xa quá 3 mét cho phương đứng và 4 mét cho phương ngang. Việc di chuyển giữa các độ cao trên giáo phải có lối đi có bậc thang và có lan can với tay vịn chắc chắn.

Khi công nhân làm trên cao treo leo, dụng cụ như búa, kìm . . . phải dùng dây buộc mà một đầu dây từ dụng cụ, đầu kia là điểm cố định chắc chắn, để phòng bị rơi văng khi đang lao động. Chiều dài dây nên khoảng 1,5 mét để dễ thu hồi lại khi bị rơi văng.

Từng nơi làm việc phải có panô nhắc nhở riêng về an toàn trong sản xuất.

Cần tổ chức cán bộ chuyên trách an toàn và tổ công nhân vệ sinh lao động cho từng khu vực theo mặt bằng thi công. Cần bố trí thùng rác thải xây dựng cho khu vực xây dựng và chuyển đổ rác thường xuyên, định kỳ.

An toàn chống cháy tuân theo : TCVN 3254:1989, An toàn cháy- Yêu cầu chung; TCVN 5760: 1903 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng; TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật và TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế.

O O

O

MỤC LỤC

Phần mở đầu	trang 2
Chương I Những điều cần biết chung	3
Chương II Công tác chuẩn bị	8
Chương III Thi công phần ngầm	12
Chương IV Chống thấm cho công trình ngầm	33
Chương V Thi công phần thân	66
Chương VI Những lưu ý về an toàn	94

⌘ ⌘

⌘