



MÓNG BĂNG, TƯỜNG CÙ

1. Cho một móng băng có kích thước dầm móng: $1\text{m} \times 0.8\text{m}$, chiều dài 8m . Chiều sâu chôn móng -1.5m , đáy móng băng có hệ số nền $K = 500 \text{ T/m}^2$, chịu tải trọng như




Giải cho hai sơ đồ cùng một lúc và nhận xét



hình vẽ

1. Chọn đơn vị tính **Ton - m** ở cửa sổ phía dưới bên phải của màn hình
2. Dùng chuột click **File > New model >** Chọn hệ tọa độ vuông góc **Catersian**




– Number of Grid Space (số khoảng lưới)

Thực hành SAP 2000

X – direction 1
Y – direction 0
Z – direction 3
Grid Spacing (Khoảng cách giữa hai đường lưới)
X – direction 8
Y – direction 1
Z – direction 3

➤ **OK**

3. Chọn mặt phẳng X-Z, Y=0. Tạo 2 dầm (1 theo sơ đồ 1, 2 theo sơ đồ 2)



- Dùng biểu tượng  để tạo phần tử dầm
- Chọn các phần tử dầm

Edit ➤ **Devide Frame**: 8

4. Bắt đầu gán các điều kiện biên
- Sơ đồ 1: Chọn tất cả các nút và khóa chuyển vị x, y, θ_x , θ_z
 - Sơ đồ 2: Chọn tất cả các nút và khóa chuyển vị x, y, θ_x , θ_z . Nút 2 và nút 8 khóa thêm z

5. Xác định loại vật liệu

Define ➤ **Material** ➤ **CONC**

6. Xác định loại tiết diện dầm

Define ➤ **Frame Sections**: **DAM**

7. Gán loại tiết diện dầm

Assign ➤ **Frame Sections** ➤ **DAM** ➤ **OK**

8. Nhấp vào  và bỏ các điều kiện biên kết trên hình vẽ

9. Nhập các độ cứng lò xo của sơ đồ 1

- Nhấp vào các nút từ 2 đến 8

Assign ➤ **Joint** ➤ **Spring ...**

Spring Stiffness in Local Direction (độ cứng lò xo theo hướng)

Translation 1:	0
Translation 2:	0
Translation 3:	500

Thực hành SAP 2000

Rotation about 1: 0
Rotation about 2: 0
Rotation about 3: 0


- Chọn hai nút 1 và 9

Assign > Joint > Springs ...

Translation 3: 250
OK

10. Gán tải trọng cho sơ đồ 1 và 2

- Sơ đồ 1: Gán tải trọng tập trung ở nút 2 và 8 là: $P = -60$ T
- Sơ đồ 2: Gán tải trọng phân bố đều: $q_z = 15$ T/m




11. Giải bài toán

- **Analyze > Run (F5) > Save**

- Máy sẽ tự giải, khi kết thúc sẽ hiện lên **ANALYSIS COMPLETE > OK**


12. Xem kết quả bài toán

M_{3-3} và Q_{2-2} , nhận xét?



Thực hành SAP 2000


2. Từ bài 1, ở đây thêm 1 cây cột truyền xuống móng tại vị trí ở giữa dầm và có tải trọng là $P = 120T$.



Giải theo hai sơ đồ sau đây và nhận xét.

Bài 3


Giống như bài 1, nhưng tại vị trí đặt lực P , có thêm các Moment tập trung như sau:



Thực hành SAP 2000


Bài 4

Cho tường cừ hai neo như hình vẽ sau. Neo 1 có $A_1=9.6\text{cm}^2$, bố trí cách đều 3m trên mặt bằng, Neo 2 có $A_2=3.14\text{cm}^2$, bố trí cách đều 3m trên mặt bằng, các neo có Modul $E=21\text{E}6 \text{ T/m}^2$. Tường cừ loại PZ40 có Moment quán tính I cho 1m tường cừ là $670.46 \times 10^{-6} \text{ m}^4$. Cừ thép có $E = 21\text{E}6 \text{ T/m}^2$.



1. Chọn đơn vị tính **Ton - m** ở cửa sổ phía dưới bên phải của màn hình
2. Dùng chuột click **File > New model**, tạo các lưới
 - Number of Grid Space (số khoảng cách lưới)
 - X - direction 3
 - Y - direction 0
 - Z - direction 6
 - Grid Spacing (Khoảng cách giữa hai đường lưới)
 - X - direction 5
 - Y - direction 1
 - Z - direction 3
 - > **OK**
 - Chọn mặt phẳng OXZ
 - Draw > Edit Grid**
 - Hiệu chỉnh các lưới cho phù hợp
 - Dùng biểu tượng  tạo các nút như hình vẽ

- Dùng biểu tượng  tạo các phần tử như hình vẽ
- 3. Gán các tải trọng hình thang lên các phần tử (chú ý)
- 4. Gán các điều kiện liên kết của bài toán
 - Ở đây đối với bài toán cừ trong mặt phẳng OXZ cho nên các nút sẽ có chuyển vị x và θ_y . Do vậy đầu tiên ta khoá tất cả các nút với y, z, θ_x, θ_z
 - Chọn tất cả các nút và khoá y, z, θ_x, θ_z
 - Khoá tiếp hai nút ngầm
- 5. Nhấp vào phần tử cừ trong đất
 - Edit > Divide Frames**
 - Divide Into: 4
- 6. Chọn 3 nút, khoá tiếp y, z, θ_x, θ_y
 - Chọn 3 nút
 - Assign > Joint > Springs**
 - Translations 1: 732
 - OK**
 - Nhấp tiếp hai nút còn lại
 - Assign > Joint > Springs**
 - Translations 1: 366
 - OK**
- 7. Xác định vật liệu cừ và thanh neo
 - Define > Materials > STEEL > Modify/ShowMaterial**
 - Mass per unit Volume: 0
 - Weight per unit Volume: 0
 - Modulus of Elasticity: 21E6
 - Poisson'ratio: 0.33
 - Coeff of thermal expansion: 0
 - OK**
 - OK**
- 8. Xác định tiết diện cừ và thanh neo
 - Define > Frame Sections > Add I/Wide Flange > Add General Properties**



- Cross – Section (Axial) Area: A 0
- Torsional Constant: $J_{xo\acute{a}n}$ 0
- Moment of Inertia about 3 – Axis: I_{3-3} 670.46×10^{-6}
- Moment of Inertia about 2 – Axis: I_{2-2} 0
- Shear area in 2 Direction: A_2 0
- Shear area in 3 Direction: A_3 0

OK

Sửa Section Name: **SPILE** (dùng cho cừ) ➤ **OK** (Chỉ cần nhập I_{3-3})

Chọn tiếp cho thanh neo1 **NEO1** ➤ **Add General**

Properties

- Cross – Section (Axial) Area: A 3.2×10^{-4}
- Các giá trị khác: 0

Sửa Section Name: **NEO1** ➤ **OK**

Chọn tiếp cho thanh neo2 **NEO2** ➤ **Add General**

Properties

- Cross – Section (Axial) Area: A 1.05×10^{-4}
- Các giá trị khác: 0

Sửa Section Name: **NEO2** ➤ **OK**

OK

(ở đây do cừ chịu uốn cho nên cần I_{3-3} , thanh neo chịu kéo nên cần A)

9. Gán vật liệu cho cừ và thanh neo

- Chọn các phần tử cừ
 Assign ➤ **Frame Sections** ➤ **SPILE** ➤ **OK**
- Chọn phần tử thanh neo 1

Thực hành SAP 2000

Assign > Frame Sections > NEO1 > OK

- Chọn phần tử thanh neo 2

Assign > Frame Sections > NEO2 > OK

10. Giải bài toán

Analyze > Run (F5) > Save


- Máy sẽ tự giải, khi kết thúc sẽ hiện lên **ANALYSIS COMPLETE > OK**

11. Xem kết quả bài toán

- Chuyển vị trong cửa
- Moment trong cửa
- Lực kéo thanh neo

Bài 5


Cho mặt bằng và mặt cắt hồ móng như hình vẽ. Thanh chống bằng thép có $E=2.6E6 \text{ T/m}^2$, $A=9.29 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. Cừ có $I=0.00015 \text{ m}^4$



Thực hành SAP 2000


Bài 6

Cọc chịu lực ngang như hình vẽ. Đất có hệ số nền $K=400+800Z$ phân bố theo độ sâu Z . Cọc BTCT có tiết diện $0.4m \times 0.4m$, bê tông M300 có $E=2.9E6 \text{ T/m}^2$



Bài 7

Cọc ống chịu lực ngang như hình vẽ. Cọc có tiết diện hình tròn $R=0.6m$ và $r=0.4m$, cọc làm bằng BTCT có $E=2.9E6 \text{ T/m}^2$. Đất nền gồm hai lớp: lớp 1 là đất bùn có $K = 50 \text{ T/m}^2$ phân bố đều theo chiều sâu, lớp 2 là sét có $K = 1000 \text{ T/m}^2$ phân bố đều theo chiều sâu



Phụ lục

Cách xác định hệ số nền K

– Hệ số nền K (KN/m²) được xác định theo công thức:

$$K_s = 40(c.N_c + 0.5\gamma B N_\gamma) + 40(\gamma N_q Z)$$

Trong đó

c – lực dính của đất (KN/m²)

γ - dung trọng đất (KN/m³)

B – bề rộng tính toán (m)

N_c , N_q , N_γ là hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất được tra theo

bảng sau

φ	N_c	N_q	N_γ
0	5.14	1.0	0.0
5	6.49	1.6	0.1
10	8.34	2.5	0.4
15	10.97	3.9	1.2
20	14.83	6.4	2.9
25	20.71	10.7	6.8
26	22.25	11.8	7.9
28	25.79	14.7	10.9
30	30.13	18.4	15.1
32	35.47	23.2	20.8
34	42.14	29.4	28.7
36	50.55	37.7	40.0
38	61.31	48.9	56.1
40	75.25	64.1	79.4

– Cách xác định độ cứng lò xo

+ SPRINGS nút 1: $K_1 = \frac{k_{s1} \cdot l_1}{2}$

+ SPRINGS nút 2: $K_2 = \frac{k_{s1} \cdot l_1}{2} + \frac{k_{s2} \cdot l_2}{2}$

+ SPRINGS nút 3: $K_3 = \frac{k_{s2} \cdot l_2}{2} + \frac{k_{s3} \cdot l_3}{2}$

+ SPRINGS nút 4: $K_4 = \frac{k_{s3} \cdot l_3}{2}$

